

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Блок управления оборудованием в операционном зале(локальный сервер).Модель - "Mini PC Q 100 super mi	03.11.2014	8-0005995	73 875,00	0,00	В связи с выходом из строя материнской платы. Это привело к отсутствию сигнала и полному неработоспособному состоянию устройства.	
2	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	17.09.2018	8-0013106	49 714,00	0,00	В связи с выходом из строя материнской платы. Это привело к отсутствию сигнала и полному неработоспособному состоянию устройства.	
3	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0003884	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.	
4	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0007859	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.	

5	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0008387	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.	
6	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0008389	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.	
7	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0007881	36 374,24	0,00	Проблема вызвана выходом из строя электронных компонентов, что приводит к искажению изображения и отсутствию нормальной цветопередачи. На экране наблюдаются артефакты, а в некоторых случаях он полностью черный.	
8	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007175	26 300,00	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии из-за повреждения экрана, на котором появились трещины и пятна. Это приводит к ухудшению качества изображения и делает его эксплуатацию невозможной.	

9	Монитор LCD 21" в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	8-0010031	61 663,84	0,00	Матрица экрана в не рабочем состоянии. Экран не реагирует на сигналы, изображение искажено, что делает использование устройства невозможным.	
10	Монитор Qmax в составе системы видеонаблюдения	22.07.2019	8-0013761	55 300,00	0,00	В связи с выходом из строя материнской платы. Это привело к отсутствию сигнала и полному неработоспособному состоянию устройства.	
11	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	22.12.2015	8-0008062	132 438,88	0,00	Выход из строя блок фьюзера и платы форматора. МФУ восстановлению и дальнейшей эксплуатации не подлежит.	
12	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002514	26 985,00	0,00	Не работает плата форматора в связи с критической неисправностью внутренней платы. Устройство не включается и не реагирует на команды.	
13	Системный блок 77878LC	29.10.2015	8-0006956	112 708,96	0,00	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Лицензия: Устаревшая версия Windows 8.1	

14	Терминал передачи электронной информации- Источник бесперебойного питания	28.12.2016	8-0012536	16 877,78	0,00	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарел.	
15	Терминал передачи электронной информации- Картридер	28.12.2016	8-0012537	6 740,74	0,00	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарел.	
16	Терминал передачи электронной информации- Системный блок	28.12.2016	8-0012540	78 140,74	0,00	По результатам очного заседания Правления АО «ЕНПФ» от 23.12.2022 г. №96 прекращение функционирования проекта «Терминал самообслуживания» отсутствует потребность в использовании данной техники ввиду большого срока эксплуатации, морально и технически устарел.	

17	Коммутатор сетевой (Switch) 24 портовый управляемый	05.10.2017	8-0010932	182 403,20	0,00	Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде.	
18	Коммутатор сетевой (Switch) 24 портовый управляемый	05.10.2017	8-0010930	182 403,20	0,00	Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел, не соответствует стандартам информационной безопасности в Фонде.	
19	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000825	2 480,00	0,00	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел	
20	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000824	2 480,00	0,00	Поломки: выход из строя платы в следствии короткого замыкания электроэнергии, запчасти для данной модели отсутствуют, модель снята с производства. Физические повреждения: отсутствуют Морально и физически устарел	

21	ИБП SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007585	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты	
22	ИБП SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007586	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты	
23	ИБП SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007590	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты	
24	ИБП SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007582	21 505,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты	

25	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005154	8 208,00	0,00	Выход из строя предохранителя списывается в связи с сильным износом внутренних компонентов. Устройство часто отключается, не обеспечивая надежной защиты	
26	Скамья Изо гоб/ 3 посад. места	29.12.2007	1253-1965	12 600,00	0,00	Физическое и эстетическое состояние скамьи изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломано сиденье посередине, также очень слабо держатся сиденья по бокам. Не соответствует брендбуку. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Скамья Изо гоб/ 3 посад. места 1253-1965  8 000125 319652
27	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	17.09.2018	8-0013109	49 714,00	0,00	Неисправность видеоконтроллера – мерцающее изображение, полосы на экране. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	

28	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007977	77 099,68	0,00	Вышли из строя блока фьюзера и платы форматора. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	
29	МФУ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007980	77 099,68	0,00	Неисправность механизма подачи бумаги (каретка не ходит), выход из строя печки (узла термозакрепления), а также повреждение основной микросхемы управления. Данные неисправности делают оборудование неремонтопригодным. Из-за критических механических и электронных повреждений ремонт оборудования нецелесообразен.	
30	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002507	26 985,00	0,00	Неисправность блока лазера – некорректная печать, замена нерентабельна. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	

31	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002510	26 985,00	0,00	Механизм подачи бумаги заблокирован вследствие износа роликов, перегрев термопленки привел к ее повреждению, а микросхема управления вышла из строя. Дефекты носят совокупный характер и не подлежат восстановлению в условиях текущего ремонта. Ремонт требует значительных затрат и времени, что не оправдано для устаревшего оборудования.	
32	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006001	70 000,00	0,00	Неисправность платы управления – искажение изображения, потеря сигнала. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	
33	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006002	70 000,00	0,00	Неисправность видеоконтроллера – мерцающее изображение, полосы на экране. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	

34	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006003	70 000,00	0,00	Неисправность контроллера изображения – монитор включается, но периодически гаснет или не реагирует на подключение, восстановление невозможен из-за критического сбоя в микросхемах. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	
35	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006007	70 000,00	0,00	Выход из строя блока питания монитора – короткое замыкание внутри блока, ремонт невозможен. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	
36	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006008	70 000,00	0,00	Перегорела матрица – появление битых пикселей, затемнение экрана. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	

37	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006009	70 000,00	0,00	Повреждение разъема питания – обрыв контактов, восстановление нерентабельно. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	
38	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004643	85 812,04	0,00	Поломки: отсутствуют Физические повреждения: отсутствуют Устаревшая операционная система Windows 8.1	
39	Табло оператора	29.12.2015	8-0008159	16 800,00	0,00	Сломано крепление, экран. Имеются механические повреждения. Ремонту не подлежит, требуется списание.	
40	Табло оператора	29.12.2015	8-0008160	16 800,00	0,00	Сломано крепление, экран. Имеются механические повреждения. Ремонту не подлежит, требуется списание.	
41	Табло оператора. Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B"	25.11.2014	8-0005983	27 000,00	0,00	Сломано крепление, экран. Имеются механические повреждения. Ремонту не подлежит, требуется списание.	

42	Табло оператора. Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	25.11.2014	8-0005992	27 000,00	0,00	Сломано крепление, экран. Имеются механические повреждения. Ремонту не подлежит, требуется списание.	
----	---	------------	-----------	-----------	------	--	---