

№	Наименование	Инвентарный номер/ номенклатурный номер	Дата принятия к учёту	Описание состояния	Фото / Примечание
1	2	3	4	11	12
1	Системный блок 80054LC	8-0008552	07.09.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние системного блока: моральный и физически износ.	
2	Системный блок 80054LC	8-0008558	07.09.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние системного блока: моральный и физически износ.	
3	Системный блок 80054LC	8-0008559	07.09.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние системного блока: моральный и физически износ.	
4	Системный блок 80054LC	8-0008562	07.09.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние системного блока: моральный и физически износ.	
5	Системный блок 80054LC	8-0008565	07.09.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние системного блока: моральный и физически износ.	

6	Системный блок 82368LC	8-0010689	20.09.2017	Вышли из строя материнская плата и блок питания (сгорели).	 
7	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	8-0009110	03.10.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние ноутбука: моральный и физически износ.	 
8	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	8-0009111	03.10.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние ноутбука: моральный и физически износ.	 
9	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	8-0009112	03.10.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние ноутбука: моральный и физически износ.	 
10	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	8-0009113	03.10.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние ноутбука: моральный и физически износ.	 
11	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	8-0009114	03.10.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние ноутбука: моральный и физически износ.	 

12	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	8-0009115	03.10.2016	Используемая версия программного обеспечения является устаревшей и не соответствует стандартам информационной безопасности Фонда. Техническое состояние ноутбука: моральный и физически износ.	 
13	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	8-0002406	28.10.2013	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует потребность в дальнейшей эксплуатации.	 
14	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	8-0002519	28.10.2013	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует потребность в дальнейшей эксплуатации.	 
15	Принтер HP Color LaserJet Pro CP1525n CE874A	10018548	08.07.2011	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. Отсутствует потребность в дальнейшей эксплуатации.	 
16	МФУ Xerox Work Centre 3215	8-0009077	23.09.2016	Сломаны крепления фиксации крышки сканера. В рабочем состоянии. Отсутствует потребность в дальнейшей эксплуатации.	 
17	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	8-0012101	31.12.2017	Сгорел блок питания и плата управления питанием.	 

18	ИБП UPS IPPON Innova RT1000	8-0000932	14.06.2013	Вышел из строя контроллер заряда и трансформатор. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками.	 
19	ИБП (UPS 1200 VA) в комплекте системы видеонаблюдения	8-0010139	28.12.2016	Вышла из строя плата управления. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками.	 
20	ИБП SVC V-1000-F	8-0007835	25.12.2015	Вышел из строя трансформатор и плата управления. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками.	 
21	Табло оператора	8-0010387	30.12.2016	Поврежден светодиодный модуль, нарушена четкость отображения символов, а также сбой при программировании информационного табло.	 
22	Табло оператора	8-0010386	30.12.2016	Поврежден светодиодный модуль, нарушена четкость отображения символов, а также сбой при программировании информационного табло.	 
23	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	8-0006341	09.12.2014	Выявлена неисправность матрицы, которая проявляется в виде отсутствия изображения на экране (дисплей не функционирует). Необходимо замена матрицы. Ремонт данного оборудования не возможен в связи с отсутствием запасных частей.	 
24	Сканер штрих-кодов LS2208	6-0010605	30.11.2016	Находится в неисправном состоянии. Не считывает штрих коды, имеются неисправности электронных компонентов.	

25	Факсимильный аппарат	900-933	11.06.2013	Факс находится в неисправном состоянии. Не выполняет основные функции приема передачи факсимильных сообщений, загрузочный лоток для размещения бумаги (основной) сломан. Ремонту не подлежит.	
26	Многофункциональное устройство	9-0001549	05.12.2013	Находится в частично неисправном состоянии. Функции печати выполняются, верхний части не работает, Восстановление неисправности требует ремонт.	 
