Приложение 5

к Правилам о выбытии и списании с баланса, внесистемного учёта
АО «ЕНПФ» объектов основных средств, нематериальных активов,
инвестиционной недвижимости, товарно-материальных ценностей (запасов),
затрат по незавершенной разработке в области информационных технологий,
затрат на проектно-изыскательские работы по неосуществленной разработке
в области информационных технологий и дебиторской задолженности,
утверждённым протоколом Правления № 15 от «21» февраля 2024 г.

Объявление о реализации движимого имущества

(по обращениям юридических и физических лиц)

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (для ЦА)/АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Восточно-Казахстанского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества.

Срок приема обращений до «21» августа 2025г.

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации, представлены в Приложении.

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (7232) 615-020.

Приложение

№	Наименование	Марка/ тип	Год приобретения	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализации, тенге
1	ПК LogyCom 64582LC	LogyCom	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя элементы питания на системной плате.	1 000,00

				Установленная ОС: Windows 7	
2	ПК LogyCom 64582LC	LogyCom	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, не загружается ОС, проблемы с микросхемой северного моста. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
3	ПК LogyCom 64582LC	LogyCom	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, не запускается БИОС. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
4	ПК LogyCom 64582LC	LogyCom	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, при включении наблюдается перегрев ЦП и зависание, замена термопасты не устраняет проблему. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
5	ПК LogyCom 64582LC	LogyCom	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, не запускается БИОС. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
6	Системный блок LogyCom 67532LC	LogyCom	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, выгорания микросхем на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
7	Системный блок LogyCom 67532LC	LogyCom	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, проблемы с контроллером оперативной памяти, зависает при включении. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
8	Системный блок LogyCom 67532LC	LogyCom	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не загружается ОС, проблемы с системной платой. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00

9	Системный блок LogyCom 67532LC	LogyCom	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя элементы питания на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
10	Системный блок LogyCom 67532LC	LogyCom	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не запускается БИОС. Установленная ОС: Windows 7	1 000,00
11	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	AOC	20.10.2014	Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 20"	500,00
12	Монитор Fujitsu LED E20T-6	Fujitsu	04.09.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	500,00
13	Монитор LG LED 20EN33SS	LG	04.09.2013	Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 19,5"	500,00
14	Монитор LG LED 20EN33SS	LG	04.09.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 19,5"	500,00
15	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	AOC	20.10.2014	Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 20"	500,00
16	Монитор LG LED 20EN33SS	LG	29.11.2013	Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 20"	500,00
17	Монитор LG LED 20EN33SS	LG	29.11.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	500,00
18	Монитор LG LED 20EN33SS	LG	29.11.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	500,00
19	Монитор LG LED 20EN33SS	LG	29.11.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	500,00
20	Монитор LG LED 20EN33SS	LG	29.11.2013	Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"	500,00

21	Многофункц. устройство (Printer/scaner/copier) Canon 4120	Canon	05.09.2008	Кнопки управления, не реагируют на нажатие, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи.	1 000,00
22	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	Canon	15.07.2011	Кнопки управления, не реагируют на нажатие, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи.	1 000,00
23	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	Canon	15.07.2011	Замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи, каретка сканера не проходит всю страницу, останавливается. Сломаны крепления верхней части аппарата для сканирования.	1 000,00
24	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	Canon	15.07.2011	Замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи, каретка сканера не проходит всю страницу, останавливается.	1 000,00
25	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	Canon	15.07.2011	Не реагируют на нажатие некоторые кнопки на панели, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи. Сломаны крепления верхней части аппарата для сканирования.	1 000,00
26	ИБП IPPON Back Comfo Pro 800b	IPPON	08.07.2011	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.	500,00
27	ИБП IPPON Back Power Pro 800VA	IPPON	31.07.2012	Выход из строя модуля управления и электрически цепей на платах устройства. Не включается.	500,00

28	ИБП IPPON Back Power Pro 800VA	IPPON	31.07.2012	Выход из строя электрически цепей в блоке питания устройства. Не включается	500,00
29	ИБП IPPON Back Power Pro 800VA	IPPON	31.07.2012	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.	500,00
30	Canon i-SENSYS MF4018 (Многофункциональные устройства)	-	30.11.2009	Кнопки управления, не реагируют на нажатие, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи. Сломаны крепления верхней части аппарата для сканирования.	1 000,00
31	Кресло	-	06.09.2018	Кресло сломано, треснуто основание спинки кресло, обивка грязная.	200,00
32	Кресло офисное	-	10.09.2015	Поломка крепления держателя спинки. Не работает газлифт	200,00
33	Кресло офисное	-	10.09.2015	Кресло сломано, отломлено крепление спинки, не работает регулировка кресла	200,00
34	Кресло офисное	-	10.09.2015	Кресло сломано, спинка сломана, не работает газлифт, не выводимые пятна на обивке	200,00
35	Кресло	-	06.09.2018	Сломано крепления держателя спинки, треснуло пластиковое основание спинки кресла.	200,00
36	Кресло	-	06.09.2018	Механизм крепления спинки не работает, не работает газлифт, ножка кресла сломана	200,00
37	Кресло для офисов	-	31.12.2013	Обивка испорчена, отломлено крепление спинки кресла.	200,00

38	Стул	-	22.06.2015	Ножки стула отломаны. Стул не подойдет к использованию	100,00
39	Стул	-	22.06.2015	Стул сломан, пластиковое основание треснуто	100,00
40	Стул	-	12.08.2010	Стул сломан, имеются трещины на пластиковом основании, обивка грязная	100,00
41	Стул	-	12.08.2010	Стул сломан, шатается, повреждение ножки стула. Обивка грязная, пятна не удаляются	100,00
42	Стул офисный	-	13.12.2013	Стул сломан, пластиковое основание сидения треснуто	100,00
43	Настольная лампа (ТМЦ)	-	05.09.2016	Штатив сломан. Морально технический износ. Лампа перегорела. Не подлежит к дальнейшей эксплуатации	100,00
44	Настольная лампа (ТМЦ)	-	03.11.2017	Перегорела лампа, отломился опорный контакт. Не подлежит к дальнейшей эксплуатации	100,00
45	Настольная лампа (ТМЦ)	-	03.11.2017	Перегорела лампа. Не держится крепление. Технический износ. Не подлежит к дальнейшей эксплуатации.	100,00
46	Настольная лампа (ТМЦ)	-	05.09.2016	Перегорела лампа, обломился опорный контакт стойки и основания лампы. Не подлежит дальнейшей эксплуатации.	100,00