

№	Атауы	Есепке қабылдау күні	Түгендеу нөмірі	Бастапқы құны	Баланс құны, теңгемен	Күй сипаттамасы	Фото/Ескертпе	Бастапқы құны, теңгемен
1	Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналы кемінде 24)	28.09.2018	8-0013302	49714,00	0,0	Жабдық жұмыс істемейтін күйде, диагностика процесінде қуат көзі тақтасының істен шығуы анықталды. Модель моральдық тұрғыдан ескірген, кескін сапасы мен энергия тиімділігінің заманауи талаптарына сәйкес келмейді.		1000,00
2	Монитор 19,5* Philips	25.08.2016	8-0006467	36374.24	0,0	Жабдық жұмыс істемейтін күйде, диагностика процесінде қуат көзі тақтасының істен шығуы анықталды. Модель моральдық тұрғыдан ескірген, кескін сапасы мен энергия тиімділігінің заманауи талаптарына сәйкес келмейді.		1000,00
3	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006480	36374,24	0,0	Жабдық жұмыс істемейтін күйде, диагностика процесінде қуат көзі тақтасының істен шығуы анықталды. Модель моральдық тұрғыдан ескірген, кескін сапасы мен энергия тиімділігінің		1000,00

						заманауи талаптарына сәйкес келмейді.		
4	Монитор Fujitsu LED E20T-6	31.07.2012	8-0000137	20844,00	0,0	Жабдық жұмыс істемейтін күйде, диагностика процесінде қуат көзі тақтасының істен шығуы анықталды. Модель моральдық тұрғыдан ескірген, кескін сапасы мен энергия тиімділігінің заманауи талаптарына сәйкес келмейді.		1000,00
5	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005801	18098,00	0,0	Жабдық жұмыс істемейтін күйде, диагностика процесінде қуат көзі тақтасының істен шығуы анықталды. Модель моральдық тұрғыдан ескірген, кескін сапасы мен энергия тиімділігінің заманауи талаптарына сәйкес келмейді.		1000,00

6	Жүйелік блок 73411LC	30.09.2014	8-0004023	85812,04	0,0	Жабдық жұмыс істемейтін күйде, қосылған кезде ажыратылады, операциялық жүйені жүктеу мүмкін емес. Тексеру барысында аналық платаның және қуат көзінің ақаулы белгілері анықталды. Жабдық моральдық тұрғыдан ескірген, оның техникалық сипаттамалары заманауи талаптарға сәйкес келмейді.		1000,00
7	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	8-0001168	90000,00	0,0	Жабдық жұмыс істемейтін күйде, қосылған кезде ажыратылады, операциялық жүйені жүктеу мүмкін емес. Тексеру барысында аналық платаның және қуат көзінің ақаулы белгілері анықталды. Жабдық моральдық тұрғыдан ескірген, оның техникалық сипаттамалары заманауи талаптарға сәйкес келмейді.		1000,00