




| № | Атауы                         | Пайдалану<br>ға алынған<br>жылы | Инвентарлық<br>номері | Пайдалануға жарамдылығы<br>туралы мәліметтер                                                                                                               | Фото/ескертпе                                                                       | Өткізу бағасы, теңге |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2                             | 3                               | 4                     | 5                                                                                                                                                          | 6                                                                                   |                      |
|   |                               |                                 |                       |                                                                                                                                                            |    | 1000,00              |
| 1 | Көп жүйелік құрылғы HP G3Q75A | 12.10.2017                      | 8-0010911             | Сынулар: Көшіру жабдығы мен сканердің негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Mini tash дисплейі басуға жауап бермейді. Физикалық зақымданулар жоқ. |                                                                                     |                      |
| 2 | Монитор 19W TFT AOC 919SW     | 31.12.2013                      | 10018787              | Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру                                                                   |  |                      |


|   |                            |            |           |                                                                                                             |                                                                                    |         |
|---|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                            |            |           |                                                                                                             |    | 800,00  |
| 3 | Монитор LG LED<br>20EN33SS | 31.12.2013 | 8-0001798 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық<br/>зақымданулар: жоқ. Ұзақ<br/>пайдаланудың салдарынан<br/>физикалық ескіру</p> |  | 1000,00 |


|   |                            |            |           |                                                                                                   |                                                                                    |         |
|---|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4 | Монитор LG LED<br>20EN33SS | 31.12.2013 | 8-0001782 | Ақаулар: жоқ. Физикалық<br>зақымданулар: жоқ. Ұзақ<br>пайдаланудың салдарынан<br>физикалық ескіру |    | 1000,00 |
| 5 | Монитор LG LED<br>20EN33SS | 31.12.2013 | 8-0001770 | Ақаулар: жоқ. Физикалық<br>зақымданулар: жоқ. Ұзақ<br>пайдаланудың салдарынан<br>физикалық ескіру |  | 1000,00 |


|   |                            |            |           |                                                                                                 |                                                                                    |         |
|---|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6 | Монитор LG LED<br>20EN33SS | 31.12.2013 | 8-0001767 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p> |    | 1000,00 |
| 7 | Монитор LG LED<br>20EN33SS | 31.12.2013 | 8-0001778 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p> |  | 1000,00 |


|   |                   |            |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                    |         |
|---|-------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8 | Монитор LG/20M37A | 31.12.2015 | 8-0007141 | <p>Ақаулар: басқару тақтасы түймешіктерінің байланыс топтарының тотығуы орын алды. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |    | 1000,00 |
| 9 | Монитор LG/20M37A | 31.12.2015 | 8-0007137 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p>                                                                 |  | 1000,00 |

|    |                   |            |           |                                                                                                 |                                                                                    |         |
|----|-------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10 | Монитор LG/20M37A | 31.12.2015 | 8-0007131 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p> |    | 1000,00 |
| 11 | Монитор LG/20M37A | 31.12.2015 | 8-0007348 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p> |  | 1000,00 |

|    |                             |            |            |                                                                                                                                                                                    |         |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12 | Монитор LG/20M37A           | 31.12.2015 | 8-00007352 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p>   | 1000,00 |
| 13 | Монитор AOC 20" LED E2050SN | 29.10.2014 | 8-00005509 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p>  | 1000,00 |

|    |                                |            |           |                                                                                                                                                                                    |         |
|----|--------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14 | Монитор AOC 20" LED<br>E2050SN | 29.10.2014 | 8-0005522 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p>    | 1000,00 |
| 15 | Монитор AOC 20" LED<br>E2050SN | 29.10.2014 | 8-0005533 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p>  | 1000,00 |


|    |                                |            |           |                                                                                                   |                                                                                    |         |
|----|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16 | Монитор АОС 20" LED<br>E2050SN | 29.10.2014 | 8-0005626 | Ақаулар: жоқ. Физикалық<br>зақымданулар: жоқ. Ұзақ<br>пайдаланудың салдарынан<br>физикалық ескіру |    | 1000,00 |
| 17 | Монитор АОС20 LED<br>E2050SN   | 31.12.2013 | 8-0002981 | Ақаулар: жоқ. Физикалық<br>зақымданулар: жоқ. Ұзақ<br>пайдаланудың салдарынан<br>физикалық ескіру |  | 1000,00 |

|    |                                                          |            |           |                                                                                                                                            |                                                                                    |         |
|----|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18 | Монитор AOC20 LED<br>E2050SN                             | 31.12.2013 | 8-0002979 | <p>Ақаулар: жоқ. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдаланудың салдарынан физикалық ескіру</p>                                            |    | 850,00  |
| 19 | Көп жүйелік құрылғы<br>Sharp AL-1035-<br>WN(Портативное) | 30.12.2015 | 8-0008029 | <p>Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.</p> |  | 1000,00 |

|    |                                                          |            |           |                                                                                                                                            |                                                                                    |         |
|----|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20 | Көп жүйелік құрылғы<br>Sharp AL-1035-<br>WH(Портативное) | 30.12.2015 | 8-0008030 | <p>Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.</p> |    | 1000,00 |
| 21 | Көп жүйелік құрылғы<br>Sharp AL-1035-<br>WH(Портативное) | 30.12.2015 | 8-0008065 | <p>Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.</p> |  | 1000,00 |

|    |                                                          |            |           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |         |
|----|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22 | Көп жүйелік құрылғы<br>Sharp AL-1035-<br>WN(Портативное) | 30.12.2015 | 8-0008105 | <p>Сынулар: Көшіру жабдығының негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық және техникалық тозу.</p>                                                                                    |    | 1000,00 |
| 23 | ПК LogyCom 64582LC                                       | 31.12.2013 | 8-0000421 | <p>Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырғышының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блоппен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жадының жарамсыздығы.</p> |  | 1000,00 |


|    |                              |            |           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |         |
|----|------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 24 | ПК LogyCom 64582LC           | 31.12.2013 | 8-0000427 | <p>Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырығышының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блокпен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жадының жарамсыздығы..</p> |    | 1000,00 |
| 25 | Жүйелік блок LogyCom 67532LC | 31.12.2013 | 8-0001323 | <p>Жүйелік блоктың бірнеше қымбат тұратын құрамдас бөліктерінің кернеудің секіруі (ылғалдың, шаңның түсуі және т.б.) салдарынан жанып кетуі, Bios батареясының саңылаусыздануы және электролиттің микросхемаларға төгілуі.</p>  |  | 1000,00 |

|    |                                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |         |
|----|---------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 26 | Жүйелік блок LogyCom<br>67532LC | 31.12.2013 | 8-0001315 | <p>Жүйелік блоктың бірнеше қымбат тұратын құрамдас бөліктерінің кернеудің секіруі (ылғалдың, шаңның түсуі және т.б.) салдарынан жанып кетуі, Bios батареясының саңылаусыздануы және электролиттің микросхемаларға төгілуі.</p> |    | 1000,00 |
| 27 | Жүйелік блок LogyCom<br>67532LC | 31.12.2013 | 8-0001120 | <p>Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырғышының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блокпен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жадының жарамсыздығы.</p>  |  | 1000,00 |

|    |                                 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |         |
|----|---------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 28 | Жүйелік блок LogyCom<br>67532LC | 31.12.2013 | 8-0001118 | <p>Микросхемалардың жануына әкелген кернеу тұрақтандырығышының істен шығуы, және т.б. Монитор бейне-кәбілдерінің жүйелік блокпен қосылуындағы әлсіз байланыс. Негізгі төлемнің, бейнекартаның немесе жадының жарамсыздығы.</p> |    | 1000,00 |
| 29 | Жүйелік блок LogyCom<br>70578LC | 31.12.2013 | 8-0003697 | <p>Конденсаторлардың немесе резисторлардың үзілуі, электр тізбектерінің қысқа тұйықталуы, IDE/SATA порттарының істен шығуы істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көп қабатты шынытестолитін жару.</p>                       |  | 1000,00 |

|    |                                   |            |           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |         |
|----|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30 | Жүйелік блок LogyCom<br>70578LC   | 31.12.2013 | 8-0003699 | <p>Конденсаторлардың немесе резисторлардың үзілуі, электр тізбектерінің қысқа тұйықталуы, IDE/SATA порттарының істен шығуы істен шықты. Көп қабатты аналық платаның көп қабатты шынытестолитін жару.</p>                         |     | 1000,00 |
| 31 | Жүйелік блок LogyCom<br>73411LC/1 | 29.10.2014 | 8-0004357 | <p>Жүйелік блок қоректендіру блогының магниттік катушкаларынан индуктивтің лақтырылуына байланысты істен шығып, жүйелік блок жинақтаушыштарының ішкі тізбектерінің каскадты жүктелуіне әкеп соқтырды - POST тестінен өтпейді</p> |    | 1000,00 |
| 32 | компьютерлік стол                 | 31.12.2013 | 1251-1548 | <p>Тозған ескірген түрі, бірнеше жерлердегі жарықтар</p>                                                                                                                                                                         |  |         |

|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |        |  |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |    | 500,00 |  |
| 33 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002252 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  | 300,00 |  |


|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |        |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 34 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002261 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |    | 300,00 |
| 35 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002255 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  | 300,00 |

|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                    |        |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 36 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0003323 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  |  | 300,00 |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|


|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |        |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 37 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0003313 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |    | 300,00 |
| 38 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002275 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  | 300,00 |

|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |        |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 39 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002271 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |    | 300,00 |
| 40 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002262 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  | 300,00 |

|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |        |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 41 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0003321 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  | 300,00 |

|    |                                    |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |        |
|----|------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 42 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002249 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |    | 300,00 |
| 43 | Қоректендіру көздері<br>SVC V1200F | 31.12.2013 | 8-0002250 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  | 300,00 |

|    |                                      |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |        |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 44 | Қоректендіру көздері<br>SVC V-1000-F | 25.12.2015 | 8-0007704 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |    | 300,00 |
| 45 | Қоректендіру көздері<br>SVC V-1000-F | 25.12.2015 | 8-0007702 | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |  | 300,00 |

|    |                                     |            |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |        |
|----|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 46 | Қоректендіру көздері<br>G3Q75A      | 14.10.2019 | 8-0014127 | <p>Сынулар: Көшіру жабдығы мен сканердің негізгі элементтерінің жұмысқа қабілетсіздігі. Mini tash дисплейі басуға жауап бермейді. Физикалық зақымданулар жоқ.</p>                                      |  | 300,00 |
|    | Қоректендіру көздері<br>APC BX650LI |            |           | <p>Сынулар: басқару және қоректендіру блоктарының жұмысында іркілістерді тудыратын электролиттік конденсаторлардың кебуі. Физикалық зақымданулар: жоқ. Ұзақ пайдалану салдарынан физикалық ескіру.</p> |    |        |