

№	Атауы	Есепке кабылдау күні	Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет	Фото/Ескерту
1	Принтер HP Q 5911A LJ 1020 1200dpi 14pm	15.12.2012	Негізгі компоненттердің істен шығуы. Қосылмайды.	
2	Printer/Scanner/Copier Canon i- Sensys MF4410 A-4	15.12.2012	Басқару түймелері басуға, қағаз кептелістеріне, тозған тісті дөңгелектерге және беру шығыршықтарына жауап бермейді	
3	Телефон KX-TS2350 RU	28.10.2007	Станциядан жауап жоқ (қоңырау). Негізгі компоненттердің істен шығуы.	

3	Ұсақтағыш	23.07.2018	Тісті тозуы. Жұмыс кезінде тоқтайды.	
4	Ұсақтағыш	23.07.2018	Қозғалтқыштың дұрыс жұмыс істемеуі. Жұмыс кезінде тоқтап қалу және үзіліссіз өшіру.	
5	Printer/Scanner/Copier Canon i-Sensys MF4410 A-4	15.12.2012	Басқару түймелері басылғанда жауап бермейді, қағаз кептеліп қалады, тісті дөңгелектер мен беру роликтері тозған.	

6	Notebook Fujitsu Siemens AMILO L1310G C-M 380 1,6GHz 1MB SLC	15.11.2005	Ол ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген. Ол өте баяу жүреді. Орнатылған ОЖ: Windows Vista	
7	Операция бөлмесінің жабдықтарын басқару блогы (жергілікті сервер). Модель - "Mini PC Q 100 super mi"	03.11.2014	Қосылмайды. Электрмен жабдықтау ақаулығы. .	
8	Ding-Dong дыбыс құрылғысы	03.11.2014	Сыртқы ақаулар бар. Олар қосылмайды.	

9	19,5 дюймдік Philips монитормы	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Басқару және қуат тақтасы ақаулы және қосылмайды. Диагональ: 19,5"	
10	19,5 дюймдік Philips монитормы	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Басқару және қуат тақтасы ақаулы және қосылмайды. Диагональ: 19,5"	
11	19,5 дюймдік Philips монитормы	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Басқару және қуат тақтасы ақаулы және қосылмайды. Диагональ: 19,5"	
12	19,5 дюймдік Philips монитормы	19.08.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Басқару және қуат тақтасы ақаулы және қосылмайды. Диагональ: 19,5"	

13	Fujitsu LED E20T-6 монитори	31.07.2012	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
14	LG/20M37A монитори	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
15	LG/20M37A монитори	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
16	LG/20M37A монитори	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	

17	LG/20M37A мониторы	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
18	LG/20M37A мониторы	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
19	LG/20M37A мониторы	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
20	LG/20M37A мониторы	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
21	LG/20M37A мониторы	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	

22	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
23	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
24	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
25	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	

26	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
27	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Сыртқы ақаулар жоқ. Дисплей ақаулы; қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
28	Ноутбук HP LQ151RA Pavilion g7-1054er Ci3 390M	08.07.2011	Ол ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген. Ол өте баяу жүреді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

29	Ноутбук KE115EA HPCompaq 6720s T5870 15.4 2048/160	07.11.2008	Ол ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген. Ол өте баяу жүреді. Орнатылған ОЖ: Windows XP	
30	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Ол ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген. Ол өте баяу жүреді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
31	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Ол ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген. Ол өте баяу жүреді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

32	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол BIOS-тан кейін жүктелмейді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
33	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол жедел жадты танымайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
34	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол BIOS-тан кейін жүктелмейді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

35	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол жедел жадты танымайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
36	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол қуат көзін ауыстырғаннан кейін де қосылмайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
37	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол қуат көзін ауыстырғаннан кейін де қосылмайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

38	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол қуат көзін ауыстырғаннан кейін де қосылмайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
39	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол қуат көзін ауыстырғаннан кейін де қосылмайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
40	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол қуат көзін ауыстырғаннан кейін де қосылмайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

41	LogyCom 67532LC жүйелік блок	04.09.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол қуат көзін ауыстырғаннан кейін де қосылмайды.Орнатылған ОЖ: Windows 7	
42	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол жүктеу кезінде қатып қалады.Орнатылған ОЖ: Windows 7	
43	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол жүктеу кезінде қатып қалады. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

44	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; жүйелік тақтадағы чиптер істен шықты. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
45	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; жүйелік тақтадағы чиптер істен шықты. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
46	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; жүйелік тақтадағы чиптер істен шықты. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

47	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол BIOS-тан кейін жүктелмейді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
48	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және ескірген; ол BIOS-тан кейін жүктелмейді. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
49	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол жедел жадты танымайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

50	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол жедел жадты танымайды. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
51	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол BIOS-да қатып қалады. Орнатылған ОЖ: Windows 7	
52	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	Жүйелік блок ескірген және физикалық тұрғыдан ескірген; ол BIOS-да қатып қалады. Орнатылған ОЖ: Windows 7	

53	ADSL модемі	09.04.2012	Ол қосылмайды. Кірістірілген батареялар жанып кеткен.	
54	UPS SVC V-650-F	27.10.2014	Шамадан тыс жүктеме және жоғары жүктеме кезінде ұзақ жұмыс істеу салдарынан инвертордың істен шығуы. Қосылмайды.	
55	UPS SVC V-650-F	27.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
56	UPS SVC V-650-F	27.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
57	UPS SVC V-650-F	27.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	

58	UPS SVC V-650-F	27.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
59	UPS SVC V-650-F	20.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
60	UPS SVC V-650-F	20.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
61	UPS SVC V-650-F	20.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	

62	UPS SVC V-650-F	20.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
63	UPS SVC V-650-F	20.10.2014	Басқару модулінің және құрылғының платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
64	Моноблок	28.06.2019	Сыртқы ақаулар жоқ. Операциялық жүйе жүктелмейді. Операциялық жүйені нөлден қайта орнату мәселені шешпейді. Ықтимал мәселе: аналық платадағы нашар қуат көзі немесе өндірістік ақау.	
65	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстыру. Жұмыс тәртібінде.	

66	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
67	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
68	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
69	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды.	

			Жұмыс тәртібінде.	
70	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде. .	
71	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
72	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	

73	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
74	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
75	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
76	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды.	

			Жұмыс тәртібінде.	
77	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	
78	CCTV жүйесіне енгізілген ішкі периметрлік камера	14.12.2016	Сыртқы ақаулар жоқ. Жаңа жабдыққа ауыстырылды. Жұмыс тәртібінде.	

79	Кресло	16.07.2014	Газ лифті істемейді. Арқалық ұстағыштың бекіткіші сынған, арқалық ұстағыштың пластикалық негізі жұлынған. Қаптаудағы дақтар.	
80	Кеңсе креслосы	10.09.2015	Арқалық тіреуіш сынған. Газ лифті жұмыс істемейді.	
81	Кеңсе креслосы	16.07.2014	Орындық сынған, арқалық тірегі сынған, орындықты реттеу жұмыс істемейді.	

82	Орындық	22.06.2015	Орындық сынған, арқасы сынған, газлифт жұмыс істемейді, қаптамада кетіруге болмайтын дақтар бар.		
83	Сұр түсті IZO орындық	21.11.2008	Арқаның пластикалық негізі сынған, орындықтың төсеніші лас.		

--	--	--	--	--