

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012065	3 333,00		Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.	
2	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012066	3 333,00		Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.	
3	Веб-камера	06.11.2014	9-0006420	1 638,00		Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.	