


















№	Атауы	Есепке қабылданған күні	Инв. нөмірі	Бастапқы құны	Баланстық құны, теңгемен	Жай-күйдің сипаттамасы	Фото/Ескертпе
1.	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003158	12 825,00	0,00	Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
2.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0002370	12 825,00	0,00	Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	




3.	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003154	12 825,00	0,00	<p>Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі ақаулар, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды қамтамасыз етеді мақсатқа сай емес. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
4.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0001994	12 825,00	0,00	<p>Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Батарея жинағының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты құрылғы резервтік қуат функциясын орындамайды. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
5.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0001988	12 825,00	0,00	<p>Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




6.	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003151	12 825,00	0,00	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдарға тиесілі құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау)	
7.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0002003	12 825,00	0,00	Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
8.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0002010	12 825,00	0,00	Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	




9.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0001989	12 825,00	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Себеп бойынша есептен шығару ұсынылады қауіпсіз пайдалану қатерлері. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
10.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0002368	12 825,00	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
11.	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003157	12 825,00	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




12.	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003153	12 825,00	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру мүмкін персоналға және қосылған жабдықтарға қауіп төндіреді. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
13.	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003160	12 825,00	0,00	<p>Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
14.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0001993	12 825,00	0,00	<p>Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




15.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0001995	12 825,00	0,00	<p>Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі іркілістер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
16.	ҮҚК SVC V1200F	04.09.2013	8-0002002	12 825,00	0,00	<p>Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
17.	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003156	12 825,00	0,00	<p>Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




18.	ИБП (UPS 1200 VA) бейнебақылау жүйесінің жиынтығында	14.12.2016	8-0010046	39 765,60	0,00	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі іркілістер, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
19.	ИБП (UPS 1200 VA) бейнебақылау жүйесінің жиынтығында	14.12.2016	8-0010047	39 765,60	0,00	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
20.	ИБП (UPS 3000 VA) бейнебақылау жүйесінің жиынтығында	14.12.2016	8-0010045	144 454,24	0,00	Құрылғы ағымдағы жабдықты қорғау үшін қажетті қуат пен батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етпейді. Жиі істен шығу, қорғаныс тиімділігінің төмендеуі, тұрақты бақылау қажеттілігі одан әрі пайдалануды мақсатсыз етеді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	




21.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007583	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Байланысты электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуы, құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
22.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007574	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
23.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007587	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




24.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007589	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Байланысты электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуы, құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
25.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007577	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
26.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007584	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




27.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007571	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Байланысты электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуы, құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
28.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007588	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
29.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007581	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




30.	ҮҚК SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007576	21 505,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Байланысты электрондық компоненттер мен аккумуляторлардың табиғи тозуы, құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
31.	ҮҚК SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005119	8 208,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
32.	ҮҚК SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005158	8 208,00	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




33.	ИБП UPS IPPON Innova RT1000	14.06.2013	8-0000931	73 450,00	0,00	<p>Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы аккумуляторлық батареяның ақаулығына байланысты резервтік қуат функциясын орындамайды батареялар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
34.	Ippon Smart Winner 1500 филиалдарының серверлік жабдықтарына арналған UPS	20.11.2017	8-0011165	125 750,00	0,00	<p>Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Батарея жинағының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты құрылғы резервтік қуат функциясын орындамайды. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
35.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014371	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




36.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014376	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдарға тиесілі құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау)</p>	
37.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014393	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
38.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014361	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




39.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014367	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдарға тиесілі құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау)</p>	
40.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014374	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
41.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014381	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	



42.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014372	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдарға тиесілі құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау)</p>	
43.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014375	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
44.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014360	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




45.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014362	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдарға тиесілі құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау)</p>	
46.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014377	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
47.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014391	31 001,60	0,00	<p>Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




48.	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	23.09.2019	8-0014380	31 001,60	0,00	Құрылғы өндіруші және ішкі ережелермен белгіленген толық нормативтік пайдалану мерзімін аяқтады. Электрондық компоненттердің және батареяның табиғи тозуына байланысты құрылғының әрі қарайғы жұмысы тұрақтылық пен қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдарға тиесілі құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау)	
49.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011698	40 019,84	0,00	Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
50.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011691	40 019,84	0,00	Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	




51.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011694	40 019,84	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Себеп бойынша есептен шығару ұсынылады қауіпсіз пайдалану қатерлері. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
52.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011696	40 019,84	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
53.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011693	40 019,84	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қаупіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	



54.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011688	40 019,84	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру мүмкін персоналға және қосылған жабдықтарға қауіп төндіреді. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
55.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011689	40 019,84	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
56.	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	13.11.2017	8-0011687	40 019,84	0,00	<p>Пайдалану кезінде тәуекелдер анықталды: қызып кету, жану иісі, бөгде дыбыстар, аккумуляторға ауысу кезінде тұрақсыз жұмыс. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру персонал мен қосылған жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін. Қауіпсіз пайдалану қауіпіне байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




57.	КФҚ Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	10019061	58 523,00	0,00	<p>ҚФФ белгіленген қызмет мерзімін аяқтады. Құрылғы ақауларын көрсетеді жұмыс, желіде мезгіл-мезгіл анықталмайды, басып шығару және сканерлеу мезгіл-мезгіл ақаулар тудырады. Сондай-ақ, фото барабан мен термиялық бекіту қондырғысының деградациясына байланысты баспа кескінінде ақаулар бар. Жөндеу және қалпына келтіру мақсатқа сай емес деп танылды. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
58.	КФҚ Canon i-Sensys MF4550d	31.07.2012	8-0000558	53 252,00	0,00	<p>ҚФФ белгіленген қызмет мерзімін аяқтады. Құрылғы дұрыс жұмыс істемейтінін көрсетеді, желіде мезгіл-мезгіл анықталмайды, басып шығару және сканерлеу мезгіл-мезгіл істен шығады. Сондай-ақ, фото барабан мен термиялық бекіту қондырғысының деградациясына байланысты баспа кескінінде ақаулар бар. Жөндеу және қалпына келтіру мақсатқа сай емес деп танылды. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




59.	КФҚ Canon i-Sensys MF4550d	31.07.2012	8-0000562	53 252,00	0,00	<p>КФҚ белгіленген қызмет мерзімін аяқтады. Құрылғы дұрыс жұмыс істемейтінін көрсетеді, желіде мезгіл-мезгіл анықталмайды, басып шығару және сканерлеу мезгіл-мезгіл істен шығады. Сондай-ақ, фото барабан мен термиялық бекіту қондырғысының деградациясына байланысты баспа кескінінде ақаулар бар. Жөндеу және қалпына келтіру мақсатқа сай емес деп танылды. Есептен шығару қызметтік құжат негізінде жүргізіледі. 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамалары (ҚРПИ-ге бекітілген баптар бойынша филиалдарға тиесілі құрал-жабдықтарды талдау)</p>	
60.	КФҚ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007979	77 099,68	0,00	<p>Құрылғы дайындық режиміне өтпейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) орындалады. Негізгі тораптарды ауыстыру (барабан-блок, лазер, сканерлеуші бөлік) экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
61.	КФҚ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007978	77 099,68	0,00	<p>Құрылғы дайындық режиміне өтпейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) орындалады. Негізгі тораптарды ауыстыру (барабан-блок, лазер, сканерлеуші бөлік) экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін</p>	




						тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
62.	КФҚ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007975	77 099,68	0,00	Құрылғы дайындық режиміне өтпейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) орындалады. Негізгі тораптарды ауыстыру (барабан-блок, лазер, сканерлеуші бөлік) экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Есепке алынғандарды талдау филиалдарға ҚРӨҚ-ға бекітілген баптар бойынша жабдықтар)	
63.	КФҚ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007973	77 099,68	0,00	Құрылғы дайындық режиміне өтпейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) орындалады. Негізгі тораптарды ауыстыру (барабан-блок, лазер, сканерлеуші бөлік) экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
64.	КФҚ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007974	77 099,68	0,00	Құрылғы дайындық режиміне өтпейді, сканерлеу және көшіру мүмкін емес, басып шығару ақаулармен (жолақтар, күңгірттеу) орындалады. Негізгі тораптарды ауыстыру (барабан-блок, лазер, сканерлеуші бөлік) экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	




65.	Sharp AL-1035-WH МФУ(Портативті)	22.12.2015	8-0008064	132 438,88	0,00	<p>Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сканер қақпағының зақымдануы,принтер бірнеше парақты басып алады. Жөндеу құны (термоблокты, лазерді және роликтерді ауыстыру) жаңа жабдық құнының 50%-нан асады. Экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
66.	КФҚ Xerox Work Centre 3215	29.08.2016	8-0008984	70 201,60	0,00	<p>Мерзімді басып шығару қателері, тапсырмаларды тасымалдау кезінде қатып қалу, сканерлеу кезінде күңгірт жолақтар, кескіннің бұрмалануы байқалады. Құрылғы көшіру функциясын тиісті сапада орындамайды. Бірнеше бетті басып шығарғаннан кейін құрылғы қатеге ұшырайды, өшеді немесе қатып қалады. Жұмыстың тұрақсыздығына байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (ҚРПИ-ге бекітілген баптар бойынша филиалдардағы жабдықтарды талдау).</p>	
67.	КФҚ Xerox Work Centre 3215	29.08.2016	8-0008989	70 201,60	0,00	<p>Мерзімді басып шығару қателері, тапсырмаларды тасымалдау кезінде қатып қалу, сканерлеу кезінде күңгірт жолақтар, кескіннің бұрмалануы байқалады. Құрылғы көшіру функциясын тиісті сапада орындамайды. Бірнеше бетті басып шығарғаннан кейін құрылғы қатеге ұшырайды, өшеді немесе қатып қалады. Жұмыстың тұрақсыздығына</p>	




						байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
68.	КФҚ Xerox Work Centre 3215	29.08.2016	8-0008986	70 201,60	0,00	<p>Мерзімді басып шығару қателері, тапсырмаларды тасымалдау кезінде қатып қалу, сканерлеу кезінде күңгірт жолақтар, кескіннің бұрмалануы байқалады. Құрылғы көшіру функциясын тиісті сапада орындамайды. Бірнеше бетті басып шығарғаннан кейін құрылғы қатеге ұшырайды, өшеді немесе қатып қалады. Жұмыстың тұрақсыздығына байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
69.	КФҚ Xerox Work Centre 3215	29.08.2016	8-0008985	70 201,60	0,00	<p>Мерзімді басып шығару қателері, тапсырмаларды тасымалдау кезінде қатып қалу, сканерлеу кезінде күңгірт жолақтар, кескіннің бұрмалануы байқалады. Құрылғы көшіру функциясын тиісті сапада орындамайды. Бірнеше бетті басып шығарғаннан кейін құрылғы қатеге ұшырайды, өшеді немесе қатып қалады. Жұмыстың тұрақсыздығына байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	




70.	КФҚ Xerox Work Centre 3215	29.08.2016	8-0008991	70 201,60	0,00	<p>Мерзімді басып шығару қателері, тапсырмаларды тасымалдау кезінде қатып қалу, сканерлеу кезінде күңгірт жолақтар, кескіннің бұрмалануы байқалады. Құрылғы көшіру функциясын тиісті сапада орындамайды. Бірнеше бетті басып шығарғаннан кейін құрылғы қателеге ұшырайды, өшеді немесе қатып қалады. Жұмыстың тұрақсыздығына байланысты есептен шығару ұсынылады. Есептен шығару 16.07.2025 жылғы БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Есепке алынған жабдықты талдау Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне бекітілген баптар бойынша филиалдар арқылы)</p>	
71.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002492	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
72.	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002499	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге</p>	






						асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
73.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002482	26 985,00	0,00	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусың жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
74.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002501	26 985,00	0,00	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусың жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
75.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002491	26 985,00	0,00	Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусың жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	






76.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002494	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
77.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002511	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Табылды механикалық компоненттердің тозуы: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттағыштар және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
78.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002512	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	

79.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002493	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
80.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002503	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ бар корпусының жарықтары мен деформациясы. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
81.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002506	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	






82.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002483	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусың жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
83.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002480	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусың жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару БҚАН – 26913 қызметтік жазбасының негізінде жүргізіледі. 16.07.2025 ж. (ҚРПИ-ге бекітілген баптар бойынша филиалдардағы жабдықтарды талдау)</p>	
84.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002497	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусың жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	





85.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002498	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
86.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002508	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	
87.	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002515	26 985,00	0,00	<p>Құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды режимде жұмыс істеді. Механикалық құрамдас бөліктердің тозуы анықталды: қағаз ұстағыш роликтер, бағыттаушы рельстер және науа бекіткіштері. Сондай-ақ, корпусының жарықтары мен деформациясы бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).</p>	



88.	Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналі кемінде 24)	17.09.2018	8-0013116	49 714,00	0,00	Түрлі-түсті басып шығару жолақтармен, дақтармен, түстердің бұрмалануымен бірге жүреді. Картридждерді ауыстыру және калибрлеу нәтиже бермейді. Экранның ортасында тік сызық бар. Есептен шығару 16.07.2025 ж. БҚАН – 26913 жадынамасы негізінде жүзеге асырылады. (Филиалдар үшін тізімделген құрал-жабдықтарды ПҚҚБ-ға бекітілген баптар бойынша талдау).	
89.	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	27.12.2017	8-0012059	62 720,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейді, аналық платадағы конденсаторлар жанып кетті.	
90.	Бейнебақылау жүйесінің жиынтығындағы LCD 21" монитору	14.12.2016	8-0010030	61 663,84	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
91.	LG/20M37A монитору	09.11.2015	8-0007172	26 300,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
92.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005784	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	




93.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005782	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
94.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005761	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
95.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005760	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
96.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005783	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
97.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005754	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ Аппараттық және аппараттық құралдардың конфигурация стандарты "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының бағдарламалық жасақтамасы.	



98.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005775	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
99.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005765	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
100.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005763	18 098,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
101.	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002819	19 760,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
102.	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002817	19 760,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	



103	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0005921	36 374,24	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
104	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0008043	36 374,24	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
105	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0006183	36 374,24	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
106	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0006454	36 374,24	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
107	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0006402	36 374,24	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	

108	Fujitsu LED E20T6 мониторы	04.09.2013	8-0001521	19 760,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ Аппараттық және аппараттық құралдардың конфигурация стандарты "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының бағдарламалық жасақтамасы.	
109	Fujitsu LED E20T6 мониторы	04.09.2013	8-0001511	19 760,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
110	Fujitsu LED E20T6 мониторы	04.09.2013	8-0001519	19 760,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
111	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010887	190 358,56	0,00	Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.	







112	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010868	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді қамтамасыз ету. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.</p>	
113	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010870	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.</p>	





114	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010877	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.</p>	
115	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010861	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.</p>	
116	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010871	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне</p>	

						байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.	
117	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010867	190 358,56	0,00	Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.	
118	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010876	190 358,56	0,00	Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.	

119	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010884	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді қамтамасыз ету. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.</p>	
120	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010862	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.</p>	

121	Жүйелік блок 82368LC	04.09.2017	8-0010873	190 358,56	0,00	<p>Техникалық байқау нәтижесінде жүйелік блоктың негізгі қондырғыларының толық моральдық және физикалық тозуы анықталды. Аппараттық бөлік заманауи операциялық жүйенің және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына сәйкес келмейді. Өнімділіктің күрт төмендеуіне байланысты одан әрі пайдалану мүмкін емес. Модернизацияны жүргізу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені компоненттер мен жұмыстардың құны жабдықтың қалдық құнынан асып түседі.</p>	
122	Портативті сөмкесі және "тышқан" манипуляторы бар жиынтықтағы ноутбук	19.09.2016	8-0009104	199 920,00	0,00	<p>Есептен шығару қолдаудың мерзімінің аяқталуына (14.10.2025 жылға дейін) байланысты жүзеге асырылады Windows 10. Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.</p>	
123	Портативті сөмкесі және "тышқан" манипуляторы бар жиынтықтағы ноутбук	19.09.2016	8-0009107	199 920,00	0,00	<p>Есептен шығару қолдаудың мерзімінің аяқталуына (14.10.2025 жылға дейін) байланысты жүзеге асырылады Windows 10. Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.</p>	

124	Портативті сөмкесі және "тышқан" манипуляторы бар жиынтықтағы ноутбук	19.09.2016	8-0009108	199 920,00	0,00	Есептен шығару қолдаудың мерзімінің аяқталуына (14.10.2025 жылға дейін) байланысты жүзеге асырылады Windows 10. Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Сәйкес емес арнайы/техникалық талаптарға ІНҚ "БЖЗҚ" АҚ компьютерлік жабдықтарының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасын конфигурациялау стандарты.	
125	Желіаралық қалқан (VPN Router маршрутизаторы)	06.12.2017	8-0011485	26 208,00	0,00	Көптеген желілік интерфейстердің істен шығуы (Ethernet/WAN порттар). Құрылғының физикалық және моральдық тозуы. Жөндеу мақсатқа сай емес.	
126	Желіаралық қалқан (VPN Router маршрутизаторы)	06.12.2017	8-0011486	26 208,00	0,00	Аналық платаның толық істен шығуы кернеудің жоғарылауынан немесе ұзақ уақыт қызып кетуден туындайды. Жөндеу мақсатқа сай емес.	
127	Желіаралық қалқан (VPN Router маршрутизаторы)	06.12.2017	8-0011490	26 208,00	0,00	Аналық платаның толық істен шығуы кернеудің жоғарылауынан немесе ұзақ уақыт қызып кетуден туындайды. Жөндеу мақсатқа сай емес.	
128	Желіаралық қалқан (VPN Router маршрутизаторы)	06.12.2017	8-0011492	26 208,00	0,00	Көптеген желілік интерфейстердің істен шығуы (Ethernet/WAN порттар). Құрылғының физикалық және моральдық тозуы. Жөндеу мақсатқа сай емес.	
129	Желіаралық қалқан (VPN Router маршрутизаторы)	06.12.2017	8-0011493	26 208,00	0,00	Көптеген желілік интерфейстердің істен шығуы (Ethernet/WAN порттар). Құрылғының физикалық және моральдық тозуы. Жөндеу мақсатқа сай емес.	

130	Сыртқы модем	28.05.2015	8-0006669	1 097,60	0,00	Негізгі чиптің толық істен шығуы (CPU/ASIC) және аналық плата кернеудің жоғарылауына немесе ұзақ уақыт қызып кетуіне байланысты. Жөндеу мақсатқа сай емес.	
131	Сыртқы модем	28.05.2015	8-0006668	1 097,60	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысын жоғалтады, сеансты жиі "үзеді", ADSL желісінің жұмысында үзілістер болады. Мәселе кабельді ауыстыру және орнату арқылы шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік стандарттармен және жабдықпен үйлесімді емес.	
132	Сыртқы модем	28.05.2015	8-0006667	1 097,60	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысын жоғалтады, сеансты жиі "үзеді", ADSL желісінің жұмысында үзілістер болады. Мәселе кабельді ауыстыру және орнату арқылы шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік стандарттармен және жабдықпен үйлесімді емес.	
133	ADSL модемі	30.05.2013	8-0000820	2 480,00	0,00	Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысын жоғалтады, сеансты жиі "үзеді", ADSL желісінің жұмысында үзілістер болады. Мәселе кабельді ауыстыру және орнату арқылы шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік стандарттармен және жабдықпен үйлесімді емес.	

134	ADSL модемі	30.05.2013	8-0000821	2 480,00	0,00	<p>Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысын жоғалтады, сеансты жиі "үзеді", ADSL желісінің жұмысында үзілістер болады. Мәселе кабельді ауыстыру және орнату арқылы шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік стандарттармен және жабдықпен үйлесімді емес.</p>	
135	ADSL модемі	30.05.2013	8-0000906	2 480,00	0,00	<p>Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысын жоғалтады, сеансты жиі "үзеді", ADSL желісінің жұмысында үзілістер болады. Мәселе кабельді ауыстыру және орнату арқылы шешілмейді. Модель ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік стандарттармен және жабдықпен үйлесімді емес.</p>	
136	Модем (бөлінген желіге арналған модем)	13.07.2017	8-0010609	3 360,00	0,00	<p>Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген. Құрылғы провайдермен байланысын жоғалтады, сеансты жиі "үзеді", ADSL желісінің жұмысында үзілістер болады. Мәселе кабельді ауыстыру және орнату арқылы шешілмейді. Үлгі ескірген, заманауи қауіпсіздік протоколдары мен тасымалдау жылдамдығын қолдамайды. Ағымдағы желілік стандарттармен және жабдықпен үйлесімді емес.</p>	