

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первонача- льная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Монитор 17 LCD Алси L74BG 8мс 0,26 700:1 1280*1024 75Гц	31.12.2013	802-527	35 862.75	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

2	Монитор 17 LCD Alesci L74BG 8мс 0,26 700:1 1280*1024 75Гц	31.12.2013	802-620	32 819.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
3	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003897	18 098.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

4	Монитор Fujitsu LED E20T-6	31.12.2013	8-0000138	20 844.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
5	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006464	36 374.24	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства..	

6	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006466	36 374.24	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
---	-----------------------	------------	-----------	-----------	---	---	--

7	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006470	36 374.24	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
---	-----------------------	------------	-----------	-----------	---	--	--

8	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006472	36 374.24	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
9	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006461	36 374.24	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

10	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006483	36 374.24	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
11	Монитор Fujitsu LED E20T6	31.12.2013	8-0001470	19 760.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

12	Монитор Fujitsu LED E20T6	31.12.2013	8-0001479	19 760.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
13	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007099	26 300.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

14	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007104	26 300.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
15	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007106	26 985.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

16	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005811	18 098.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
17	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005815	18 098.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

18	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005810	18 098.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
19	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003911	18 098.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

20	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003930	18 098.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
21	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2013	8-0002800	19 760.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

22	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008037	132 438.88	0	Выход из строя печки. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
23	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008039	132 438.88	0	Выход из строя печки. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

24	Ноутбук HP LQ151RA Pavilion g7-1054er Ci3 390M	31.12.2013	10018860	147 605.00	0	Физически и морально устарел, не держит заряд, проблемы с платой питания. Залипание кнопок клавиатуры	
25	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009154	199 920.00	0	Физически и морально устарел, не держит заряд, проблемы с платой питания. Залипание кнопок клавиатуры	 

26	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009157	199 920.00	0	Физически и морально устарел, не держит заряд, проблемы с платой питания. Залипание кнопок клавиатуры	 
27	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009158	199 920.00	0	Физически и морально устарел, не держит заряд, проблемы с платой питания. Залипание кнопок клавиатуры	


						
28	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009161	199 920.00	0	<p>Физически и морально устарел, не держит заряд, проблемы с платой питания. Залипание кнопок клавиатуры</p>  

29	Системный блок 77878LC	11.11.2015	8-0006797	112 708.96	0	Состояние удовлетворительно. Морально устарел, не поддерживает приемлемую скорость работы современных операционных систем. Не поддерживает современные операционные системы, что влияет на безопасность данных.	
30	Системный блок 77878LC	11.11.2015	8-0006807	112 708.96	0	Состояние удовлетворительно. Морально устарел, не поддерживает приемлемую скорость работы современных операционных систем. Не поддерживает современные операционные системы, что влияет на безопасность данных.	

31	Системный блок 77878LC	11.11.2015	8-0006811	112 708.96	0	Состояние удовлетворительно. Морально устарел, не поддерживает приемлемую скорость работы современных операционных систем. Не поддерживает современные операционные системы, что влияет на безопасность данных.	
----	---------------------------	------------	-----------	------------	---	--	--

32	Системный блок 80054LC	07.09.2016	8-0008646	181 994.40	0	Состояние удовлетворительно. Морально устарел, не поддерживает приемлемую скорость работы современных операционных систем. Не поддерживает современные операционные системы, что влияет на безопасность данных.	
----	---------------------------	------------	-----------	------------	---	--	--

33	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004615	85 812.04	0	Состояние удовлетворительно. Морально устарел, не поддерживает приемлемую скорость работы современных операционных систем. Не поддерживает современные операционные системы, что влияет на безопасность данных.	
----	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	---	--	--

34	Сканер HP ScanJet G2710photo L2696A,A4,2400*4800dpi , 48bit	31.12.2013	806-043	12 800.00	0	Морально устарел, поломка лампы/сенсора	
----	--	------------	---------	-----------	---	--	--

35	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011083	59 869.60	0	Порты FXO/FXS не работают	
----	--	------------	-----------	-----------	---	---------------------------	--

36	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011084	59 869.60	0	Порты FXO/FXS не работают	
37	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009237	22 176.00	0	Нет синхронизации с операторами, постоянные обрывы связи	

38	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009238	22 176.00	0	Нет синхронизации с операторами, постоянные обрывы связи	
39	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009239	22 176.00	0	Нет синхронизации с операторами, постоянные обрывы связи	

40	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009240	22 176.00	0	Нет синхронизации с операторами, постоянные обрывы связи	
41	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009241	22 176.00	0	Нет синхронизации с операторами, постоянные обрывы связи	

42	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503"	07.10.2016	8-0009242	22 176.00	0	Нет синхронизации с операторами, постоянные обрывы связи	
43	Модем ADSL	10017404	31.12.2013	3 580.00	0	Модуль DSL неисправен	

44	Модем ADSL	31.12.2013	8-0000807	2 480.00	0	Модуль DSL неисправен	
45	Модем ADSL	31.12.2013	8-0000117	3 498.00	0	Модуль DSL неисправен	

46	Модем ADSL	31.12.2013	8-0000048	3 250.00	0	Модуль DSL неисправен	
47	Модем внешний	11.06.2015	8-0006662	1 097.60	0	Модуль DSL неисправен	

48	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003430	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
49	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0001952	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

50	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0001954	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
51	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0001958	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

52	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0001960	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	----------------	------------	-----------	-----------	---	---	---

53	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0001966	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
54	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0001968	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

55	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002401	12 825.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
56	ИБП SVC V-1000-F	05.12.2016	8-0009816	33 741.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

57	ИБП SVC V-1000-F	05.12.2016	8-0009818	33 741.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
58	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005002	8 208.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

59	ИБП SVC V-650-F	29.09.2014	8-0003939	8 208.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	-----------------	------------	-----------	----------	---	---	--

60	ИБП SVC V-650-F	29.09.2014	8-0003982	8 208.00	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
61	Источник бесперебойного питания	11.06.2021	8-0015064	31 739.68	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

62	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014315	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
63	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014316	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	


64	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014317	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	---	------------	-----------	-----------	---	---	---

65	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014318	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	---	------------	-----------	-----------	---	---	---

66	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014320	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	---	------------	-----------	-----------	---	---	--

67	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014322	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
68	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014323	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

69	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014324	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
70	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014325	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

71	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014326	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	---	------------	-----------	-----------	---	---	---

72	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014383	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
73	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014384	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

74	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014385	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	---	------------	-----------	-----------	---	---	--

75	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014388	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	---	------------	-----------	-----------	---	---	--

76	Источник бесперебойного питания APC BX650LI	14.10.2019	8-0014389	31 001.60	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
77	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011703	40 019.84	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

78	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011709	40 019.84	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	--	------------	-----------	-----------	---	---	--

79	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011710	40 019.84	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
----	--	------------	-----------	-----------	---	---	--

80	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011711	40 019.84	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	
81	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011713	40 019.84	0	Выход из строя платы управления, исчерпан ресурс аккумуляторной батареи	

