

№	Атауы	Есепке қабылданған күні	Инв. нөмірі	Бастапқы құны	Баланстық құны, теңгемен	Жай-күйдің сипаттамасы	Фото/Ескертпе
1	Операциялық залдағы жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер). Үлгі - "Mini PC Q 100 super mi	03.11.2014	8-0005995	73 875,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемеуіне әкелді.	
2	Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналі кемінде 24)	17.09.2018	8-0013106	49 714,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемеуіне әкелді.	
3	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0003884	36 374,24	0,00	Мәселе кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкелетін электрондық құрамдастардың істен шығуынан туындайды. Артефактілер экранда байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
4	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0007859	36 374,24	0,00	Мәселе кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкелетін электрондық құрамдастардың істен шығуынан туындайды. Артефактілер экранда байқалады, ал кейбір	

						жағдайларда ол толығымен қара болады.	
5	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0008387	36 374,24	0,00	Мәселе электронды құрылғылардың істен шығуынан туындады құрамдас бөліктер, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкеледі. Артефактілер экранда байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
6	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0008389	36 374,24	0,00	Мәселе кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкелетін электрондық құрамдастардың істен шығуынан туындайды. Артефактілер экранда байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
7	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0007881	36 374,24	0,00	Мәселе кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкелетін электрондық құрамдастардың істен шығуынан туындайды. Артефактілер экранда	

						байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
8	LG/20M37A мониторы	09.11.2015	8-0007175	26 300,00	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемей тұрғанда экранның зақымдалуына байланысты жарықтар мен дақтар пайда болды. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оның жұмысын мүмкін емес етеді.	
9	Монитор LCD 21" жиынтықта жүйелер бейнебақылау	14.12.2016	8-0010031	61 663,84	0,00	Матрицалардың экран жұмыс істемей тұрған жағдайда. Экран сигналдарға жауап бермейді, кескін бұрмаланған, бұл құрылғыны пайдалануды мүмкін емес етеді.	
10	Монитор Qmax бейнебақылау жүйесінің құрамында	22.07.2019	8-0013761	55 300,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемеуіне әкелді.	
11	ҚФБ Sharp AL-1035- WH(Портативті)	22.12.2015	8-0008062	132 438,88	0,00	Блоктың істен шығуы фьюзердің және форматор тақталары. ҚФҚ қалпына келтіруге және одан әрі пайдалануға жатпайды.	

12	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002514	26 985,00	0,00	Форматор тақтасы жұмыс істемейді ішкі тақтаның сыни ақаулығына байланысты. Құрылғы қосылмайды және командаларға жауап бермейді.	
13	Жүйелі блок 77878LC	29.10.2015	8-0006956	112 708,96	0,00	Сынулар: жоқ Физикалық зақымданулар: жоқ Лицензия: Ескірген нұсқасы Windows 8.1	
14	Электрондық акпаратты беру терминалы - Үздіксіз коректендіру көзі	28.12.2016	8-0012536	16 877,78	0,00	АҚ Басқармасының бетпелік отырысының нәтижелері бойынша "БЖЗҚ" 23 бастап.12.2022 қ. №96 "өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы" жобасының жұмысын тоқтату пайдалану мерзімінің ұзақ болуына байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ, моральдық және техникалық жағынан ескірген.	
15	Электрондық акпаратты беру терминалы- Картридер	28.12.2016	8-0012537	6 740,74	0,00	АҚ Басқармасының бетпелік отырысының нәтижелері бойынша "БЖЗҚ" 23 бастап.12.2022 қ. №96 "өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы" жобасының жұмысын тоқтату пайдалану мерзімінің ұзақ болуына байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ, моральдық және техникалық жағынан ескірген.	

16	Электрондық ақпаратты беру терминалы - Жүйелік блок	28.12.2016	8-0012540	78 140,74	0,00	АҚ Басқармасының бетпестік отырысының нәтижелері бойынша "БЖЗҚ" 23 бастап.12.2022 қ. №96 "өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы" жобасының жұмысын тоқтату пайдалану мерзімінің ұзақ болуына байланысты бұл жабдықты пайдаланудың қажеті жоқ, моральдық және техникалық жағынан ескірген.	
17	Желілік коммутатор (Switch) 24 порттық басқарылатын	05.10.2017	8-0010932	182 403,20	0,00	Физикалық зақымданулар: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, Қордағы ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді.	
18	Желілік коммутатор (Switch) 24 порттық басқарылатын	05.10.2017	8-0010930	182 403,20	0,00	Физикалық зақымданулар: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, сәйкес келмейді Қордағы ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына.	

19	ADSL модемі	30.05.2013	8-0000825	2 480,00	0,00	Ақаулар: электр қуатының қысқа тұйықталуы салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модельге қосалқы бөлшектер жоқ, модель өндірістен шығарылды. Физикалық зақымданулар: жоқ Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген	
20	ADSL модемі	30.05.2013	8-0000824	2 480,00	0,00	Ақаулар: электр қуатының қысқа тұйықталуы салдарынан тақтаның істен шығуы, бұл модельге қосалқы бөлшектер жоқ, модель өндірістен шығарылды. Физикалық зақымданулар: жоқ Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген	
21	YKK SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007585	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшіп қалады	

22	YKK SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007586	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшіп қалады	
23	YKK SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007590	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшіп қалады	
24	YKK SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007582	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшіп қалады	
25	YKK SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005154	8 208,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғанысты қамтамасыз етпестен жиі өшіп қалады	
26	Орындық Изо гоб/ 3 посад. орындар	29.12.2007	1253-1965	12 600,00	0,00	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы	

						тозған ұзақ пайдалану салдарынан. Ортадағы орындық сынған, сонымен қатар өте орындықтар бүйірлерінде бос ұсталады. Сәйкес емес брендбукке. Одан әрі пайдалану мақсатқа сай емес.	 Скамья Изю гоб/ 3 посад. места 1253-1965 
27	Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналі кемінде 24)	17.09.2018	8-0013109	49 714,00	0,00	Бейне контроллерінің дұрыс жұмыс істемеуі – жыпылықтаған кескін, экрандағы жолақтар. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	 Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналі кемінде 24) 8 0013109 
28	ҚФБ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007977	77 099,68	0,00	Блок істен шықты фьюзердің және форматор тақталары. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	 МФУ I-SENSYS MF217W Canon 8 0007977 

29	ҚФБ I-SENSYS MF217W Canon	28.12.2015	8-0007980	77 099,68	0,00	Қағаз беру механизмінің дұрыс жұмыс істемеуі (күйме қозғалмайды), пештің (қондырғының) істен шығуы термобайланыстар), сондай-ақ негізгі басқару чипінің зақымдалуы. Бұл ақаулар жабдықты жөндеуге жарамсыз етеді. Механикалық және электронды зақымданулардың салдарынан жабдықты жөндеу мақсатқа сай емес.	
30	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002507	26 985,00	0,00	Лазер блогының ақаулығы – дұрыс басылмаған, ауыстыру тиімсіз. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	
31	Принтер HP CE461A laser jet P2035	28.10.2013	8-0002510	26 985,00	0,00	Қағаз беру механизмі роликтердің тозуына, қызып кетуіне байланысты бұғатталған термопенкалар оның зақымдалуына әкеліп соқтырды, ал басқару чипі істен шықты. Ақаулар жиынтық сипатқа ие және ағымдағы жөндеу жағдайында қалпына келтіруге жатпайды. Жөндеу айтарлықтай шығындар мен уақытты қажет етеді, бұл ескірген жабдық үшін ақталмайды.	

32	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі дар.Үлгі-"Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006001	70 000,00	0,00	Басқару тақтасының ақаулығы – кескіннің бұрмалануы, сигналдың жоғалуы. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	
33	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі дар.Үлгі-"Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006002	70 000,00	0,00	Бейне контроллерінің ақаулығы – жыпылықтайтын кескін, экрандағы жолақтар. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	
34	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі дар.Үлгі-"Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006003	70 000,00	0,00	Кескін контроллерінің ақаулығы – монитор қосылады, бірақ мезгіл - мезгіл өшеді немесе қосылымға жауап бермейді, микросхемалардағы маңызды ақауларға байланысты қалпына келтіру мүмкін емес. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	

35	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі дар.Үлгі-"Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006007	70 000,00	0,00	Монитордың қуат көзінің істен шығуы – блок ішіндегі қысқа тұйықталу, жөндеу мүмкін емес. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	
36	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі дар.Үлгі-"Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006008	70 000,00	0,00	Матрица жанып кетті – өлі пикселдердің пайда болуы, экранды күнгірттеу. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	
37	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі дар.Үлгі-"Mimo touch2"	25.11.2014	8-0006009	70 000,00	0,00	Қуат қосқышының зақымдануы – контактілердің үзілуі, қалпына келтіру тиімсіз. Бұл жабдық ақаулы жағдайда. Сату нарығында қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеуге жатпайды.	
38	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004643	85 812,04	0,00	Сынулар: жоқ Физикалық зақымданулар: жоқ Ескірген операциялық жүйе Windows 8.1	

39	Оператордың таблосы	29.12.2015	8-0008159	16 800,00	0,00	Бекітпе, экран сынған. Механикалық зақымданулар бар. Жөндеуге жатпайды, есептен шығару қажет.	
40	Оператордың таблосы	29.12.2015	8-0008160	16 800,00	0,00	Бекітпе, экран сынған. Механикалық зақымданулар бар. Жөндеуге жатпайды, есептен шығару қажет.	
41	Табло оператордың. Үлгі- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	25.11.2014	8-0005983	27 000,00	0,00	Бекітпе, экран сынған. Механикалық зақымданулар бар. Жөндеуге жатпайды, есептен шығару қажет.	
42	Табло оператордың. Үлгі- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	25.11.2014	8-0005992	27 000,00	0,00	Бекітпе, экран сынған. Механикалық зақымданулар бар. Жөндеуге жатпайды, есептен шығару қажет.	