










№	Атауы	Есепке қабылдау күні	Түгендеу нөмірі	Бастапқы құны	Баланс құны, теңгемен	Күй сипаттамасы	Фото/ Ескертпе
1	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006475	36 374.24	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	



2	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003885	18 098.00	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	
3	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005794	18 098.00	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	



4	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006481	36 374,24	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	
5	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006486	36374,24	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	



6	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006484	36374,24	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	
---	--------------------------	------------	-----------	----------	---	--	---



7	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	8-0001473	19 760.00	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	
---	------------------------------	------------	-----------	-----------	---	--	--



8	Монитор Fujitsu LED E20T-6	31.07.2012	8-0000145	20 844.00	0	<p>Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.</p>	
9	Монитор LG LED 20EN33SS	04.09.2013	8-0001830	19 760.00	0	<p>Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.</p>	


10	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007107	26 300.00	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	
11	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007114	26 300.00	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	



12	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005804	18 098.00	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	
13	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005792	18 098.00	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	



14	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003910	18 098.00	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	
15	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003891	18 098.00	0	Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.	



16	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003924	18 098.00	0	<p>Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.</p>	
17	Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналы 24)	28.09.2018	8-0013311	49 714.00		<p>Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.</p>	

18	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0003013	19 760.00		<p>Қуат көзінің ақаулығы. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген, осы модельге арналған компоненттер тоқтатылған.</p>	
19	Жүйелік блок 73411LC	30.09.2014	8-0004010	85 812.04	0	<p>Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.</p>	



20	Жүйелік блок 73411LC	30.09.2014	8-0004029	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу..	
21	Жүйелік блок 77878LC	30.10.2015	8-0006754	112 708.96	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

22	Жүйелік блок 80054LC	07.09.2016	8-0008625	181 994.40	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
23	Жүйелік блок 80054LC	07.09.2016	8-0008629	181 994.40	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

24	Жүйелік блок 80054LC	07.09.2016	8-0008630	181 994.40	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
25	Жүйелік блок 82368LC	25.09.2017	8-0010833	190 358.56	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	



26	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004676	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
27	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004679	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	



28	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004682	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
29	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004683	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

30	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004688	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
31	Жүйелік блок 77878LC	30.10.2015	8-0006766	112708,96	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

32	Жүйелік блок 73411LC	30.09.2014	8-0004031	85812,04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
33	Жүйелік блок 73411LC	30.09.2014	8-0004021	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	



34	Жүйелік блок 80054LC	07.09.2016	8-0008643	181 994.40	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
35	Жүйелік блок 77878LC	11.11.2015	8-0006801	112 708.96	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	



36	Жүйелік блок 80054LC	07.09.2016	8-0008633	181 994.40	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
37	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004680	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

38	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004670	85 812,04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
39	Жүйелік блок 82368LC	25.09.2017	8-0010845	190 358.56	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

40	Жүйелік блок 77878LC	11.11.2015	8-0006812	112 708.96	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
41	Жүйелік блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004669	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	



42	Жүйелік блок 73411LC	30.09.2014	8-0004027	85 812.04	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
43	Ноутбук портативті сөмкемен және тінтуірмен	03.10.2016	8-0009149	199 920.00	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

44	Ноутбук портативті сөмкемен және тінтуірмен	03.10.2016	8-0009150	199 920.00	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
45	Ноутбук портативті сөмкемен және тінтуірмен	03.10.2016	8-0009151	199 920.00	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

46	Ноутбук портативті сәмкемен және тінтуірмен	03.10.2016	8-0009152	199 920.00	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
47	Ноутбук портативті сәмкемен және тінтуірмен	03.10.2016	8-0009153	199 920.00	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	


							
48	Ноутбук портативті сөмкемен және тінтуірмен	03.10.2016	8-0009155	199 920.00	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	

49	Ноутбук портативті сөмкемен және тінтуірмен	03.10.2016	8-0009156	199 920.00	0	Жабдықтың моральдық және физикалық тозуы. Қазіргі техникалық талаптарға сәйкес келмеу.	
50	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	8-0014387	31 001.60	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	



51	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	14.10.2019	8-0014386	31 001.60	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
52	YKK SVC V-650-F	29.09.2014	8-0003984	8 208.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	



53	ҮҚК SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007617	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
54	ҮҚК SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007607	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	

55	ҮҚК SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007608	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
56	ҮҚК SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007612	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	


57	ҮҚК SVC V1000F	25.12.2015	8-0007486	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
58	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	8-0011702	40 019.84	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	



59	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	8-0011705	40 019.84	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
60	SVC V-1200-F-LCD үздіксіз қуат көзі	14.12.2017	8-0011708	40 019.84	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	



61	ҮҚК SVC V-650-F	29.10.2014	8-0004960	8 208.00	0	<p>Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.</p>	
62	ҮҚК SVC V-650-F	29.09.2014	8-0003984	8 208.00	0	<p>Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.</p>	

63	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003134	12 825.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
64	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003136	12 825.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	


65	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003138	12 825.00	0	<p>Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.</p>	
66	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003347	12 825.00	0	<p>Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.</p>	

67	ҮҚК SVC V1200F	29.11.2013	8-0003427	12 825.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
----	----------------	------------	-----------	-----------	---	--	--

68	ҮҚК SVC V-1000-F	05.12.2016	8-0009822	33 741.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
69	ҮҚК SVC V-1000-F	05.12.2016	8-0009823	33 741.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	



70	ҮҚК SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007601	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
71	ҮҚК SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007603	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	

72	ҮҚК SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007604	21 505.00	0	Қайта зарядталатын батареялар мен қуат көздерінің дұрыс жұмыс істемеуі, қалпына келтіру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес.	
73	24 портты (Switch) басқарылатын желілік қосқыш	11.10.2017	8-0010960	182 403.20	0	Желілік порттардың, басқару тақтасының аппараттық ақаулығы.	

74	24 портты (Switch) басқарылатын желілік қосқыш	11.10.2017	8-0010962	182 403.20	0	Желілік порттардың, басқару тақтасының аппараттық ақаулығы.	
----	--	------------	-----------	------------	---	---	--

75	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011079	59 869.60	0	Желілік порттардың,басқару тақтасының аппараттық ақаулығы.
76	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011080	59 869.60	0	Желілік порттардың,басқару тақтасының аппараттық ақаулығы.



77	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011082	59 869.60	0	Желілік порттардың,басқару тақтасының аппараттық ақаулығы.	 <p>The image shows two views of a Grandstream GXW4104 GSM gateway. The top view is the front of the device, which is a sleek, black and silver unit with the 'GRANDSTREAM' logo on the top surface. The bottom view shows the back of the device, featuring a black plastic housing with ventilation grilles on the sides and a central label containing technical specifications, a barcode, and regulatory information.</p>
78	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011081	59 869.60	0	Желілік порттардың,басқару тақтасының аппараттық ақаулығы.	 <p>The image shows two views of a Grandstream GXW4104 GSM gateway. The top view is the back of the device, showing the ventilation grilles and the technical label. The bottom view is the front of the device, showing the top surface with the 'GRANDSTREAM' logo. The device is shown resting on a cardboard box.</p>

