

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первонача- льная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/ Примечание
1	Вентилятор	10.07.2014	9-0004206	7 220,64	0,00	Поломка корпуса, обрыв проводов и обмоток	
2	Вентилятор	10.07.2014	9-0004245	7 220,64	0,00	Поломка корпуса, обрыв проводов и обмоток	

3	Вентилятор	10.07.2014	9-0004251	7 220,64	0,00	Поломка корпуса, обрыв проводов и обмоток		
4	Шредер	26.04.2018	9-0012763	31 360,00	0,00	Сломана шестеренка датчик не работает.		
5	Шредер	26.04.2018	9-0012769	31 360,00	0,00	Сломана шестеренка датчик не работает.		

6	Кресло	10.11.2016	9-0012176	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		
7	Кресло	10.11.2016	9-0012183	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		
8	Кресло	10.11.2016	9-0012184	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		

9	Кресло	10.11.2016	9-0012188	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.	
10	Кресло	10.11.2016	9-0012190	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.	
11	Кресло	10.11.2016	9-0012191	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.	

12	Кресло	10.11.2016	9-0012192	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		
13	Кресло	10.11.2016	9-0012194	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		
14	Кресло	10.11.2016	9-0012198	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		

15	Кресло	10.11.2016	9-0012200	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		
16	Кресло	10.11.2016	9-0012297	9 049,99	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		
17	Кресло	10.09.2015	9-0012708	8 450,00	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		


							
18	Кресло	10.09.2015	9-0012717	8 450,00	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.	 

19	Кресло	31.12.2013	9-0002247	13 100,00	0,00	Поломка механизма регулировки высоты, спинки, и подлокотника, ремонту не подлежит.		
20	Стол с тумбой	31.12.2013	0007572	12 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).		
21	Стол офисный	31.12.2013	0007576	9 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).		


22	Стол СД 714 (яблоня)	31.12.2013	1251-1905	42 730,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	
23	Стол офисный в «Комплекте мебели»	27.07.2011	1-0019285	13 377,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	


24	Стол офисный в "Комплекте мебели"	27.07.2011	1-0019286	13 377,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	
25	Стол для посетителей	06.12.2010	1-0016226	14 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	
26	Стол для посетителей	27.07.2011	1-0019296	7 377,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	

								
27	Стол офисный	31.12.2013	9-0002254	21 800,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).		
28	Стол офисный	15.03.2011	1-0016828	10 400,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).		

29	Стул офисный	06.12.2010	1-0016227	4 200,00	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	 
30	Стуля Изо	31.12.2013	1253-2016	4 000,00	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	

31	Стул офисный	06.12.2010	1-0016228	4 200,00	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	
32	Стул офисный	13.07.2011	10019001	3 740,00	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	

							
33	Стул офисный	19.12.2014	9-0007044	5 357,14	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	 
34	Стул офисный	19.12.2014	9-0007045	5 357,14	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	

							
35	Стулья СМ-7	31.12.2013	0007582	4 000,00	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	 

36	Стулья СМ-7	31.12.2013	0007586	4 000,00	0,00	Сошла обивка, конструкция искривлена.	
37	Табурет (Скамья 4-х местная)	22.06.2017	9-0019193	26 000,00	0,00	Сломаны сидушки и спинки, сошли обивки, конструкция искривлена.	

38	Тумба мобильная в "Комплекте мебели"	27.07.2011	1-0019289	3 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	
39	Тумба СД 202 (яблоня)	31.12.2013	1252-1340	24 103,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	

40	Шкаф для одежды	27.07.2011	1-0019300	14 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	
41	Шкаф книжный	15.07.2011	1-0019036	14 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	

42	Шкаф книжный	15.07.2011	1-0019037	14 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	
43	Шкаф книжный	15.07.2011	1-0019040	14 000,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	

44	Шкаф книжный	31.12.2013	9-0002277	27 800,00	0,00	На складе разобранном виде, шурупы, конфирматы не фиксируются, так как мебель разбиралась и собиралась по несколько раз и сам материал ЛДСП высохший и крошится (не соответствуют брендбуку).	