



№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012065	3 333,00		Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.	
2	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012066	3 333,00		Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.	
3	Веб-камера	06.11.2014	9-0006420	1 638,00		Перегоревшая дорожка микросхем, физически изношен. Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Комплектующие для данной модели нету в производстве.	

4	Шкаф для одежды (стоимость ниже 80 МРП)	26.05.2010	1-0012608	22 000,00	Физическое и эстетическое состояние шкафа для одежды изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана задняя спинка шкафа и нижняя часть, в следствие чего шкаф не устойчив . Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Шкаф для одежды (стоимость ниже 80 МРП) 1-0012608  9 000100 126083
5	Тумба мобильная	31.12.2013	9-0002977	11 070,00	Физическое и эстетическое состояние тумбы изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломаны выдвижные ящики и колесики. Не соответствует брендбуку. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Тумба мобильная 9-0002977  9 000000 029774
6	Стул	05.06.2015	9-0008839	4 430,00	Физическое и эстетическое состояние стула изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана левая ножка, поврежден дермантин. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Стул 9-0008839  9 000000 088399

7	Скамья 4-х местная	19.06.2015	9-0009661	22 320,00	Физическое и эстетическое состояние скамьи изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана средняя ножка – что препятствует эксплуатации (если сесть, то скамья провалится посередине), поврежден дермантин. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Скамья 4-х местная 
8	Стул	26.12.2016	9-0010659	6 720,00	Физическое и эстетическое состояние стула изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана левая ножка, поврежден дермантин. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Стул 
9	Кресло офисное	10.09.2015	9-0013907	8 450,00	Физическое и эстетическое состояние кресла изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломано регулирующее устройство спинки и сиденья. Дальнейшее использование нецелесообразно.	

							 Кресло офисное 9-0013907  9 000000 139077
10	Мобильная тумба	14.10.2015	9-0014446	6 552,00		Физическое и эстетическое состояние тумбы изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломаны выдвижные ящики, ручка и колесики. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Мобильная тумба 9-0014446  9 000000 144460
11	Мобильная тумба	14.10.2015	9-0014486	6 552,00		Физическое и эстетическое состояние тумбы изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломаны выдвижные ящики, ручка и колесики. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 Мобильная тумба 9-0014486  9 000000 144866

12	Стул	05.06.2015	9-0008872	4 430,00	Физическое и эстетическое состояние стула изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломаны обе ножки, поврежден дермантин. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 
13	Картридер	22.06.2018	9-0015815	4 235,84	Отказ контроллера интерфейса – не считывает карты памяти. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	
14	Картридер	22.06.2018	9-0015819	4 235,84	Отказ контроллера интерфейса – не считывает карты памяти. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	

15	Картридер	22.06.2018	9-0015832	4 235,84	Отказ контроллера интерфейса – не считывает карты памяти. Данное оборудование в неисправном состоянии. Ремонту не подлежит, в связи с отсутствием комплектующих запасных частей на рынке продаж.	
16	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005911	52 500,00	Заклинивание транспортного механизма подачи бумаги, выгорание термозакрепляющего блока, а также выход из строя платы контроллера сканера. Из-за комплексного характера повреждений, которые требуют замены дорогостоящих компонентов, ремонт оборудования экономически нецелесообразен.	
17	Телефонный аппарат (ТМЦ)	14.02.2017	6-0003963	14 215,63	Сбой в работе сетевого модуля, отсутствие реакции на звонки, повреждение экрана и неработоспособность динамика. Из-за серьезных аппаратных неисправностей ремонт нецелесообразен.	

18	Телефонный аппарат (ТМЦ)	14.02.2017	6-0003965	14 215,63	Неисправность микрофона, сбой работы кнопки удержания вызова, повреждение дисплея с отображением искаженных символов. Ремонт сложен и дорогостоящий, восстановление функционала устройства невозможно без полной замены ключевых компонентов.	
19	Телефонный аппарат (ТМЦ)	14.02.2017	6-0003984	14 215,63	Периодическое зависание устройства при входящих вызовах, отсутствие соединения с SIP-сервером, нарушена работа клавиши "вызов", искажение звука при разговоре. Обнаруженные сбои свидетельствуют о внутреннем дефекте платы управления. Ремонт экономически нецелесообразен. Рекомендуется списание и замена оборудования.	
20	Телефонный аппарат (ТМЦ)	14.02.2017	6-0003991	14 215,63	Повреждение сетевого порта RJ-45, нестабильная работа микропроцессора, а также отказ динамика, что приводит к невозможности передачи звука во время разговора. Из-за комплексных аппаратных неисправностей ремонт нецелесообразен.	

21	Факсимильный аппарат	26.02.2010	1-0011651	28 500,00	Износ термопечатающего узла, сбой в протяжке бумаги, отсутствие захвата документа при отправке, а также постоянная ошибка на дисплее при загрузке. Физический и функциональный износ основных компонентов не позволяет восстановить оборудование без полной замены узлов	
22	Факсимильный аппарат	26.02.2010	1-0011652	28 500,00	Не работает модемный модуль — аппарат не отправляет и не принимает факсы, застревании бумаги при печати, а также поломка прижимного ролика сканирующего механизма. Ввиду критического износа механических и электронных компонентов восстановление аппарата невозможно.	
23	Факсимильный аппарат	28.07.2010	1-0013852	24 745,00	Неработоспособность телефонной трубки: отсутствует звук в динамике и не работает микрофон. Также выявлена неисправность кнопок набора — не реагируют при нажатии. Телефонные функции аппарата утрачены, внутренние повреждения схемы клавиатурного блока и	

						аудио тракта не подлежат восстановлению.	
24	Факсимильный аппарат	28.07.2010	1-0013853	24 745,00		Аппарат не определяет входящие вызовы — отсутствует звонок и индикация. При попытке исходящего вызова отсутствует набор сигнала. Диагностировано повреждение телефонной линии в плате ввода. Устройство не выполняет базовые функции голосовой связи. Требуется замена внутренней схемы связи, что экономически нецелесообразно.	
25	Факсимильный аппарат	28.07.2010	1-0013854	24 745,00		Набор номера осуществляется с искажениями — часть цифр не распознаётся. Во время разговора слышны сильные помехи и шум в трубке. Обнаружен дефект в звуковом тракте и клавиатурной плате. Неисправность мешает использованию устройства по прямому назначению. Ремонт экономически нецелесообразен.	

26	Факсимильный аппарат	07.07.2011	1-0018388	23 993,00	Телефонная трубка не фиксируется в гнезде — происходит самопроизвольное отключение звонка. Кнопка "вызов" не срабатывает. Также периодически пропадает питание, что указывает на неполадку блока питания. Комплексный износ корпуса, контактных площадок и электронных компонентов делает дальнейшую эксплуатацию невозможной.	
----	----------------------	------------	-----------	-----------	--	---