

## ФОТО ИМУЩЕСТВА

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Описание состояния	Фото/примечание
1	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007186	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.	 
2	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007185	В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.	 

3	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007184	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
4	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007187	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 

5	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007180	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
6	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007188	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 

7	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007182	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
8	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007189	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 

9	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007176	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
10	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007145	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 

11	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007177	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
12	Монитор Fujitsu LED E20T6	31.12.2013	8-0001538	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 

13	Монитор Fujitsu LED E20T6	31.12.2013	8-0001532	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
14	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005715	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 


15	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005718	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
16	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005729	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 


17	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2013	8-0002839	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
18	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2013	8-0002836	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 


19	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2013	8-0002827	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 
20	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	8-0004082	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, морально и физически устарел.</p>	 

21	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	19.09.2018	8-0013009	<p>Выявлен дефект в матрице изображений, проявляющийся в некорректной работе пикселей (полосы на экране). Необходима замена матрицы.</p> <p>Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 <div data-bbox="1432 441 1783 714"> <p>Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24) 8-0013009</p>  <p>8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 9 9</p> </div>
22	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	31.12.2017	8-0012093	<p>Выявлен дефект в матрице изображений, проявляющийся в некорректной работе пикселей (полосы на экране). Необходима замена матрицы.</p> <p>Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 <div data-bbox="1432 1016 1783 1289"> <p>Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01 8-0012093</p>  <p>8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9 3 9</p> </div>

23	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	19.09.2018	8-0013000	<p>Выявлен дефект в матрице изображений, проявляющийся в некорректной работе пикселей (полосы на экране). Необходима замена матрицы.</p> <p>Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 
24	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	31.12.2017	8-0012097	<p>Выявлен дефект в матрице изображений, проявляющийся в некорректной работе пикселей (полосы на экране). Необходима замена матрицы.</p> <p>Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 

25	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	31.12.2017	8-0012096	<p>Выявлен дефект в матрице изображений, проявляющийся в некорректной работе пикселей (полосы на экране). Необходима замена матрицы. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 
26	Многофункциональное устройство Ricoh SP 150SUw	05.12.2017	8-0011316	<p>Сломаны петли фиксации крышки сканера, пальцы отделения бумаги от фьюзера и узел ремня фьюзера. Ремонт не возможен в связи с отсутствием запасных частей а так же отсутствием новых частей для восстановления корпуса аппарата (отсутствуют на территории РК)</p>	 

27	Многофункциональное устройство HP G3Q75A	12.10.2017	8-0010981	<p>Неисправности блока лазера (сканер). При включении прибор сигнализирует ошибку. Ремонт не возможен в связи с отсутствием запасных частей (отсутствуют на территории РК)</p>	 
28	Системный блок 77878LC	11.11.2015	8-0006852	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, устаревшая версия программного обеспечения, морально и физически устарел. Не соответствует нормам информационной безопасности Фонда.</p>	 

29	Системный блок 80054LC	07.09.2016	8-0008563	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, устаревшая версия программного обеспечения, морально и физически устарел. Не соответствует нормам информационной безопасности Фонда.</p>	 
30	Системный блок 77878LC	11.11.2015	8-0006857	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, устаревшая версия программного обеспечения, морально и физически устарел. Не соответствует нормам информационной безопасности Фонда.</p>	 

31	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005036	<p>Вышла из строя плата управления. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 
32	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002027	<p>Вышел из строя трансформатор и плата управления. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 


33	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003173	<p>Вышел из строя контроллер заряда и трансформатор.</p> <p>Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 
34	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005326	<p>Вышел из строя трансформатор и плата управления.</p> <p>Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 

35	ИБП (UPS 1200 VA) в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2016	8-0010138	<p>Вышла из строя плата управления. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 
36	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005328	<p>Вышел из строя контроллер заряда и трансформатор. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 


37	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	13.10.2017	8-0011013	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, отсутствует необходимость использования в связи с переводом филиала с аналоговой телефонии на IP-телефонию.</p>	 
38	FXO шлюз 1 портовый Grandstream HandyTone 503	11.10.2018	8-0013362	<p>В рабочем состоянии, без внешних и физических повреждений. У данного имущества подлежащему списанию/реализации большой срок эксплуатации, остаточная стоимость – 0 тенге, отсутствует необходимость использования в связи с переводом филиала с аналоговой телефонии на IP-телефонию.</p>	 


39	Модем ADSL	31.12.2013	8-0000829	<p>Вышла из строя плата управления (настройки модема сбиваются на заводские). Ремонт данного оборудования не возможен в связи с отсутствием запасных частей</p>	 
40	Модем ADSL	31.12.2013	10017406	<p>Вышла из строя плата управления (настройки модема сбиваются на заводские). Ремонт данного оборудования не возможен в связи с отсутствием запасных частей</p>	 


41	Стул офисный	02.06.2015	9-0008052	<p>Физический износ. Сломана спинка, поломка сиденья, отхождение сиденья от каркаса стула. Ремонт не рентабелен.</p>	 
42	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012211	<p>Физический износ. Сломаны спинка, ножки. Ремонт не рентабелен</p>	 


43	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012213	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	
44	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012224	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	 

45	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012227	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	 
46	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012229	<p>Физический износ. Сломаны спинка, ножки. Ремонт не рентабелен</p>	 

47	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012230	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	 
48	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012233	<p>Физический износ. Сломаны спинка, ножки. Ремонт не рентабелен</p>	 



49	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012238	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	
50	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012244	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	

51	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012245	<p>Физический износ. Сломаны спинка, ножки. Ремонт не рентабелен</p>	 
52	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012248	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	 

53	Кресло офисное	03.09.2015	9-0012253	<p>Физический износ. Сломаны спинка, ножки. Ремонт не рентабелен</p>	 
54	Кресло	14.09.2015	9-0012928	<p>Износ комплектующих деталей и механизмов. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Физический износ. Ремонт не рентабелен.</p>	 

55	Кресло для офиса	15.06.2010	1-0012964	<p>Физический износ. Поломка ножки кресла, спинка сломаны. Ремонт не рентабелен.</p>	 
56	Вентилятор напольный	21.06.2017	9-0010561	<p>Неустранимый выход из строя, физические и механические повреждения, ремонт нецелесообразным.</p>	 

57	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005869	<p>Неисправность термоэлемента (нагревательный элемент). Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 
58	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005866	<p>Неисправность в механизме блока шестеренок (мотор привода). Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	 

59	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005865	<p>Неисправность термоблока (печка, фьюзер, термоузлы). Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	  <p>МФУ Canon MF4780W 9-0005865 9 0 0 0 0 0 0 5 8 6 5 1</p>
60	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005870	<p>При печати, листы бумаги выходят черного цвета. Блок питания не исправен, а также необходима замена печки. Ремонт нецелесообразен в связи с превышением стоимости ремонта (80-85%) от рыночной стоимости нового оборудования с аналогичными техническими характеристиками</p>	  <p>МФУ Canon MF4780W 9-0005870 9 0 0 0 0 0 0 5 8 7 0 5</p>

61	Свитч 24-х портовый	20.05.2016	9-0003141	<p>Отсутствует необходимость использования в связи с переизбытком на складе филиала (высвобожденные, в связи с сокращением штата работников).</p>	 
----	---------------------	------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------