

№	Аты	Есепке қабылдау күні	Түгендеу нөмірі	Бастапқы құны	Баланстық құны, теңге	Күйдің сипаттамасы	Фото / Ескерту
1	Операциялық залдағы жабдықты басқару блогы (Жергілікті сервер). Модель - "Mini PC Q100 Super mini	03.11.2014	8-0005995	73 875,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемейтін күйіне әкелді.	
2	Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналы кемінде 24)	17.09.2018	8-0013106	49 714,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемейтін күйіне әкелді.	
3	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0003884	36 374,24	0,00	Мәселе Электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
4	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0007859	36 374,24	0,00	Мәселе Электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	

5	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0008387	36 374,24	0,00	Мәселе Электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
6	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0008389	36 374,24	0,00	Мәселе Электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
7	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	8-0007881	36 374,24	0,00	Мәселе Электронды компоненттердің істен шығуынан туындайды, бұл кескіннің бұрмалануына және қалыпты түстердің болмауына әкеледі. Экранда артефактілер байқалады, ал кейбір жағдайларда ол толығымен қара болады.	
8	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007175	26 300,00	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді жарықтар мен дақтар пайда болған экранның зақымдалуына байланысты. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оны пайдалану мүмкін емес етеді.	

9	LCD 21" монитори бейнебақылау жүйесімен жабдықталған	14.12.2016	8-0010031	61 663,84	0,00	Экран матрицасы жұмыс істемейді жарықтар мен дақтар пайда болған экранның зақымдалуына байланысты. Бұл кескін сапасының нашарлауына әкеледі және оны пайдалану мүмкін емес етеді.	
10	Бейнебақылау жүйесінің құрамындағы Qmax мониторы	22.07.2019	8-0013761	55 300,00	0,00	Аналық платаның істен шығуына байланысты. Бұл сигналдың болмауына және құрылғының толық жұмыс істемейтін күйіне әкелді.	
11	Sharp AL-1035-WH көп функциялы құрылғы(портативті)	22.12.2015	8-0008062	132 438,88	0,00	Фьюзер блогы мен форматор тақтасының істен шығуы. МФУ қалпына келтіруге және одан әрі пайдалануға жатпайды.	
12	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002514	26 985,00	0,00	Пішім тақтасы жұмыс істемейді ішкі тақтаның сыни ақаулығына байланысты. Құрылғы қосылмайды және командаларға жауап бермейді.	
13	Жүйелік блок 77878LC	29.10.2015	8-0006956	112 708,96	0,00	Бұзылу: жоқ Физикалық зақым: жоқ Лицензия: Windows 8.1 ескірген нұсқасы	

14	Электрондық аппаратты беру терминалы-үздіксіз қуат көзі	28.12.2016	8-0012536	16 877,78	0,00	"БЖЗҚ" АҚ Басқармасының 23.12.2022 ж. №96 бетпе-бет отырысының нәтижелері бойынша "өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы" жобасының жұмыс істеуін тоқтату пайдаланудың ұзақ мерзіміне байланысты осы техниканы пайдалану қажеттілігі жоқ, моральдық және техникалық ескірген.	
15	Электрондық аппаратты беру терминалы-картаны оқу құралы	28.12.2016	8-0012537	6 740,74	0,00	"БЖЗҚ" АҚ Басқармасының 23.12.2022 ж. №96 бетпе-бет отырысының нәтижелері бойынша "өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы" жобасының жұмыс істеуін тоқтату пайдаланудың ұзақ мерзіміне байланысты осы техниканы пайдалану қажеттілігі жоқ, моральдық және техникалық ескірген.	
16	Электрондық аппаратты беру терминалы-жүйелік блок	28.12.2016	8-0012540	78 140,74	0,00	"БЖЗҚ" АҚ Басқармасының 23.12.2022 ж. №96 бетпе-бет отырысының нәтижелері бойынша "өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы" жобасының жұмыс істеуін тоқтату пайдаланудың ұзақ мерзіміне байланысты осы техниканы пайдалану қажеттілігі жоқ, моральдық және техникалық ескірген.	

17	Желілік қосқыш (Switch) 24 портты басқарылады	05.10.2017	8-0010932	182 403,20	0,00	Физикалық зақым: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, қордағы ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді.	
18	Желілік қосқыш (Switch) 24 портты басқарылады	05.10.2017	8-0010930	182 403,20	0,00	Физикалық зақым: жоқ Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, қордағы ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді.	
19	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000825	2 480,00	0,00	Бұзылу: электр энергиясының қысқа тұйықталуына байланысты тақтаның істен шығуы, осы модельге арналған қосалқы бөлшектер жоқ, модель тоқтатылды. Физикалық зақым: жоқ Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген	
20	Модем ADSL	30.05.2013	8-0000824	2 480,00	0,00	Бұзылу: электр энергиясының қысқа тұйықталуына байланысты тақтаның істен шығуы, осы модельге арналған қосалқы бөлшектер жоқ, модель тоқтатылды. Физикалық зақым: жоқ Психикалық және физикалық тұрғыдан ескірген	

21	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007585	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғауды қамтамасыз етпестен жиі өшеді	
22	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007586	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғауды қамтамасыз етпестен жиі өшеді	
23	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007590	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғауды қамтамасыз етпестен жиі өшеді	
24	Үздіксіз қуат көзі SVC V-1000-F	21.12.2015	8-0007582	21 505,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғауды қамтамасыз етпестен жиі өшеді	

25	Үздіксіз қуат көзі SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005154	8 208,00	0,00	Сақтандырғыштың істен шығуы ішкі компоненттердің қатты тозуына байланысты есептен шығарылады. Құрылғы сенімді қорғауды қамтамасыз етпестен жиі өшеді	
26	Изо гоб 3 орындық орындық	29.12.2007	1253-1965	12 600,00	0,00	Орындықтың физикалық және эстетикалық жағдайы ұзақ мерзімді пайдалану салдарынан тозған. Ортасында орындық сынған, сонымен қатар орындықтар бүйірлерінде өте әлсіз ұсталады. Бренд кітапшасына сәйкес келмейді. Әрі қарай пайдалану мүмкін емес.	 Скамья Изо гоб/ 3 посад. места 1253-1965  8 000125 319652