


№ п/п	Наименование	Дата принятия к учету	Инвентарный номер	Техническое состояние / перспективы дальнейшего использования/основные причины	Фото/Примечание	Стартовая стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	
1	Многофункциональ ное устройство HP G3Q75A	12.10.2017	8-0010911	Поломки: Неработоспособность основных элементов копировального оборудования и сканера. Мини тащ дисплей не реагирует на нажатие. Физических повреждений отсутствуют.		1000,00
2	Монитор 19W TFT AOC 919SW	31.12.2013	10018787	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долго эксплуатаций		


						800,00	
3	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-00001798	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатаций.		1000,00	



4	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-0001782	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатаций.		1000,00
5	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-0001770	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатаций.		1000,00



6	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-0001767	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации		1000,00
7	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-0001778	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации		1000,00

8	Монитор LG/20M37A	31.12.2015	8-0007141	Поломки: произошло окисление контактных групп кнопок панели управления. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		1000,00
9	Монитор LG/20M37A	31.12.2015	8-0007137	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		1000,00

10	Монитор LG/20M37A	31.12.2015	8-0007131	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатаций.		1000,00
11	Монитор LG/20M37A	31.12.2015	8-0007348	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатаций.		1000,00

12	Монитор LG/20M37A	31.12.2015	8-0007352	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатаций.		1000,00
13	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005509	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатаций.		1000,00

14	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005522	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		1000,00
15	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005533	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		1000,00


16	Монитор АОС 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005626	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		1000,00
17	Монитор АОС20 LED E2050SN	31.12.2013	8-0002981	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		1000,00

18	Монитор АOC20 LED E2050SN	31.12.2013	8-0002979	Поломки: отсутствуют. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		850,00
19	МФУ Sharp AL-1035- WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008029	Поломки: Неработоспособность основных элементов копировального оборудования. Физический и технический износ вследствие длительной эксплуатации.		1000,00


20	МФУ Sharp AL-1035- WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008030	Поломки: Неработоспособность основных элементов копировального оборудования. Физический и технический износ вследствие длительной эксплуатации.		1000,00
21	МФУ Sharp AL-1035- WH(Портативное)	30.12.2015	8-0008065	Поломки: Неработоспособность основных элементов копировального оборудования. Физический и технический износ вследствие длительной эксплуатации.		1000,00

22	МФУ Sharp AL-1035- WN(Портативное)	30.12.2015	8-0008105	Поломки: Неработоспособность основных элементов копировального оборудования. Физический и технический износ вследствие длительной эксплуатации.		1000,00
23	ПК LogyCom 64582LC	31.12.2013	8-0000421	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.		1000,00

24	ПК LogyCom 64582LC	31.12.2013	8-0000427	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.		1000,00
25	Системный блок LogyCom 67532LC	31.12.2013	8-0001323	Перегорание нескольких дорогостоящих комплектующих системного блока вследствие скачка напряжения (попадания влаги, пыли и т.д.), разгерметизация батареи Bios и разлитие электролита на микросхемы.		1000,00

26	Системный блок LogyCom 67532LC	31.12.2013	8-0001315	Перегорание нескольких дорогостоящих комплектующих системного блока вследствие скачка напряжения (попадания влаги, пыли и т.д.), разгерметизация батареи Bios и разлитие электролита на микросхемы		1000,00
27	Системный блок LogyCom 67532LC	31.12.2013	8-0001120	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.		1000,00

28	Системный блок LogyCom 67532LC	31.12.2013	8-0001118	Выход из строя стабилизатора напряжения, приведший к выгоранию микросхем, и пр. Слабый контакт в соединении видео-кабелей монитора с системным блоком. Неисправность материнской платы, видеокарты или памяти.		1000,00
29	Системный блок LogyCom 70578LC	31.12.2013	8-0003697	Вышел из строя материнская плата обрыв конденсаторов или резисторов, короткое замыкание в электрических цепях, Выход из строя IDE/SATA-портов. Растрескивание многослойного стеклотестолита многослойной материнской платы.		1000,00

30	Системный блок LogyCom 70578LC	31.12.2013	8-0003699	Вышел из строя материнская плата обрыв конденсаторов или резисторов, короткое замыкание в электрических цепях, Выход из строя IDE/SATA-портов. Растрескивание многослойного стеклотестолита многослойной материнской платы.		1000,00
31	Системный блок LogyCom 73411LC/1	29.10.2014	8-0004357	Системный блок вышел из строя в связи с выбросом индуктива из магнитных катушек блока питания, повлекшим за собой каскадную перегрузку внутренних цепей комплектующих системного блока — не проходит тест POST		1000,00
32	Стол компьютерный	31.12.2013	1251-1548	Изнощенный устаревший вид, трещины в нескольких местах		

						500,00
33	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002252	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации		300,00

34	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002261	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		300,00
35	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002255	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		300,00

						
36	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003323	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		300,00

37	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003313	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		300,00
38	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002275	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		300,00

39	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002271	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации..		300,00
40	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0002262	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		300,00

						
41	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003321	Поломки: высыхание электролитических конденсаторов, вызывающие сбои в работе блоков управления и питания. Физические повреждения: отсутствуют. Физический устарел вследствие долгой эксплуатации.		300,00