













№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Цена реализации	Фото/Примечание
1	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004616	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
2	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004199	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
3	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004393	85 812.04	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - вышел из строя кулер CPU - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
4	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004395	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 



5	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004396	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
6	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004401	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
7	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004189	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
8	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004392	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		

9	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004190	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
10	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004387	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
11	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004402	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
12	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004188	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 




13	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004196	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
14	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004388	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
15	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004389	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
16	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004391	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		


17	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004399	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
18	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004627	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
19	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004620	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		
20	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004195	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00		


21	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004398	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
22	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004404	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
23	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004193	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
24	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004400	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		




25	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004403	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
26	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004390	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
27	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004397	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
28	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003675	90 000.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		



29	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003678	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
30	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003679	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
31	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003681	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
32	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003686	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 



33	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003691	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
34	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003692	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
35	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003680	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
36	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003682	90 000.00	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 


37	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003689	90 000.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
38	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	8-0003684	90 000.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
39	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004202	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		
40	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004185	85 812.04	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	2500,00		




41	Системный блок Logycom 73411LC/1	17.10.2014	8-0004187	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
42	Системный блок LogyCom 73411LC	27.10.2014	8-0004394	85 812.04	0.00	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	 
43	Системный блок 82368LC	28.08.2017	8-0010688	190358,56	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - не включается - вышла из строя мат. Плата - ремонт дорог и не целесообразен	2500,00	 
44	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002649	26 985.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	4000,00	 

45	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002675	26 985.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	4000,00	 
46	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002664	26 985.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	4000,00	 
47	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002684	26 985.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	4000,00	 
48	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002653	26 985.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	4000,00	 


49	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002668	26 985.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	4000,00	 
50	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002955	19 760.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
51	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002954	19 760.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
52	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002958	19 760.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 


53	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002962	19 760.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
54	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002966	19 760.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
55	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	8-0004157	18 098.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
56	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005490	18 098.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 




57	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005495	18 098.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
58	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005486	18 098.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
59	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	8-0002961	19 760.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	3000,00	 
60	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003294	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 




61	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002240	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
62	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002229	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
63	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003300	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
64	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003298	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - не работают силовые выходы - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 


65	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002244	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
66	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002243	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
67	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003291	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
68	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002392	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		

69	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003301	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
70	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003287	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
71	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002238	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
72	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002242	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 





73	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002232	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
74	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002239	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
75	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003290	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
76	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002234	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 



77	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003292	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
78	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003305	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
79	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003288	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
80	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003293	12 825.00	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 

81	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002393	12 825.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <p>- необходима замена АКБ</p> <p>- отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	500,00	 
82	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	8-0003302	12 825.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <p>- необходима замена АКБ</p> <p>- отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	500,00	 
83	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	8-0002246	12 825.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <p>- необходима замена АКБ</p> <p>- отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	500,00	 
84	ИБП SVC V-650-F Black	20.10.2014	8-0004275	8 208.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <p>- необходима замена АКБ</p> <p>- вышел из строя один из силовых выходов</p> <p>- отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	500,00	 

85	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	8-0005293	8 208.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходима замена АКБ</li> <li>- выход из строя платы управления</li> <li>- отсутствие потребности в эксплуатации.</li> </ul>	500.00	 
86	Видеопроектор Dell 2400MP/3000 ANSI люмен/2100:	31.07.2006	821-017	178271.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неисправность лампы накаливания</li> <li>- Нет запуска мат платы</li> </ul>	2500.00	 
87	HUB D-LINK DGS-1024 D/E Layer сетевое устройство	31.07.2008	808-177	61700.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие потребности в эксплуатации.</li> </ul>	1500.00	 

88	Коммутатор (switch) не менее 24 ports	09.02.2015	6-0001202	-	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	1500,00	 
89	HUB D-LINK DGS-1024 D/E Layer сетевое устройство	31.07.2008	808-178	61700.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	1500,00	 
90	Коммутатор (switch) не менее 16 ports	09.02.2015	6-0008555	-	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	1000,00	 

91	Коммутатор 3 COM 3C16792A OfficeConnect DualSpeed Switch 16	11.11.2005	808-105	12960.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	1000,00	 
92	Маршрут.Cisco1 721 10/100BaseT ModularRouter with 2 WAN slots	12.05.2005	808-088	176352.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	1500,00	 
93	Телефонные станции г.Петропавловск	25.12.2008	813-014	229800.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	2500,00	   

94	IP шлюзы г.Петропавловск	25.12.2008	808-194	176500.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	2000,00	 
95	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001629	-	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - Неисправность платы форматора - Износ термоблока	1500,00	 
96	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001632	-	0.00	НЕ РАБОЧИЙ - Неисправность платы форматора - Износ термоблока	1500,00	 
97	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009389	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 

98	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009388	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
99	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009387	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
100	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009386	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
101	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009385	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 

102	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009384	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503 <b>8-0009384</b> 8 0 0 0 0 0 0 9 3 8 4 4
103	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009383	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503 <b>8-0009383</b> 8 0 0 0 0 0 0 9 3 8 3 7
104	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009382	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503 <b>8-0009382</b> 8 0 0 0 0 0 0 9 3 8 2 0
105	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009381	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503 <b>8-0009381</b> 8 0 0 0 0 0 0 9 3

106	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009380	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
107	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009379	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
108	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009378	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
109	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009377	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
110	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009376	22176.00	0.00	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 



111	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009375	22176.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	500,00	 
112	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009374	22176.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <p>- отсутствие потребности в эксплуатации.</p>	500,00	 
113	МФУ Sharp AL- 1035- WH(Портативно е)	18.12.2015	8-0008089	132438.88	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <p>- Морально технически устарел</p> <p>- Сильный износ механизмов</p> <p>- Изношен термоблок и привод подачи</p> <p>- Неисправность платы управления и цепей питания</p>	1500,00	 
114	МФУ Sharp AL- 1035- WH(Портативно е)	18.12.2015	8-0008090	132438.88	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <p>- Морально технически устарел</p> <p>- Сильный износ механизмов</p> <p>- Изношен термоблок и привод подачи</p> <p>- Неисправность платы управления и цепей питания</p>	1500,00	 


115	МФУ Sharp AL-1035-WH(Портативное)	18.12.2015	8-0008091	132438.88	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Морально технически устарел</li> <li>- Сильный износ механизмов</li> <li>- Изношен термоблок и привод подачи</li> <li>- Неисправность платы управления и цепей питания</li> </ul>	1500,00		8-0008091
116	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	19.09.2016	8-0009223	199920.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Морально технически устарел</li> <li>- Сильный износ корпуса</li> <li>- Дефект механизма открывания крышки</li> <li>- Низкая производительность HDD</li> <li>- Неисправность материнской платы</li> </ul>	3500,00		8-0009223
117	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	19.09.2016	8-0009224	199920.00	0.00	<p>НЕ РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Морально технически устарел</li> <li>- Сильный износ корпуса</li> <li>- Дефект механизма открывания крышки</li> <li>- Низкая производительность HDD</li> <li>- Неисправность материнской платы</li> </ul>	3500,00		8-0009224
118	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	19.09.2016	8-0009222	199920.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Морально технически устарел</li> <li>- Сильный износ корпуса</li> <li>- Дефект механизма открывания крышки</li> <li>- Низкая производительность HDD</li> </ul>	7000,00		Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь" 8-0009222 8 000000 092228

119	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	19.09.2016	8-0009221	199920.00	0.00	<p>РАБОЧИЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Морально технически устарел           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сильный износ корпуса</li> </ul> </li> <li>- Дефект механизма открывания крышки           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Низкая производительность HDD</li> </ul> </li> </ul>	7000,00	 
120	Стул СМ -7 гоб	09.01.2008	1253-2053	3400.00	0.00	Сломаны крепления стула в местах сварки, имеются потертости и дырки на покрытии, отломано основание стула	500,00	 
121	Стол компьютерный	09.08.2002	1251-1462	5728.00	0.00	Разбиты посадочные места для крепления стола, стол деформирован и имеет скос, кромка стола частично отклесна/оторвана, дополнительно не соответствует Брендбуку (коричневый)	500	 
122	Стул для посетителей	09.08.2002	1253-1483	1800.00	0.00	Сломаны крепления стула в местах сварки, имеются потертости и дырки на покрытии, отломано основание стула	500	 


123	Тумба мобильная	16.10.2015	9-0014221	6552.00	0.00	Разбиты посадочные места для крепления тумбы, деформированы полозья, имеются сколы и сломана задняя стенка тумбы	500	 
124	Кресло офисное	15.02.2018	9-0019277	14000.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении	500	 
125	Кресло офисное	15.02.2018	9-0019278	14000.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении	500	 
126	Кресло офисное	15.02.2018	9-0019288	14000.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении	500	 

127	Вешалка	15.06.2015	9-0008744	9999.36	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации. В филиале имеются достаточное количество вешалок.	500	 
128	Стул СМ -7 гоб	09.01.2008	1253-2060	3400.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	500	 
129	Стул СМ -7 гоб	09.01.2008	1253-2062	3400.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	500	 
130	Кресло офисное	07.08.2014	9-0004462	13292.00	0.00	Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации. Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении	500	 


131	Вешалка	15.06.2015	9-0008743	9999.36	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. В филиале имеются достаточное количество вешалок.	500	 
132	Кресло офисное	19.09.2013	9-0000028	15000.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, сиденье сломано, а также не выводимые пятна по покрытию сидений.	500	 
133	Кресло офисное	07.08.2014	9-0004458	13292.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, сиденье сломано, а также не выводимые пятна по покрытию сидений.	500	 
134	Скамья	16.06.2015	9-0008733	24999.52	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Имеются царапины, места под крепления спинки и сиденья сломаны. Каркас погнутый.	500	 

135	Стол для посетителей	07.10.2013	9-0000082	16000.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000	 
136	Стол рабочий	07.10.2013	9-0000057	20700.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000	 
137	Стул офисный	07.10.2013	9-0000103	5000.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	500	 
138	Тумба мобильная	07.10.2013	9-0000068	10800.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются царапины.	500	 

139	Шкаф для одежды	07.10.2013	9-00000074	31500.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000	 
140	Шкаф книжный	07.10.2013	9-00000078	27000.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000	 
141	Шкаф металлический	17.09.2010	1-0015173	47990.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Имеются царапины и ржавчина. Нижнюю часть шкафа покрыло коррозией. Дальнейшее использование нецелесообразно.	2500	 
142	Кресло	24.11.2016	9-0012041	9049.99	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении	500	 

143	Кресло офисное	09.09.2015	9-0012733	8450.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", изношены колесики. Износ крепежей.	500	 
144	Кресло	24.11.2016	9-0012039	9049.99	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт". Нарушение целостности и эстетического вида обивки.	500	 
145	Кресло офисное	15.02.2018	9-0019283	14000.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 
146	Кресло	24.11.2016	9-0012034	9049.99	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 

147	Кресло	24.11.2016	9-0012040	9049.99	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 
148	Кресло офисное	15.02.2018	9-0019280	14000.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 
149	Кресло	24.11.2016	9-0012042	9049.99	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 
150	Кресло офисное	15.02.2018	9-0019285	14000.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 

151	Кресло офисное	09.09.2015	9-0012726	8450.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 
152	Кресло офисное	09.09.2015	9-0012727	8450.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 
153	Кресло офисное	09.09.2015	9-0012751	8450.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 
154	Кресло офисное	15.02.2018	9-0019284	14000.00	0.00	Сломана спинка кресла, ручки, не работает система "газлифт", кресло в самом нижнем положении, трещины на крестовине, износ крепежей.	500	 

155	Оборудование для кондиционирования воздуха	22.08.2013	900-976	60000	0.00	Неисправность внешнего блока кондиционера. Выход из строя компрессора. Рекомендован к списанию ввиду отсутствия запасных частей на данную модель.	3000	 
156	Оборудование для кондиционирования воздуха	22.08.2013	900-977	60000.00	0.00	Неисправность внешнего блока кондиционера. Выход из строя компрессора. Рекомендован к списанию ввиду отсутствия запасных частей на данную модель.	3000	 
157	Скамья	15.12.2014	9-0006871	22320.00	0.00	Скамья изношена вследствие длительной эксплуатации. Сломаны каркасы сиденья и спинок, физический износ.	500	 
158	Шредер (уничтожитель бумаг)	29.05.2018	9-0015520	36504.00	0.00	Вышел из строя двигатель шредера, сломаны основания крепления зубьев	1000	 

159	Шредер (уничтожитель бумаг)	29.05.2018	9-0015525	36504.00	0.00	Вышел из строя двигатель шредера, сломаны основания крепления зубьев.	1000	 
-----	-----------------------------------	------------	-----------	----------	------	--	------	--

160	Шкаф металлический	14.11.2013	9-0001102	41950.00	0.00	Отсутствие потребности в их эксплуатации. Имеются царапины и ржавчина. Дальнейшее использование нецелесообразно.	2500	 
161	Скамья	15.06.2015	9-0008736	24999.52	0.00	Имеются царапины, места под крепления спинки и сиденья сломаны. Каркас погнутый.	500	