


















№	Атауы	Есепке қабылданған күні	Түгендеу нөмірі	Бастапқы құны	Баланстық құны, теңгемен	Жай-күйінің сипаттамасы	құны	Фото/Ескерту
1	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004616	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00	 
2	LogyCom 73411LC/1жүйелік блок	17.10.2014	8-0004199	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00	 
3	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004393	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - CPU қулері істен шықты - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00	 
4	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004395	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00	 



5	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004401	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
6	LogyCom 73411LC/1 жүйелік блок	17.10.2014	8-0004189	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
7	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004392	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
8	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004387	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		




9	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004402	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
10	LogyCom 73411LC/1 жүйелік блок	17.10.2014	8-0004188	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
11	LogyCom 73411LC/1 жүйелік блок	17.10.2014	8-0004196	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
12	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004388	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		


13	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004391	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
14	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004399	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
15	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004627	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
16	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004620	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		


17	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004404	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
18	LogyCom 73411LC/1 жүйелік блок	17.10.2014	8-0004193	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
19	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004400	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
20	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004403	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		


21	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004390	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
22	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004397	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
23	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003675	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
24	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003678	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		


25	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003679	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
26	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003681	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
27	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003686	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
28	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003691	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		





29	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003692	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
30	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003680	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
31	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003682	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
32	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003689	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		




33	LogyCom 70578LC жүйелік блок	05.12.2013	8-0003684	90 000.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
34	Logycom 73411LC/1 жүйелік блок	17.10.2014	8-0004202	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
35	Logycom 73411LC/1 жүйелік блок	17.10.2014	8-0004185	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
36	Logycom 73411LC/1 жүйелік блок	17.10.2014	8-0004187	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		




37	LogyCom 73411LC жүйелік блок	27.10.2014	8-0004394	85 812.04	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - қолдау көрсетілмейтін ОЖ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00		
38	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002240	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
39	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002229	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
40	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003300	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		



41	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003298	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - қуат шығысы жұмыс істемейді - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
42	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002244	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
43	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002243	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
44	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003291	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		

45	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002392	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
46	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003301	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
47	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003287	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
48	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002238	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		

49	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002242	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
50	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002232	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
51	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002239	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
52	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003290	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 


53	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002234	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
54	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003292	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
55	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003305	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
56	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003288	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 


57	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003293	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
58	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002393	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
59	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	29.11.2013	8-0003302	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		
60	SVC V1200F үздіксіз қуат көзі	04.09.2013	8-0002246	12 825.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00		

61	SVC V-650-F Black үздіксіз қуат көзі	20.10.2014	8-0004275	8 208.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - қуат шығысы жұмыс істемейді - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
62	SVC V-650-F үздіксіз қуат көзі	27.10.2014	8-0005293	8 208.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - АҚБ ауыстыру қажет - басқару платасы істен шыққан - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
63	HUB D-LINK DGS-1024 D/E Layer желілік құрылғы	31.07.2008	808-177	61700.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	1500,00	 

64	Коммутатор (switch) 24 ports кем емес	09.02.2015	6-0001202	-	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	1500,00	
65	HUB D-LINK DGS-1024 D/E Layer желілік құрылғы	31.07.2008	808-178	61700.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	1500,00	
66	Коммутатор (switch) 16 ports кем емес	09.02.2015	6-0008555	-	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	1000,00	

67	Коммутатор 3 COM 3C16792A OfficeConnect DualSpeed Switch 16	11.11.2005	808-105	12960.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	1000,00
68	Маршрут. Cisco 1721 10/100BaseT ModularRouter with 2 WAN slots	12.05.2005	808-088	176352.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	1500,00
69	Телефон станциялары Петропавл қ.	25.12.2008	813-014	229800.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2500,00




70	IP шлюзы Петропавл қ.	25.12.2008	808-194	176500.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	2000,00	
71	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009389	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	
72	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009388	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	
73	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009387	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	

74	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009386	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
75	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009385	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
76	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009384	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
77	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009383	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 

78	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009382	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
79	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009381	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
80	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009380	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
81	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009379	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 

82	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009378	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
83	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009377	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
84	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009376	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
85	GSM шлюз (Аналог шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009375	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 
86	GSM шлюз (Аналоговый шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009374	22176.00	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ - пайдалану қажеттілігінің болмауы.	500,00	 

87	КФК Sharp AL-1035-WH(Портативті)	18.12.2015	8-0008089	132438.88	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - Моральдық жағынан техникалық жағынан ескірген - Механизмдердің қатты тозуы - Термоблок және беру жетегі тозған - Басқару тактасы мен қуат тізбектерінің ақаулығы	1500,00	 
88	КФК Sharp AL-1035-WH(Портативті)	18.12.2015	8-0008090	132438.88	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - Моральдық жағынан техникалық жағынан ескірген - Механизмдердің қатты тозуы - Термоблок және беру жетегі тозған - Басқару тактасы мен қуат тізбектерінің ақаулығы	1500,00	 
89	КФК Sharp AL-1035-WH(Портативті)	18.12.2015	8-0008091	132438.88	0.00	ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ - Моральдық жағынан техникалық жағынан ескірген - Механизмдердің қатты тозуы - Термоблок және беру жетегі тозған - Басқару тактасы мен қуат тізбектерінің ақаулығы	1500,00	 
90	Ұсақтағыш (қағаз жойғыш)	29.05.2018	9-0015520	36504.00	0.00	Ұсақтағыш қозғалтқышы істен шықты, тістерді бекіту негіздері сынған	1000	 

91	Ұсақтағыш (қағаз жойғыш)	29.05.2018	9-0015525	36504.00	0.00	Ұсақтағыш қозғалтқышы істен шықты, тістерді бекіту негіздері сынған	1000	 
----	-----------------------------	------------	-----------	----------	------	--	------	---