

№	Атауы	Есепке қабылданған күн	Түгендеу нөмірі	Бастапқы құны	Баланс құны, теңгемен	Жай-күйінің сипаттамасы	Сурет/Ескерту
1.	Жүйелік блок 80054LC	15.09.2016	8-0008887	181 994.40	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(К) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген;	

2.	Жүйелік блок 80054LC	15.09.2016	8-0008888	181 994.40	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
----	-------------------------	------------	-----------	------------	------	---	--

3.	Жүйелік блок 80054LC	15.09.2016	8-0008891	181 994.40	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
----	-------------------------	------------	-----------	------------	------	---	--

4.	Жүйелік блок 80054LC	15.09.2016	8-0008892	181 994.40	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
----	-------------------------	------------	-----------	------------	------	---	---

5.	Жүйелік блок AR-Lan Network 05 жиынтығында пернетақта мен тінтуірмен бірге	31.12.2017	8-0012201	190 400.00	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
----	--	------------	-----------	------------	------	---	--

6.	Жүйелік блок AR-Lan Network 05 жиынтығында пернетақта мен тінтуірмен бірге	31.12.2017	8-0012204	190 400.00	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017 жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
----	--	------------	-----------	------------	------	--	---

7.	Жүйелік блок AR-Lan Network 05 жиынтығында пернетақта мен тінтуірмен бірге	31.12.2017	8-0012208	190 400.00	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
----	--	------------	-----------	------------	------	---	---

8.	Қашықтан мониторингілеуге арналған ДК, оның ішінде бейнебақылау жүйесінің жиынтығындағы қашықтан мониторингілеуге арналған БҚ	28.12.2016	8-0010017	230 030.08	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. 29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуға және шығынға жазылуға жатады: 1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
----	---	------------	-----------	------------	------	---	---

9.	Жүйелік блок LogyCom 70578LC	31.12.2013	8-0003641	90 000.00	0,00	<i>Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды.</i> <i>29.12.2017жылғы № 69 «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорды) және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасының 3-тарауы 17-тармағына сай НҚ нысандары, МЕА, ТМҚ(Қ) төмендегі жағдайларда пайдаланудан және баланстан, жүйеден тыс есептен шығарылуда және шығынға жазылуда жатады:</i> <i>1) моральдық тозуы (мысалы, жабдықтың жаңа түрлерімен салыстырғанда төмен техникалық сипаттамалар, бағдарламалық қамтамасыз етудің ескірген нұсқасы); 3) оларды пайдалану қажеттілігінің болмауы; Пайдалану мерзімі ұзақ, ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.</i>	
----	---------------------------------	------------	-----------	-----------	------	--	---

10.	Монитор LCD 21"жиынтығында бейнебақылау жүйесі	28.12.2016	8-0009991	61 663.84	0,00	Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.	
11.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005577	18 098.00	0,00	Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.	
12.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005576	18 098.00	0,00	Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.	

13.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005563	18 098.00	0,00	<i>Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.</i>	
14.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005574	18 098.00	0,00	<i>Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.</i>	
15.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005568	18 098.00	0,00	<i>Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.</i>	

16.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005578	18 098.00	0,00	<i>Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.</i>	
17.	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-0001883	19 760.00	0,00	<i>Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.</i>	
18.	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005579	18 098.00	0,00	<i>Қуат беру блогы қуаттың тұрақсыздығы салдарынан істен шыққан. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген; бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ.</i>	

19.	КҚК Sharp AL-1035-WH(Портативті)	30.12.2015	8-0008092	132 438.88	0,00	Қуат көзі бастың қозғалмалы бөліктерінің механикалық тозуына байланысты істен шыққан. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс.	
20.	КҚК Sharp AL-1035-WH(Портативті)	30.12.2015	8-0008093	132 438.88	0,00	Қуат көзі бастың қозғалмалы бөліктерінің механикалық тозуына байланысты істен шыққан. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Бұл модельдің жинақтау бөлшектері өндірісте жоқ. Жөндеу мүмкін емес; бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс.	
21.	ҰҚК SVC V-650-F Black	20.10.2014	8-0004300	8 208.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол	

						<i>физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.</i>	
22.	ҮҚК SVC V1200F	31.12.2013	8-0002149	12 825.00	0,00	<i>Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.</i>	
23.	ҮҚК SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007636	21 505.00	0,00	<i>Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.</i>	

24.	YҚК SVC V1200F	31.12.2013	8-0003252	12825.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
25.	YҚК SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005230	8 208.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

26.	YҚК SVC V1200F	31.12.2013	8-0002142	12 825.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
27.	YҚК SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005215	8 208.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

28.	YҚК SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005240	8 208.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
29.	YҚК SVC V1200F	31.12.2013	8-0002134	12 825.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

30.	ҮҚК SVC V1200F	31.12.2013	8-0003250	12 825.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
31.	ҮҚК SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007624	21 505.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

32.	Үздіксіз қуат беру көзі APC BX650LI	14.10.2019	8-0014006	31 001.60	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
33.	ҰҚК SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005224	8 208.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	


34.	Үздіксіз қуат беру көзі APC BX650LI	14.10.2019	8-0014013	31 001.60	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
35.	ҮКК SVC V-650-F Black	20.10.2014	8-0004299	8 208.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	


36.	Үздіксіз қуат беру көзі APC BX650LI	14.10.2019	8-0014008	31 001.60	0,00	<i>Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.</i>	
37.	YKK SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007623	21 505.00	0,00	<i>Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.</i>	

38.	YҚК SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007633	21 505.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
39.	YҚК SVC V-1000-F	28.12.2015	8-0007635	21 505.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	


40.	ҮҚК SVC V-650-F	29.10.2014	8-0005232	8 208.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
41.	Факс аппараты	11.06.2013	900-928	22643.00	0,00	Нысанда аккумуляторлық батарея мен іске қосу батырмалары ұзақ уақыт пайдалану салдарынан істен шыққан. Жабдықтың құрамдас бөліктері мен бөлшектері де айтарлықтай тозған. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	


42.	Операциялық залдағы жабдықты басқару блогы (жергілікті сервер). Модель – «Mini PC Q 100 super mi»	08.12.2014	8-0006238	73 875.00	0,00	Аналық платаның BIOS-ы істен шыққан (сол жақ көпір қысқа тұйықталған). Процессор іске қосылмайды. Бұл жабдықты жөндеу қажет емес, есептен шығарылуы тиіс. Ол физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
43.	Ноутбук жиынтығында портативті сөмкемен және "тінтуір" манипулят орымен	03.10.2016	8-0009202	199 920.00	0,00	Орнатылған аналық платаның бейнекартасы істен шыққан. Процессор іске қосылмайды. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
44.	Ноутбук жиынтығында портативті сөмкемен және "тінтуір" манипулят орымен	03.10.2016	8-0009204	199 920.00	0,00	Аналық платаның BIOS істен шыққан (элементтердің механикалық зақымдануы). Процессор іске қосылмайды. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	

45.	Ноутбук жиынтығында портативті сөмкемен және "тінтуір"манипулят орымен	03.10.2016	8-0009205	199 920.00	0,00	Аналық платаның BIOS істен шыққан (элементтердің механикалық зақымдануы). Процессор іске қосылмайды. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
46.	Ноутбук жиынтығында портативті сөмкемен және "тінтуір"манипулят орымен	03.10.2016	8-0009206	199 920.00	0,00	Аналық платаның BIOS істен шыққан (элементтердің механикалық зақымдануы). Процессор іске қосылмайды. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	
47.	IP шлюздер Қызылорда қаласы	31.12.2013	007838	176 500.00	0,00	Телекоммуникациялық жабдықтың жұмысындағы іркілістер, сондай-ақ кенеттен толық сөніп қалуы. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	

48.	FXO шлюз 1 портовый Grandstream HandyTone 503	18.10.2018	8-0013364	26 208.00	0,00	Нысанды ұзақ мерзімді пайдалану салдарынан қуат көзі мен іске қосу батырмалары істен шыққан. Бөлшекті ауыстыру жабдықтың құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес. Жабдықтар мен бөлшектердің компоненттері де айтарлықтай тозған. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
49.	GSM шлюз (4 портты FXO шлюз) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011102	59 869.60	0,00	Нысанды ұзақ мерзімді пайдалану салдарынан қуат көзі мен іске қосу батырмалары істен шыққан. Бөлшекті ауыстыру жабдықтың құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес. Жабдықтар мен бөлшектердің компоненттері де айтарлықтай тозған. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық	

						және моральдық тұрғыдан ескірген.	
50.	GSM шлюз (балама шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009317	22 176.00	0,00	Нысанды ұзақ мерзімді пайдалану салдарынан қуат көзі мен іске қосу батырмалары істен шыққан. Бөлшекте ауыстыру жабдықтың құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес. Жабдықтар мен бөлшектердің компоненттері де айтарлықтай тозған. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген..	
51.	GSM шлюз (балама шлюз) Grandstream HT503	07.10.2016	8-0009316	22 176.00	0,00	Нысанды ұзақ мерзімді пайдалану салдарынан қуат көзі мен іске қосу батырмалары істен шыққан. Бөлшекте ауыстыру жабдықтың құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес. Жабдықтар мен бөлшектердің компоненттері де айтарлықтай тозған. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық	

						<i>және моральдық тұрғыдан ескірген.</i>	
52.	Желілік коммутатор (Switch) D-link DES-1024C/A1A	31.10.2016	8-0009550	18 586.40	0,00	<i>Нысанды ұзақ мерзімді пайдалану салдарынан қуат көзі мен іске қосу батырмалары істен шыққан. Бөлшекті ауыстыру жабдықтың құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес. Жабдықтар мен бөлшектердің компоненттері де айтарлықтай тозған. Пайдалану мерзімі ұзақ болғандықтан физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.</i>	

53.	Картридер	22.06.2018	9-0015669	4235,84	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан бақылайтыны істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
54.	Картридер	22.06.2018	9-0015670	4235,84	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан бақылайтыны істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
55.	Картридер	22.06.2018	9-0015676	4235,84	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан бақылайтыны істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

56.	Картридер	22.06.2018	9-0015678	4235,84	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан бақылайтыны істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
57.	Картридер	22.06.2018	9-0015680	4235,84	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан бақылайтыны істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
58.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011118	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

59.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011120	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
60.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011124	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
61.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011127	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

62.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011130	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
63.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011132	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
64.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011134	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

65.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011136	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
66.	Штрих-кодтар сканері	01.09.2015	9-0011138	11536.00	0,00	Нысанды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан лазерлік тетігі істен шыққан. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
67.	Оператор таблосы. Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	08.12.2014	8-0006245	27 000.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

68.	Оператор таблосы. Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	08.12.2014	8-0006250	27 000.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
69.	Оператор таблосы	30.12.2015	8-0008187	16 800.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
70.	Оператор таблосы	30.12.2015	8-0008189	16 800.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

71.	Оператор таблосы. Модель- "DW01R/G/B DW01R.DW01G DW01B	08.12.2014	8-0006244	27 000.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
72.	Оператор таблосы	30.12.2016	8-0010343	45 696.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
73.	Оператор таблосы	30.12.2016	8-0010347	45 696.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

74.	Оператор таблосы	30.12.2016	8-0010344	45 696.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
75.	Оператор таблосы	30.12.2016	8-0008188	16 800.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	
76.	Оператор таблосы	30.12.2016	8-0010345	45 696.00	0,00	Нысанда ұзақ уақыт пайдалану салдарынан экран дисплейі істен шыққан және нашар байланыстың жанасуы. Жөндеу қажеттілігі жоқ, бұл жабдық есептен шығарылуы тиіс. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген.	

