

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание	Стартовая стоимость, в тенге
1	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	28.09.2018	8-0013302	49714,00	0,0	Оборудование находится в неработоспособном состоянии, в процессе диагностики выявлен выход из строя платы источника питания. Модель морально устарела, не соответствует современным требованиям по качеству изображения и энергоэффективности.		1000,00
2	Монитор 19,5* Philips	25.08.2016	8-0006467	36374.24	0,0	Оборудование находится в неработоспособном состоянии, в процессе диагностики выявлен выход из строя платы источника питания. Модель морально устарела, не соответствует современным требованиям по качеству изображения и энергоэффективности.		1000,00
3	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006480	36374,24	0,0	Оборудование находится в неработоспособном состоянии, в процессе диагностики выявлен выход из строя платы источника питания. Модель морально устарела, не соответствует современным требованиям		1000,00

						по качеству изображения и энергоэффективности.		
4	Монитор Fujitsu LED E20T-6	31.07.2012	8-0000137	20844,00	0,0	Оборудование находится в неработоспособном состоянии, в процессе диагностики выявлен выход из строя платы источника питания. Модель морально устарела, не соответствует современным требованиям по качеству изображения и энергоэффективности.		1000,00
5	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005801	18098,00	0,0	Оборудование находится в неработоспособном состоянии, в процессе диагностики выявлен выход из строя платы источника питания. Модель морально устарела, не соответствует современным требованиям по качеству изображения и энергоэффективности.		1000,00

6	Системный блок 73411LC	30.09.2014	8-0004023	85812,04	0,0	Оборудование находится в неработоспособном состоянии, отключается при включении, загрузка операционной системы невозможна. В ходе осмотра выявлены признаки неисправности материнской платы и блока питания. Оборудование морально устарело, его технические характеристики не соответствуют современным требованиям.		1000,00
7	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	8-0001168	90000,00	0,0	Оборудование находится в неработоспособном состоянии, отключается при включении, загрузка операционной системы невозможна. В ходе осмотра выявлены признаки неисправности материнской платы и блока питания. Оборудование морально устарело, его технические характеристики не соответствуют современным требованиям.		1000,00