

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Сенсорный 7 дюмов дисплей Mimo Touch2 (система оценки качества обслуживания)	30.12.2016	8-0010351	156 800.00		Вышел из строя матрицы, которая проявляется в виде отсутствия изображения на экране (дисплей не функционирует). Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства	
2	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	08.12.2014	8-0006260	70 000.00		Вышел из строя матрицы, которая проявляется в виде отсутствия изображения на экране (дисплей не функционирует). Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с	
3	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	08.12.2014	8-0006256	70 000.00		Вышел из строя матрицы, которая проявляется в виде отсутствия изображения на экране (дисплей не функционирует). Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с	

4	Система оценки качества обслуживания. Модель- "Mimo touch2"	08.12.2014	8-0006259	70 000.00		<p><i>Вышел из строя матрицы, которая проявляется в виде отсутствия изображения на экране (дисплей не функционирует). Ремонт не целесообразен, данное оборудование подлежит списанию. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с</i></p>	
---	---	------------	-----------	-----------	--	---	--