



№	Атауы	Есепке қабылдау күні	Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет	Фото/Ескерту
1	Кресло	06.09.2018	Газ лифті істемейді. Арқалық ұстағыштың бекіткіші сынған, арқалық ұстағыштың пластикалық негізі жұлынған. Қаптаудағы дақтар.	 

2	Кеңсе креслосы	10.09.2015	Газ лифті істемейді. Арқалық ұстағыштың бекіткіші сынған, арқалық ұстағыштың пластикалық негізі жұлынған.	 
---	----------------	------------	---	---

3	Кеңсе креслосы	10.09.2015	Кресло сынған, кресло тірегі сынған, арқалық реттелмейді, газлифт жұмыс істемейді	 
4	Кеңсе креслосы	10.09.2015	Кресло сынған, арқалық бекіткіш сынған, газлифт жұмыс істемейді, қаптаудағы дақтар	

				
5	Кресло	06.09.2018	Кресло сынған, кресло тірегі сынған, аркалық реттелмейді, газлифт жұмыс істемейді	


6	Кресло	06.09.2018	Кресло сынған, арқалық бекіткіш сынған, газлифт жұмыс істемейді. Орындықтың аяғы сынған.	 
---	--------	------------	--	---

7	Кеңсе креслосы	31.12.2013	Кресло сынған, кресло тірегі сынған, арқалық реттелмейді, газлифт жұмыс істемейді	 
---	----------------	------------	---	---

8	Орындық	22.06.2015	Орындықтың аяғы сынған.	
---	---------	------------	-------------------------	--

9	Орындық	22.06.2015	Орындықтың аяғы сынған, негізі жарылған	 
---	---------	------------	---	--

10	Орындық	12.08.2010	Орындықтың аяғы сынған, негізі жарылған, қаптаудағы дақтар.	
----	---------	------------	---	---


11	Орындық	12.08.2010	Орындықтың аяғы сынған.	 
----	---------	------------	-------------------------	--


12	Орындық	13.12.2013	Орындықтың аяғы сынған, негізі жарылған	
----	---------	------------	---	---

13	Үстел шамы	05.09.2016	Штатив сынған. Моральдық және техникалық тозу.	
----	------------	------------	--	---

14	Үстел шамы	03.11.2017	Шам жанып кетті, отломился опорный контакт. Шам жанып кетті. Моральдық және техникалық тозу.	 
----	------------	------------	--	---

15	Үстел шамы	03.11.2017	Тіреуіш ұстамайды. Моральдық және техникалық тозу.	
----	------------	------------	--	---

16	Үстел шамы	05.09.2016	Шам жанып кетті. Моральдық және техникалық тозу.	
17	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Жүйелік блок толығымен және физикалық тұрғыдан ескірген қуат көзі элементтері істен шық Орнатылған ОС: Windows 7	 

18	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок. Орнатылған ОС: Windows 7	 
19	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок. БИОС жүесі іске қосылмайды Орнатылған ОС: Windows 7	 

20	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок,қосу кезінде қызып кету байқалады. Орнатылған ОС: Windows 7	 
21	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок.БИОС жүесі іске қосылмайды Орнатылған ОС: Windows 7	

22	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок, жүйелік платадағы микросұлбалардың күйіп қалуы. Орнатылған ОС : Windows 7	
23	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок, қосу кезінде қызып кету байқалады. Орнатылған ОС: Windows 7	

24	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок Орнатылған ОС: Windows 7	
25	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок.БИОС жүесі іске қосылмайды Орнатылған ОС: Windows 7	

26	Жүйелік блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жүйелік блок. БИОС жүйесі іске қосылмайды Орнатылған ОС: Windows 7	
27	Монитор АОС 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	Жүйелік тақтадағы батареялар істен шықты. Сыртқы ақаулар жоқ. Қуат көзінің элементтері істен шықты. Диагональ: 20"	

28	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Қосулы кезде матраца сәтсіз аяқталды кескін жоқ. Диагональ: 20"	
29	Монитор LG LED 20EN33SS	04.09.2013	Қуат тақтасы жанып кетті, қосылмайды. Диагональ: 19,5"	

30	Монитор LG LED 20EN33SS	04.09.2013	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 19,5"	
31	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	


32	Монитор LG LED 20EN33SS	29.11.2013	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	
33	Монитор LG LED 20EN33SS	29.11.2013	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	

34	Монитор LG LED 20EN33SS	29.11.2013	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	 
35	Монитор LG LED 20EN33SS	29.11.2013	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	 

36	Монитор LG LED 20EN33SS	29.11.2013	Қуат тақтасы жанып кетті, қосылмайды. Диагональ: 20"	 
37	Көп функциялы құрылғы (Printer/scaner/copier) Canon 4120	05.09.2008	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20"	 

38	Canon i-SENSYS MF4018 (Көп функциялы құрылғы)	30.11.2009	Матрица дұрыс емес, қосулы кезде сурет болмайды. Диагональ: 20□	
39	Көп функциялы құрылғы Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Басқару түймесі жұмыс істемейді тісті берілістер мен беру роликтері тозған	 

40	Көп функциялы құрылғы Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Қағаздың құрылғының үстіңгі жағындағы сынған бекіткіштердің кептелуі	 
41	Көп функциялы құрылғы Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Басқару түймесі жұмыс істемейді тісті берілістер мен беру роликтері тозған	 

42	Көп функциялы құрылғы Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Қағаздың құрылғының үстіңгі жағындағы сынған бекіткіштердің кептелуі	 
43	ИБП IPPON Back Comfo Pro 800b	08.07.2011	Басқару модулінің жәке құрылғы платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы.	

44	ИБП IPPON Back Power Pro 800VA	31.07.2012	Басқару модулінің жәке құрылғы платаларындағы электр тізбектерінің істен шығуы.	
45	ИБП IPPON Back Power Pro 800VA	31.07.2012	Электролиттік конденсаторлардың инвектордың істен шығуы.	

46	ИБП IPPON Back Power Pro 800VA	31.07.2012	Басқару түймесі жұмыс істемейді тісті берілістер мен беру роликтері тозған.	
----	--------------------------------------	------------	--	--