







№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначал ьная стоимость	Балансова я стоимость , в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Монитор 19.5" Philips	31.12.2013	8-0006475	36 374.24	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	



2	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003885	18 098.00	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
3	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005794	18 098.00	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	



4	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006481	36 374,24	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
5	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006486	36374,24	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	



6	Монитор 19.5" Philips	25.08.2016	8-0006484	36374,24	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.
---	--------------------------	------------	-----------	----------	---	---





7	Монитор Fujitsu LED E20T6	31.12.2013	8-0001473	19 760.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
---	------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	--


8	Монитор Fujitsu LED E20T-6	31.12.2013	8-0000145	20 844.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	
9	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2013	8-0001830	19 760.00	0	Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.	

10	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007107	26 300.00	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
11	Монитор LG/20M37A	13.11.2015	8-0007114	26 300.00	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	



12	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005804	18 098.00	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
13	Монитор AOC 20" LED E2050SN	29.10.2014	8-0005792	18 098.00	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	



14	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003910	18 098.00	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
15	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003891	18 098.00	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	


16	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.09.2014	8-0003924	18 098.00	0	<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
17	Монитор (Дисплей-жидкие кристаллы, диагональ не менее 24)	28.09.2018	8-0013311	49 714.00		<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	

18	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2013	8-0003013	19 760.00		<p>Неисправность блока питания. Физически и морально устарел, комплектующие для данной модели сняты с производства.</p>	
19	Системный блок 73411LC	30.09.2014	8-0004010	85 812.04	0	<p>Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.</p>	



20	Системный блок 73411LC	30.09.2014	8-0004029	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
21	Системный блок 77878LC	30.10.2015	8-0006754	112 708.96	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	

22	Системный блок 80054LC	07.09.2016	8-0008625	181 994.40	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
23	Системный блок 80054LC	07.09.2016	8-0008629	181 994.40	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	



24	Системный блок 80054LC	07.09.2016	8-0008630	181 994.40	0	<p>Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.</p>	
25	Системный блок 82368LC	25.09.2017	8-0010833	190 358.56	0	<p>Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.</p>	



26	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004676	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
27	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004679	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	



28	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004682	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
29	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004683	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	

30	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004688	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
31	Системный блок 77878LC	30.10.2015	8-0006766	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	

32	Системный блок 73411LC	30.09.2014	8-0004031	21 505.00	0	<p>Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.</p>	
33	Системный блок 73411LC	30.09.2014	8-0004021	85 812.04	0	<p>Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.</p>	



34	Системный блок 80054LC	07.09.2016	8-0008643	181 994.40	0	<p>Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.</p>	
35	Системный блок 77878LC	11.11.2015	8-0006801	112 708.96	0	<p>Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.</p>	



36	Системный блок 80054LC	07.09.2016	8-0008633	181 994.40	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
37	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004680	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	



38	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004670	85 812,04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
39	Системный блок 82368LC	25.09.2017	8-0010845	190 358.56	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	



40	Системный блок 77878LC	11.11.2015	8-0006812	112 708.96	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
41	Системный блок LogyCom 73411LC	29.10.2014	8-0004669	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	

42	Системный блок 73411LC	30.09.2014	8-0004027	85 812.04	0	Моральный и физический износ оборудования. Несоответствие современным техническим требованиям.	
43	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009149	199 920.00	0	Моральный и физический износ оборудования. Технические характеристики не соответствуют текущим требованиям эксплуатации.	

44	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009150	199 920.00	0	Моральный и физический износ оборудования. Технические характеристики не соответствуют текущим требованиям эксплуатации.	
45	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009151	199 920.00	0	Моральный и физический износ оборудования. Технические характеристики не соответствуют текущим требованиям эксплуатации.	

46	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009152	199 920.00	0	Моральный и физический износ оборудования. Технические характеристики не соответствуют текущим требованиям эксплуатации.	
47	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009153	199 920.00	0	Моральный и физический износ оборудования. Технические характеристики не соответствуют текущим требованиям эксплуатации.	

48	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009155	199 920.00	0	Моральный и физический износ оборудования. Технические характеристики не соответствуют текущим требованиям эксплуатации.	
49	Ноутбук в комплекте с переносной сумкой и манипулятором "мышь"	03.10.2016	8-0009156	199 920.00	0	Моральный и физический износ оборудования. Технические характеристики не соответствуют текущим требованиям эксплуатации.	

50	Источник бесперебойного питания APC VX650LI	14.10.2019	8-0014387	31 001.60	0	Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.	
51	Источник бесперебойного питания APC VX650LI	14.10.2019	8-0014386	31 001.60	0	Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.	



52	ИБП SVC V-650-F	29.09.2014	8-0003984	8 208.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
53	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007617	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	



54	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007607	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
55	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007608	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	



56	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007612	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
57	ИБП SVC V1000F	25.12.2015	8-0007486	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	



58	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011702	40 019.84	0	Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.	
59	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011705	40 019.84	0	Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.	

60	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-F-LCD	14.12.2017	8-0011708	40 019.84	0	Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.	
61	ИБП SVC V-650-F	29.10.2014	8-0004960	8 208.00	0	Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.	

62	ИБП SVC V-650-F	29.09.2014	8-0003984	8 208.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
63	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003134	12 825.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	


64	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003136	12 825.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
65	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003138	12 825.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	

66	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003347	12 825.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
67	ИБП SVC V1200F	31.12.2013	8-0003427	12 825.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	

68	ИБП SVC V-1000-F	05.12.2016	8-0009822	33 741.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
69	ИБП SVC V-1000-F	05.12.2016	8-0009823	33 741.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	


70	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007601	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
71	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007603	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	

72	ИБП SVC V-1000-F	25.12.2015	8-0007604	21 505.00	0	<p>Неисправность аккумуляторных батарей и узлов питания, восстановление экономически нецелесообразно.</p>	
73	Коммутатор сетевой (Switch) 24 портовый управляемый	11.10.2017	8-0010960	182 403.20	0	<p>Аппаратная неисправность сетевых портов, платы управления.</p>	

74	Коммутатор сетевой (Switch) 24 портовый управляемый	11.10.2017	8-0010962	182 403.20	0	Аппаратная неисправность сетевых портов, платы управления.	
----	---	------------	-----------	------------	---	--	--

75	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011079	59 869.60	0	Аппаратная неисправность сетевых портов, платы управления.
76	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011080	59 869.60	0	Аппаратная неисправность сетевых портов, платы управления.



77	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011082	59 869.60	0	Аппаратная неисправность сетевых портов, платы управления.	
78	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портовый) Grandstream GXW4104	10.11.2017	8-0011081	59 869.60	0	Аппаратная неисправность сетевых портов, платы управления.	