






























№	Наименование	Марка/тип	Год приобретения	Инв. номер	Сведения о годности к эксплуатации	Цена реализации, тенге	Фото/Примечание
1	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004616	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
2	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004199	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
3	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004393	НЕ РАБОЧИЙ - вышел из строя кулер CPU - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
4	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004395	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
5	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004401	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
6	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004189	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
7	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004392	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
8	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004387	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
9	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004402	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
10	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004188	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	
11	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004196	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00	















12	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004388	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
13	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004391	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
14	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004399	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
15	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004627	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
16	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004620	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
17	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004404	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
18	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004193	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
19	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004400	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
20	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004403	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
21	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004390	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
22	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004397	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
23	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003675	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		

















24	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003678	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
25	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003679	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
26	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003681	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
27	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003686	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
28	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003691	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
29	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003692	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
30	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003680	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
31	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003682	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
32	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003689	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
33	Системный блок	LogyCom 70578LC	2013	8-0003684	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
34	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004202	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
35	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004185	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		

36	Системный блок	Logycom 73411LC/1	2014	8-0004187	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
37	Системный блок	LogyCom 73411LC	2014	8-0004394	РАБОЧИЙ - не поддерживаемая ОС - отсутствие потребности в эксплуатации.	850,00		
38	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002240	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
39	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002229	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
40	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003300	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
41	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003298	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - не работают силовые выходы - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
42	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002244	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
43	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002243	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
44	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003291	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
45	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002392	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
46	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003301	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
47	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003287	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		

48	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002238	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
49	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002242	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
50	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002232	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
51	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002239	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
52	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003290	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
53	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002234	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
54	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003292	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
55	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003305	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
56	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003288	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
57	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003293	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
58	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002393	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		
59	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0003302	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00		

60	ИБП	SVC V1200F	2013	8-0002246	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00	 
61	ИБП	SVC V-650-F Black	2014	8-0004275	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - вышел из строя один из силовых выходов - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00	 
62	ИБП	SVC V-650-F	2014	8-0005293	НЕ РАБОЧИЙ - необходима замена АКБ - выход из строя платы управления - отсутствие потребности в эксплуатации.	300,00	 
63	HUB сетевое устройство	D-LINK DGS-1024 D/E Layer	2008	808-177	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
64	Коммутатор (switch) не менее 24 ports	D-LINK	2015	6-0001202	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
65	HUB сетевое устройство	D-LINK DGS-1024 D/E Layer	2008	808-178	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
66	Коммутатор (switch) не менее 16 ports	D-LINK	2015	6-0008555	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
67	Коммутатор	3 COM 3C16792A OfficeConnect DualSpeed Switch 16	2005	808-105	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
68	Маршрутизатор	Cisco1721 10/100BaseT ModularRouter with 2 WAN slots	2005	808-088	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
69	Мини АТС	Greenlite	2008	813-014	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	1000,00	 
70	IP шлюзы	Greenlite	2008	808-194	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	1000,00	 
71	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009389	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
72	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009388	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 
73	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009387	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00	 

74	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009386	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
75	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009385	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
76	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009384	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
77	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009383	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
78	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009382	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
79	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009381	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
80	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009380	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
81	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009379	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
82	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009378	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
83	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009377	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
84	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009376	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
85	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009375	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
86	GSM шлюз	Grandstream HT503	2016	8-0009374	РАБОЧИЙ - отсутствие потребности в эксплуатации.	500,00		
87	МФУ	Sharp AL-1035-WH(Портативное)	2015	8-0008089	НЕ РАБОЧИЙ - Морально технически устарел - Сильный износ механизмов - Изношен термоблок и привод подачи - Неисправность платы управления и цепей питания	500,00		

88	МФУ	Sharp AL-1035-WH(Портативное)	2015	8-0008090	НЕ РАБОЧИЙ - Морально технически устарел - Сильный износ механизмов - Изношен термоблок и привод подачи - Неисправность платы управления и цепей питания	500,00	 
89	МФУ	Sharp AL-1035-WH(Портативное)	2015	8-0008091	НЕ РАБОЧИЙ - Морально технически устарел - Сильный износ механизмов - Изношен термоблок и привод подачи - Неисправность платы управления и цепей питания	500,00	 
90	Шредер (уничтожитель бумаг)	Deluxe	2018	9-0015520	Вышел из строя двигатель шредера, сломаны основания крепления зубьев	1000,00	 
91	Шредер (уничтожитель бумаг)	Deluxe	2018	9-0015525	Вышел из строя двигатель шредера, сломаны основания крепления зубьев.	1000,00	 
92	Вешалка		2015	9-0008746	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. В филиале имеются достаточное количество вешалок.	700,00	 
93	Кресло офисное		2015	9-0012722	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, сиденье сломано, а также не выводимые пятна по покрытию сидений.	500,00	 
94	Стол рабочий		2013	9-0000000	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000,00	 
95	Стол рабочий		2013	9-0000001	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000,00	 

96	Стул офисный		2013	9-0000012	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	500,00		
97	Стул офисный		2013	9-0000014	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	500,00		
98	Стул офисный		2013	9-0000015	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	500,00		
99	Тумба мобильная		2013	9-0000005	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются царапины.	1000,00		
100	Шкаф для одежды		2013	9-0000006	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000,00		
101	Шкаф книжный		2013	9-0000007	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Мебель не соответствует по цвету корпоративной идентификации, имеются мелкие царапины.	1000,00		
102	Шкаф металлический		2013	9-0001104	Отсутствие потребности в их эксплуатации в связи с закрытием УРМ. Имеются царапины и ржавчина. Нижнюю часть шкафа покрыло коррозией. Дальнейшее использование нецелесообразно.	1500,00		