




№	Наименование	Дата принятия к учету	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Кресло	06.09.2018	Кресло сломано, треснуто основание спинки кресло, обивка грязная.	 

2	Кресло офисное	10.09.2015	Поломка крепления держателя спинки. Не работает газлифт.	 
---	-------------------	------------	---	--

3	Кресло офисное	10.09.2015	Кресло сломано, отломлено крепление спинки, не работает регулировка кресла.	 
4	Кресло офисное	10.09.2015	Кресло сломано, спинка сломана, не работает газлифт, не выводимые пятна на обивке	

				
5	Кресло	06.09.2018	Сломано крепления держателя спинки, треснуло пластиковое основание спинки кресла.	


6	Кресло	06.09.2018	Механизм крепления спинки не работает, не работает газлифт, ножка кресла сломана.	 
---	--------	------------	---	--


7	Кресло для офисов	31.12.2013	Обивка испорчена, отломлено крепление спинки кресла.	 
---	----------------------	------------	---	--

8	Стул	22.06.2015	Ножки стула отломаны. Стул не подойдет к использованию.	 
---	------	------------	---	--

9	Стул	22.06.2015	Стул сломан, пластиковое основание треснуто.	  
---	------	------------	--	---


10	Стул	12.08.2010	Стул сломан, имеются трещины на пластиковом основании, обивка грязная	 
----	------	------------	---	---


11	Стул	12.08.2010	Стул сломан, шатается, повреждение ножки стула. Обивка грязная, пятна не удаляются.	  
----	------	------------	--	--


12	Стул офисный	13.12.2013	Стул сломан, пластиковое основание сидения треснуто.	 
----	-----------------	------------	---	--


13	Настольная лампа (ТМЦ)	05.09.2016	Штатив сломан. Морально технический износ. Лампа перегорела. Не подлежит к дальнейшей эксплуатации	 
----	------------------------	------------	---	--


14	Настольная лампа (ТМЦ)	03.11.2017	Перегорела лампа, отломился опорный контакт. Не подлежит к дальнейшей эксплуатации	 
----	------------------------------	------------	---	---



15	Настольная лампа (ТМЦ)	03.11.2017	Перегорела лампа. Не держится крепление. Технический износ. Не подлежит к дальнейшей эксплуатации.	 
----	------------------------	------------	---	--


16	Настольная лампа (ТМЦ)	05.09.2016	Перегорела лампа, обломился опорный контакт стойки и основания лампы. Не подлежит дальнейшей эксплуатации.	 
----	------------------------------	------------	---	--


17	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя элементы питания на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	 
----	--------------------------	------------	--	---

18	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, не загружается ОС, проблемы с микросхемой северного моста. Установленная ОС: Windows 7	 
19	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, не запускается БИОС. Установленная ОС: Windows 7	 

20	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, при включении наблюдается перегрев ЦП и зависание, замена термопасты не устраняет проблему. Установленная ОС: Windows 7	 
21	ПК LogyCom 64582LC	31.07.2012	Морально и физически устаревший системный блок, не запускается БИОС. Установленная ОС: Windows 7	 

22	Системный блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, выгорания микросхем на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	 
23	Системный блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, проблемы с контроллером оперативной памяти, зависает при включении. Установленная ОС: Windows 7	 


24	Системный блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не загружается ОС, проблемы с системной платой. Установленная ОС: Windows 7	 
25	Системный блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя элементы питания на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	 


26	Системный блок LogyCom 67532LC	13.08.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не запускается БИОС. Установленная ОС: Windows 7	 
27	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 20"	 

28	Монитор Fujitsu LED E20T6	04.09.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	 
29	Монитор LG LED 20EN33SS	04.09.2013	Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 19,5"	 

30	Монитор LG LED 20EN33SS	04.09.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 19,5"	 
31	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	20.10.2014	Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 20"	 


32	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 20"	 
33	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	

34	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	 
35	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	 

36	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"	 
37	Многофунк ц. устройство (Printer/scan er/copier) Canon 4120	05.09.2008	Кнопки управления, не реагируют на нажатие, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи.	 

38	Canon i-SENSYS MF4018 (Многофункциональные устройства)	30.11.2009	Кнопки управления, не реагируют на нажатие, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи. Сломаны крепления верхней части аппарата для сканирования.	
39	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи, каретка сканера не проходит всю страницу, останавливается. Сломаны крепления верхней части аппарата для сканирования.	 

40	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи, каретка сканера не проходит всю страницу, останавливается.	 
41	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи, каретка сканера не проходит всю страницу, останавливается.	 

42	МФУ Canon i-Sensys MF4550d	15.07.2011	Не реагируют на нажатие некоторые кнопки на панели, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи. Сломаны крепления верхней части аппарата для сканирования.	 
43	ИБП IPRON Back Comfo Pro 800b	08.07.2011	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.	

44	ИБП IPRON Back Power Pro 800VA	31.07.2012	Выход из строя модуля управления и электрически цепей на платах устройства. Не включается.	
45	ИБП IPRON Back Power Pro 800VA	31.07.2012	Выход из строя электрически цепей в блоке питания устройства. Не включается.	

46	ИБП IPPON Back Power Pro 800VA	31.07.2012	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.	 
----	--------------------------------------	------------	---	---