

№	Наименование	Дата принятия к учету	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Принтер HP Q 5911A LJ 1020 1200dpi 14pm	15.12.2012	Выход из строя основных узлов. Не включается.	
2	Телефон KX-TS2350 RU	28.10.2007	Нет ответа от станции (звонка). Выход из строя основных узлов.	
3	Шредер	23.07.2018	Износ шестерен. Остановка при работе	

4	Шредер	23.07.2018	Неисправность двигателя. Остановка при работе, и периодическое отключение.		
5	Printer/Scanner/Copier Canon i-Sensys MF4410 A-4	15.12.2012	Кнопки управления, не реагируют на нажатие, замятие бумаги, изношены шестерни и ролики подачи.		
6	Notebook Fujitsu Siemens AMILO L1310G C-M 380 1,6GHz 1MB SLC	15.11.2005	Морально и физически устаревший. Сильно тормозит при работе. Установленная ОС: Windows Vista		
7	Блок управления оборудованием в операционном зале(локальный сервер).Модель - "Mini PC Q 100 super mi	03.11.2014	Не включается. Выход из строя элементов питания.		

8	Звуковое устройство Ding-Dong	03.11.2014	Есть внешние дефекты. Не включаются.	 
9	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	Внешних дефектов нет. Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 19.5"	
10	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	Внешних дефектов нет. Вышла из строя плата управления и питания, не включается. Диагональ: 19.5"	

11	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 19.5"		
12	Монитор 19.5" Philips	19.08.2016	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 19.5"		
13	Монитор Fujitsu LED E20T-6	31.07.2012	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"		
14	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"		

15	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"		
16	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении белый фон. Диагональ: 20"		
17	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"		
18	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении белый фон. Диагональ: 20"		
19	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"		

20	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении белый фон. Диагональ: 20"		
21	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"		
22	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"		
23	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	Внешних дефектов нет. Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"		
24	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	Внешних дефектов нет. Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"		

25	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Внешних дефектов нет. Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"		
26	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Внешних дефектов нет. Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"		
27	Монитор AOC20 LED E2050SN	29.11.2013	Внешних дефектов нет. Сгорела плата питания, не включается. Диагональ: 20"		
28	Ноутбук HP LQ151RA Pavilion g7-1054er Ci3 390M	08.07.2011	Морально и физически устаревший. Сильно тормозит при работе. Установленная ОС: Windows 7	 	

29	Ноутбук KE115EA HPCompaq 6720s T5870 15.4 2048/160	07.11.2008	Морально и физически устаревший. Сильно тормозит при работе. Установленная ОС: Windows XP	
30	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя элементы питания на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	
31	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя микросхемы на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	

32	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не грузится дальше БИОСа. Установленная ОС: Windows 7	
33	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не видит оперативную память. Установленная ОС: Windows 7	
34	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не грузится дальше БИОСа. Установленная ОС: Windows 7	

35	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не видит оперативную память. Установленная ОС: Windows 7	
36	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не включается даже при замене блока питания. Установленная ОС: Windows 7	
37	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не включается даже при замене блока питания. Установленная ОС: Windows 7	

38	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не включается даже при замене блока питания. Установленная ОС: Windows 7		
39	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не включается даже при замене блока питания. Установленная ОС: Windows 7		
40	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не включается даже при замене блока питания. Установленная ОС: Windows 7		

41	Системный блок LogyCom 67532LC	04.09.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не включается даже при замене блока питания. Установленная ОС: Windows 7	
42	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, зависает при загрузке. Установленная ОС: Windows 7	
43	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, зависает при загрузке. Установленная ОС: Windows 7	

44	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя микросхемы на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	
45	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя микросхемы на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	
46	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, вышли из строя микросхемы на системной плате. Установленная ОС: Windows 7	

47	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не грузится дальше БИОСа. Установленная ОС: Windows 7	
48	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не грузится дальше БИОСа. Установленная ОС: Windows 7	
49	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не видит оперативную память. Установленная ОС: Windows 7	

50	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, не видит оперативную память. Установленная ОС: Windows 7	
51	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, зависает на БИОСе. Установленная ОС: Windows 7	
52	Системный блок LogyCom 70578LC	05.12.2013	Морально и физически устаревший системный блок, зависает на БИОСе. Установленная ОС: Windows 7	

53	Модем ADSL	09.04.2012	Не включается. Сгорели встроенные элементы питания.		
54	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.		
55	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.		
56	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.		
57	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.		

58	ИБП SVC V-650-F	27.10.2014	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.		
59	ИБП SVC V-650-F	20.10.2014	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.		
60	ИБП SVC V-650-F	20.10.2014	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.		
61	ИБП SVC V-650-F	20.10.2014	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.		
62	ИБП SVC V-650-F	20.10.2014	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.		

63	ИБП SVC V-650-F	20.10.2014	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.		
64	Моноблок	28.06.2019	<p>Внешних дефектов нет. Не загружается ОС.</p> <p>Переустановка ОС с нуля не решает проблему.</p> <p>Возможная проблема: деградация элементов питания на системной платы или заводской брак.</p>		
65	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	<p>Внешних дефектов нет.</p> <p>Замена на новое оборудование.</p> <p>В рабочем состоянии</p>		

66	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.	
67	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.	
68	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.	
69	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.	

70	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		
71	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		
72	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		
73	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		
74	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		

75	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		
76	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		
77	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		
78	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	14.12.2016	Внешних дефектов нет. Замена на новое оборудование. В рабочем состоянии.		

79	Кресло	16.07.2014	Кресло сломано, треснуто крепление спинки стула, газлифт сломан.	
80	Кресло офисное	10.09.2015	Поломка крепления держателя спинки. Не работает газлифт.	
81	Кресло офисное	16.07.2014	Кресло сломано, отломлено крепление спинки, не работает регулировка кресла.	

82	Стул	22.06.2015	Стул сломан, спинка сломана, не работает газлифт, не выводимые пятна на обивке.	
83	Стул ИЗО гоб серый	21.11.2008	Сломано пластиковое основание спинки, обивка стула загрязненная.	

--	--	--	--