


СИПАТТАМАСЫ БАР ФОТО

№	Атауы	Есепке алынған күн	Түгендеу нөмірі	Алғашқы күн	Баланстық күн, теңге мен	Жай-күйін сипаттау	Фото/ Ескерту	Бастапқы күн, теңгемен
1	Коммутатор 3 COM 3C16792A OfficeConnect DualSpeed Switch 16	11.11.2005	808-092	12 960.00	0	Бас тақтасы мен қуат болғы істен шыққан.		200,0
2	Модем ADSL	15.01.2014	8-0000893	2 480.00	0	Модемді ұзақ уақыт пайдалану салдарынан негізгі жүйелік тақтасы істен шықты. Пайдаланудың ұзақ мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген.		500,0

3	SVC V-650-F ҮҚК	27.10.2014	8-0004821	8 208.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 1 дана.		300,0
4	SVC V-650-F ҮҚК	27.10.2014	8-0004824	8 208.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 1 дана.		300,0
5	SVC V-650-F Black ҮҚК	31.12.2014	8-0004269	8 208.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 1 дана.		300,0

6	SVC V1200F ҮҚК	05.02.2014	8-0003322	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
7	SVC V1200F ҮҚК	31.12.2014	8-0003324	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
8	SVC V1200F ҮҚК	08.01.2014	8-0002251	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0

9	SVC V1200F ҮҚК	04.03.2014	8-0002259	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
10	SVC V1200F ҮҚК	11.02.2014	8-0002264	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
11	SVC V1200F ҮҚК	04.02.2014	8-0002265	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0

12	SVC V1200F ҮҚК	30.01.2015	8-0002267	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
13	SVC V1200F ҮҚК	23.10.2013	8-0002272	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
14	SVC V1200F ҮҚК	17.04.2014	8-0002276	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0

15	SVC V1200F ҮҚК	нет данных	8-0002284	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
16	SVC V1200F ҮҚК	08.02.2014	8-0002394	12 825.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
17	SVC V-1000-F ҮҚК	21.12.2015	8-0007701	21 505.00		Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК желінің төмен кернеуінде ажыратылады, батареяға қуат бермейді, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0

18	SVC V-1000-F ҮҚК	21.12.2015	8-0007706	21 505.00	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҮҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
19	GSM шлюз (Аналогты шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009362	22 176.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қуаттау блогы ақаулы. Жұмыс істемейтін жағдайда.		500,0
20	GSM шлюз (Аналогты шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009364	22 176.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қуаттау блогы ақаулы. Жұмыс істемейтін жағдайда.		500,0
21	GSM шлюз (Аналогты шлюз) Grandstream HT503	30.09.2016	8-0009366	22 176.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қуаттау блогы ақаулы. Жұмыс істемейтін жағдайда.		500,0

22	Бейнебақылау жүйелері жиынтығындағы (UPS 1200 VA) ҰҚК	05.12.2016	8-0010118	39 765.60	0	Таратушы тақта істен шыққан, ҰҚК қуатталмайды, сондай-ақ батареяны ауыстыру талап етіледі - 2 дана.		300,0
23	UPS IPPON Innova RT1000 ҰҚК	08.01.2014	8-0000943	73 450.00	0	Бас тақта істен шыққан. ҰҚК қосылмайды және батареяны қуаттамайды.		300,0
24	LogyCom 67532LC жүйелік блогы	31.12.2014	8-0001309	90 000.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0

25	LogyCom 67532LC жүйелік блогы	31.12.2014	8-0001379	90 000.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0
26	LogyCom 67532LC жүйелік блогы	09.01.2014	8-0001123	90 000.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0

27	LogyCom 70578LC жүйелік блогы	31.12.2014	8-0003702	90 000.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0
28	LogyCom 73411LC жүйелік блогы	27.10.2014	8-0004376	85 812.04	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0

29	LogyCom 73411LC жүйелік блогы	27.10.2014	8-0004378	85 812.04	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0
30	LogyCom 73411LC жүйелік блогы	27.10.2014	8-0004380	85 812.04	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0

31	LogyCom 73411LC/1 жүйелік блогы	27.10.2014	8-0004353	85 812.04	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0
32	LogyCom 73411LC/1 жүйелік блогы	27.10.2014	8-0004354	85 812.04	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0

33	LogyCom 73411LC/1 жүйелік блогы	27.10.2014	8-0004361	85 812.04	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0
34	73411LC жүйелік блогы	30.09.2014	8-0004014	85 812.04	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0

35	77878LC жүйелік блогы	23.10.2015	8-0006759	112 708.96	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0
36	77878LC жүйелік блогы	23.10.2015	8-0006768	112 708.96	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		1 000,0
37	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі. "Mimo touch2" моделі	03.11.2014	8-0006141	70 000.00	0	Тақта мен матрица шамы жарамсыз, сурет шықпайды. Жөндеуге жатпайды.		200,0

38	Қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі. "Mimo touch2" моделі	03.11.2014	8-0006355	70 000.00	0	Тақта мен матрица шамы жарамсыз, сурет шықпайды. Жөндеуге жатпайды.		200,0
39	LogyCom 64582LC ДК	31.07.2012	8-0000423	90 685.00	0	Моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 7 НҚ ескірген. Істен шыққан.		800,0
40	Canon i-Sensys MF4550d КФҚ	31.07.2012	8-0000643	53 252.00	0	Баспа (пеш) бекіту торабы ақаулы. Жөндеу орынсыз, қосалқы бөлшектері жоқ. Жарамсыз.		1 000,0

41	Canon i-Sensys MF4550d КФҚ	31.07.2012	8-0000648	53 252.00	0	Ұзақ уақыт пайдаланудың салдарынан тісті доңғалақтар блогы мен баспа (пеш) бекіту торабы тозған. Жөндеу орынсыз, қосалқы бөлшектері жоқ. Жарамсыз.		1 000,0
42	I-SENSYS MF217W Canon КФҚ	18.12.2015	8-0007938	77099,68	0	Форматер тақтасы мен күш тақтасы ақаулы. Жөндеу орынсыз, қосалқы бөлшектері жоқ. Жарамсыз.		1 000,0
43	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2014	8-0001793	19 760.00	0	Экран матрицасы істен шыққан, сурет шықпайды. Қуат блогы жарамсыз. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Жарамсыз.		1 000,0

44	Монитор LG LED 20EN33SS	04.02.2014	8-0001893	19 760.00	0	Экран матрицасы істен шыққан, сурет шықпайды. Қуат блогы жарамсыз. Физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген. Жарамсыз.		1 000,0
45	Монитор 23.8 PHILIPS 240V5QDSB/01	26.12.2017	8-0012090	62 720.00	0	Экран матрицасы істен шыққан, суреттің жартысы шықпайды. Жарамсыз.		1 000,0
46	Монитор (Дисплей-сұйық кристалдар, диагоналі кемінде 24)	12.09.2018	8-0012896	49 714.00	0	Экран матрицасы істен шыққан, көп жолақты болып шығады. Жарамсыз.		1 000,0

47	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005524	18 098.00	0	Қуат тақтасы жарамсыз, қосу батырмасына жауап жоқ. Жарамсыз.		1 000,0
48	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005510	18 098.00	0	Қуат тақтасы жарамсыз, қосу батырмасына жауап жоқ. Жарамсыз.		1 000,0
49	Көпфункционалды құрылғы Ricoh SP 150SUw	09.11.2017	8-0011309	50 848.00	0.00	Құаттау тақтасы істен шыққан. Қосылмайды. Жөндеуге жатпайды.		1 200,0

50	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003506	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0
51	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003507	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0
52	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003510	36 374.24	0.00	Жарамсыз, қосылғаннан кейін 5 секундтан кейін ажыратылады. Жөндеуге жатпайды.		1 000,0
53	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003511	36 374.24	0.00	Жарамсыз, матрицада жолақтар бар. Жөндеуге жатпайды.		1 000,0

54	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003512	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0
55	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003514	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0
56	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003515	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0
57	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003516	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0

58	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003517	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0
59	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003518	36 374.24	0.00	Жарамсыз, қосылмайды, суреті шықпайды. Жөндеуге жатпайды.		1 000,0
60	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0003519	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0
61	Монитор 19.5" Philips	17.08.2016	8-0000950	36 374.24	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		1 000,0

62	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	31.12.2014	8-0004087	18 098.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
63	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	31.12.2014	8-0004093	18 098.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
64	Монитор AOC 20" LED E2050SN Black	31.12.2014	8-0004095	18 098.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
65	Монитор LG LED 20EN33SS	05.02.2014	8-0001779	19 760.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0

66	Монитор LG LED 20EN33SS	30.01.2015	8-0001784	19 760.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
67	Монитор LG LED 20EN33SS	31.12.2014	8-0001786	19 760.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
68	Монитор LG LED 20EN33SS	04.02.2014	8-0001789	19 760.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
69	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007345	26 300.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
70	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007349	26 300.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0

71	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007350	26 300.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
72	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007354	26 300.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
73	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007357	26 300.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
74	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007358	26 300.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0
75	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	8-0007360	26 300.00	0.00	Жарамсыз. Қуаттау блогы жанып кетті, жөндеуге жатпайды.		500,0

76	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005503	18 098.00	0.00	Жарамсыз. Қосылмайды, суреті шықпайды.		500,0
77	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005505	18 098.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
78	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005508	18 098.00	0.00	Жарамсыз, матрицада жолақтар бар. Жөндеуге жатпайды.		500,0
79	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005513	18 098.00	0.00	Жарамсыз. Қосылмайды, суреті шықпайды. Жөндеуге жатпайды.		500,0
80	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005514	18 098.00	0.00	Жарамсыз. Қосылмайды, суреті шықпайды. Жөндеуге жатпайды.		500,0

81	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005535	18 098.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
82	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	8-0005538	18 098.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
83	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2014	8-0002976	19 760.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
84	Монитор AOC20 LED E2050SN	30.01.2015	8-0002985	19 760.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0

85	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2014	8-0002986	19 760.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
86	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2014	8-0002987	19 760.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
87	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2014	8-0002989	19 760.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0
88	Монитор AOC20 LED E2050SN	31.12.2014	8-0002990	19 760.00	0.00	Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді.		500,0

89	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	05.02.2014	8-0002687	26 985.00	0.00	Жарамсыз. Қағазды жейді және жыртады, басу кезінде ақаулар бар. Жөндеуге жатпайды.		500,0
90	Принтер HP CE461A lazer jet P2035	16.01.2014	8-0002694	26 985.00	0.00	Жарамсыз. Басып шығармайды, картридждің жоқтығын хабарлайды. Жөндеуге жатпайды.		500,0
91	80054LC жүйелік блогы	31.08.2016	8-0008595	181 994.40	0.00	Жарамсыз. Бас тақта мен қуаттау блогы істен шыққан. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 8.1 НҚ ескірген.		1 000,0
92	80054LC жүйелік блогы	31.08.2016	8-0008599	181 994.40	0.00	Жарамсыз. Бас тақта істен шыққан. Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 8.1 НҚ ескірген.		1 000,0

93	80054LC жүйелік блогы	31.08.2016	8-0008602	181 994.40	0.00	Жарамсыз. Бас тақта істен шыққан. Жарамды, моральдық және техникалық жағынан ескірген. "«БЖЗҚ» АҚ компьютерлік жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету КОНФИГУРАЦИЯСЫНЫҢ СТАНДАРТЫ" ІНҚ стандарттарына сәйкес келмейді. Windows 8.1 НҚ ескірген.		1 000,0
94	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	07.11.2017	8-0011108	59 869.60	0.00	Жарамды. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Жұмыста пайдаланылмайды.		500,0
95	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	07.11.2017	8-0011109	59 869.60	0.00	Жарамды. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Жұмыста пайдаланылмайды.		500,0
96	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	07.11.2017	8-0011110	59 869.60	0.00	Жарамды. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Жұмыста пайдаланылмайды.		500,0
97	GSM шлюз (FXO шлюз 4 портты) Grandstream GXW4104	07.11.2017	8-0011111	59 869.60	0.00	Жарамды. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Жұмыста пайдаланылмайды.		200,0


98	(Switch) 24 портты D-Link DES-1024C желілік коммутаторы	17.11.2017	8-0011259	20 046.88	0.00	Жарамсыз. Қосылмайды. Жөндеуге жатпайды.		500,0
99	(Switch) 24 портты басқарылатын желілік коммутаторы	05.10.2017	8-0010947	182 403.20	0.00	Жарамды. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Замануи қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейді. Пайдаланудан шығарылды.		500,0
100	(Switch) 24 портты басқарылатын желілік коммутаторы	05.10.2017	8-0010949	182 403.20	0.00	Жарамды. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Замануи қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейді. Пайдаланудан шығарылды.		500,0
101	(Switch) 24 портты басқарылатын желілік коммутаторы	05.10.2017	8-0010950	182 403.20	0.00	Жарамды. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Замануи қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейді. Пайдаланудан шығарылды.		500,0
102	Шымкент қ. телефон станциялары	25.12.2008	0007860/813-015	229 800.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Ескірген аналогты телефон станциясы. Пайдаланудан шығарылды.		1 000,0
103	SVC V1200F ҮҚҚ	31.12.2014	8-0003314	12 825.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0

104	SVC V1200F YҚК	31.12.2014	8-0003317	12 825.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
105	SVC V1200F YҚК	04.03.2014	8-0002257	12 825.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
106	SVC V-1000-F YҚК	21.12.2015	8-0007715	21 505.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
107	SVC V-1000-F YҚК	21.12.2015	8-0007717	21 505.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0

108	SVC V-1000-F ҮҚК	21.12.2015	8-0007723	21 505.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
109	SVC V-650-F ҮҚК	27.10.2014	8-0004778	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
110	SVC V-650-F ҮҚК	27.10.2014	8-0004782	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
111	SVC V-650-F ҮҚК	27.10.2014	8-0004788	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0

112	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004789	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
113	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004795	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
114	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004800	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
115	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004801	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0

116	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004803	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
117	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004814	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
118	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004815	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
119	SVC V-650-F YҚК	27.10.2014	8-0004820	8 208.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0

120	Филиалдардың серверлік жабдығына арналған Ippon Smart Winner 1500 ҰҚҚ	20.11.2017	8-0011175	125 750.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
121	Үздіксіз қуат көзі	25.09.2020	8-0014684	31 836.00	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
122	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	18.09.2019	8-0014123	31 001.60	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
123	APC BX650LI үздіксіз қуат көзі	18.09.2019	8-0014129	31 001.60	0.00	Жарамсыз. Моральдық және техникалық жағынан ескірген. Қосылмайды, батарея ауыстыруды талап етеді.		300,0
124	HubSuperStack II Entry (концентратор)	23.07.1999	808-023	22950	0.00	Жарамсыз. Өсылмайды, қуаттау блогы жанған.		500,0

125	8-портты желілік коммутаторы	14.05.2014	9-0003392	1 792,00	0.00	Жарамсыз. Өсылмайды, қуаттау блогы жанған Дұрыс емес. Қосылмайды, форматер тақтасы жарамсыз. Жөндеуге жатпайды.		500,0
126	Canon MF4780W КФҚ	17.11.2014	9-0006120	52 500,00	0.00	Жарамсыз. Қосылмайды, форматер тақтасы жарамсыз. Жөндеуге жатпайды.		1 000,0
127	Серверлік шкаф	15.03.2017	9-0014726	0.00	0.00	Жарамды. Пайдаланудан шығарылды.		500,0
128	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011207	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.		300,0

129	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011211	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
130	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011212	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
131	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011213	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.			300,0
132	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011214	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0

133	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011215	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
134	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011216	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.			300,0
135	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011217	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.			300,0
136	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011222	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
137	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011228	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0

138	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011231	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.		300,0
139	Штрих-код сканері	01.09.2015	9-0011232	11 536,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.		300,0
140	Panasonic телефоны	27.12.2007	125-2953	0.00	0.00	Жұмыс істемейді. Желі қосылған кезде «гудок» жоқ.		300,0
141	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010665	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.		300,0
142	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010666	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.		300,0

143	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010667	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
144	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010668	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.			300,0
145	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010669	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
146	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010670	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0

147	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010671	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.			300,0
148	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010672	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
149	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010673	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0
150	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010675	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.			300,0

151	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010677	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.				300,0
152	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010678	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.				300,0
153	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010679	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.				300,0
154	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010684	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.				300,0

155	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010688	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.				300,0
156	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010695	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.				300,0
157	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010696	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.				300,0
158	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010698	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Сканерлеу түймешігі жұмыс істемейді.				300,0

159	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010702	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.		300,0
160	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010707	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.		300,0
161	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010713	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.		300,0
162	LS2208 штрих-код сканері	30.11.2016	6-0010718	30 184,00	0.00	Жұмыс істемейді. Түймешік басылмай қалады, сканерлеу кезінде әрдайым жұмыс істемей қалады, жұмыс кезінде өздігінен ажыратылады және қосылады.		300,0