


«БЖЗҚ» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалының сатылатын мүлкінің фотосы мен сипаттамасы

№	Атауы	Есепке қабылданған күн	Түгендеу нөмірі	Бастапқы құны	Баланстық құны, теңгемен	Жай-күйінің сипаттамасы	Фото/Ескерту	СК бекіткен мүлкті сатудың ең төменгі старттық бағасы
1	Жүйелік блок AR-Lan Netwok 05 пернетақта мен тінтуірмен толықтырылған жинақ	31.12.2017	8-0012073	190 400,00	0,00	Бұзылу: аналық плата істен шықты. Физикалық зақым: жоқ. Лицензия: Windows 10. Есептен шығарудың себебі: ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800
2	Жүйелік блок AR-Lan Netwok 05 пернетақта мен тінтуірмен толықтырылған жинақ	31.12.2017	8-0012076	190 400,00	0,00	Бұзылу: аналық плата істен шықты. Физикалық зақым: жоқ. Лицензия: Windows 10. Есептен шығарудың себебі: ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800

3	Жүйелік блок AR-Lan Netwok 05 пернетақта мен тінтуірмен толықтырылған жинақ	31.12.2017	8-0012077	190 400,00	0,00	Бұзылу: аналық плата істен шықты. Физикалық зақым: жоқ. Лицензия: Windows 10. Есептен шығарудың себебі: ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800
4	Жүйелік блок AR-Lan Netwok 05 пернетақта мен тінтуірмен толықтырылған жинақ	31.12.2017	8-0012079	190 400,00	0,00	Бұзылу: аналық плата істен шықты. Физикалық зақым: жоқ. Лицензия: Windows 10. Есептен шығарудың себебі: ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800
5	Жүйелік блок AR-Lan Netwok 05 пернетақта мен тінтуірмен толықтырылған жинақ	31.12.2017	8-0012081	190 400,00	0,00	Бұзылу: аналық плата істен шықты. Физикалық зақым: жоқ. Лицензия: Windows 10. Есептен шығарудың себебі: ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800

6	Жүйелік блок AR-Lan Netwok 05 пернетақта мен тінтуірмен толықтырылған жинақ	31.12.2017	8-0012082	190 400,00	0,00	Бұзылу: аналық плата істен шықты. Физикалық зақым: жоқ. Лицензия: Windows 10. Есептен шығарудың себебі: ұзақ қызмет ету мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.			800
7	Ноутбук портативті сөмкемен және "тышқан"минип уляторымен толықтырылған	03.10.2016	8-0009179	199 920,00	0,00	Аналық плата жұмыс істемейді . Ұзақ қызмет мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ			2000
8	Ноутбук портативті сөмкемен және "тышқан"минип уляторымен толықтырылған	03.10.2016	8-0009182	199 920,00	0,00	Аналық плата жұмыс істемейді . Ұзақ қызмет мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ			2000

9	Ноутбук портативті сөмкемен және "тышқан"минип уляторымен толықтырылған	03.10.2016	8-0009183	199 920,00	0,00	Аналық плата жұмыс істемейді . Ұзақ қызмет мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.			2000
10	Модем (арнайы сызыққа арналған модем)	18.07.2017	8-0010617	3 360,00	0,00	Интернет порттары мен аналық плата жұмыс істемейді. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ			500
11	Модем (арнайы сызыққа арналған модем)	18.07.2017	8-0010622	3 360,00	0,00	Интернет порттары мен аналық плата жұмыс істемейді. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ			500

12	Модем (арнайы сызыққа арналған модем)	18.07.2017	8-0010623	3 360,00	0,00	Интернет порттары мен аналық плата жұмыс істемейді. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ		500
13	Принтер HP CE461 A Lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002579	26 985,00	0,00	Қуат көзі ақаулы. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800
14	Принтер HP CE461 A Lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002580	26 985,00	0,00	Қуат көзі ақаулы. Ұзақ қызмет мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800
15	Принтер HP CE461 A Lazer jet P2035	28.10.2013	8-0002581	26 985,00	0,00	Қуат көзі ақаулы. Ұзақ қызмет мерзімі, моральдық тұрғыдан ескірген. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.	 	800

16	МФУ I-SENSYS MF217-W Canon	29.12.2015	8-0008006	77 099,68	0,00	РWB, шлейф және сканер блогының істен шығуы. РWB тақтасын ауыстыру, сондай-ақ шлейфті ауыстыру қажет. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.			800
17	МФУ I-SENSYS MF217-W Canon	29.12.2015	8-0008008	77 099,68	0,00	РWB, шлейф және сканер блогының істен шығуы. РWB тақтасын ауыстыру, сондай-ақ шлейфті ауыстыру қажет. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.			800
18	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005919	52 500,00	0,00	РWB, шлейф және сканер блогының істен шығуы. РWB тақтасын ауыстыру, сондай-ақ шлейфті ауыстыру қажет. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.			1000
19	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005931	52 500,00	0,00	РWB, шлейф және сканер блогының істен шығуы. РWB тақтасын ауыстыру, сондай-ақ шлейфті ауыстыру қажет. Жұмыс істемейтін күйде. Пайдалану қажеттілігі жоқ.			1000

20	Веб камера	06.11.2014	9-0006432	1 638,00	0,00	Камерада сурет жоқ.Ақаулы usb порты. Нормативтік қызмет мерзімінің аяқталуы.		500
21	Веб камера	06.11.2014	9-0006433	1 638,00	0,00	Камерада сурет жоқ.Ақаулы usb порты. Нормативтік қызмет мерзімінің аяқталуы.		500