

№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Заводской серийно выпускаемый цифровой видеорегистратор с поддержкой 16 каналов IP видеонаблюдения "B"	28.12.2017	8-0011820	332 092.32	0	Физически и морально устарел. Отсутствует видеосигнал с подключенных камер	

2	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013670	61 600.00	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
3	Камера внешнего периметра (цилиндрическая с кронштейном и козырком) в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011785	82 524.96	0	Механическое повреждение,моральное устарение	

4	Камера внешнего периметра (цилиндрическая с кронштейном и козырком) в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011783	82 524.96	0	Механическое повреждение, моральное устарение		
5	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013668	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение		


6	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013660	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
7	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013659	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	

8	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013669	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
9	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013664	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	


10	Камера внешнего периметра (цилиндрическая с кронштейном и козырком) в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011784	82 524.96	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
11	Камера внешнего периметра (цилиндрическая с кронштейном и козырком) в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011782	82 524.96	0	Механическое повреждение, моральное устарение	


12	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013666	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение		
13	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013661	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение		


14	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013667	61 600.00	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
15	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012425	64 540.00	0	Механическое повреждение,моральное устарение	

16	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011786	53 047.68	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
17	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011792	53 047.68	0	Механическое повреждение, моральное устарение	

18	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012420	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
19	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012426	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	


20	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011787	53 047.68	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
21	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012431	64 540.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	

22	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012421	63 941.92	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
23	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012427	64 540.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	

24	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011788	53 047.68	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
25	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012432	64 540.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	


26	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012422	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
27	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012434	64 540.00	0	Механическое повреждение,моральное устарение	

28	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012423	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
29	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012428	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	

30	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011789	53 047.68	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
31	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012429	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	

32	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011790	53 047.68	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
33	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012435	64 540.00	0	Механическое повреждение,моральное устарение	

34	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012424	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	
35	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012430	63 941.92	0	Механическое повреждение,моральное устарение	

36	Камера внутреннего периметра в комплекте системы видеонаблюдения	28.12.2017	8-0011791	53 047.68	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
37	Видеокамера в комплекте системы видеонаблюдения	30.07.2018	8-0012433	64 540.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	

38	IP видеокамера 4 МП купольная в составе системы видеонаблюдения	12.07.2019	8-0013663	61 600.00	0	Механическое повреждение, моральное устарение	
----	--	------------	-----------	-----------	---	--	--