





Мүліктің суреті

№	Атауы	Есепке алынған күні	Инв. нөмірі	Жай-күйін сипптау	Суреті/ескерту
1	Сенсорлық 7 дюймдік Mimo Touch2 (қызмет көрсету сапаны бағалау жүйесі)	30.12.2016	8-0010395	<p>Матрицаның ақаулығы анықталды, ол экрандағы кескіннің жоқтығынан көрінеді (дисплей жұмыс істемейді). Матрицаны ауыстыру қажет, жабдықтың жөндеу қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін емес. Жұмыс жасамайды.</p>	 <p>The image shows two views of the monitor. The top view is the monitor itself, a black 20-inch LCD monitor on a stand. The bottom view is a close-up of the identification label on the back of the monitor. The label contains the text 'Монитор LG 20M37A', the inventory number '8-0007186', and a barcode with the number '8 000000 071866' below it.</p>
2	Қызмет көрсету сапаны бағалау жүйесі Mimo Touch моделі	09.12.2014	8-0006344	<p>Матрицаның ақаулығы анықталды, ол экрандағы кескіннің жоқтығынан көрінеді (дисплей жұмыс істемейді). Матрицаны ауыстыру қажет, жабдықтың жөндеу қосалқы бөлшектердің болмауына байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкін емес. Жұмыс жасамайды.</p>	 <p>The image shows two views of the monitor. The top view is the monitor itself, a black 20-inch LCD monitor on a stand. The bottom view is a close-up of the identification label on the back of the monitor. The label contains the text 'Монитор LG 20M37A', the inventory number '8-0007185', and a barcode with the number '8 000000 071859' below it.</p>

3	Монитор Fujitsu LED E20T6	31.12.2013	8-0001532	Жұмыс жағдайында, сыртқы және физикалық зақымданулары жоқ.	 
---	---------------------------------	------------	-----------	--	--