














№	Наименование	Дата принятия к учету	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость, в тенге	Описание состояния	Фото/Примечание
1	Скамья 4-х местная	19.06.2015	9-0009675	22 320,00		Физическое и эстетическое состояние скамьи изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана средняя ножка – что препятствует использованию, поврежден дермантин. Дальнейшее использование нецелесообразно.	 
2	Стул	05.06.2015	9-0008864	4430,00		Физическое и эстетическое состояние стула изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана ножка – что препятствует использованию, поврежден дермантин. Дальнейшее использование нецелесообразно.	




3	Стул	05.06.2015	9-0008855	4430,00		<p>Физическое и эстетическое состояние стула изношено вследствие длительной эксплуатации. Сломана ножка – что препятствует использованию, поврежден дермантин. Дальнейшее использование нецелесообразно.</p>	
4	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001571	Нет данных		<p>Морально и физически устарел. Критический износ основных узлов печатающего механизма. В результате длительной эксплуатации и морального износа устройство не подлежит восстановлению. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)</p>	
5	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001567	Нет данных		<p>В работе принтера присутствует шум, напоминающий скрежет, что мешает обслуживанию вкладчиков. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за</p>	




					филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	
6	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001569	52 500,00	При печати наблюдается дефект в виде полос на бумаге. Морально и физически устарел. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	
7	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001568	52 500,00	Нарушение работы контроллера управления. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ) производителем период эксплуатации Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	




8	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001570	Нет данных	<p>Поломка автоподатчика документов Морально и физически устарел. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)</p>	
9	Многофункциональное устройство	05.12.2013	9-0001564	Нет данных	<p>Морально и физически устарел. Критический износ основных узлов печатающего механизма. В результате длительной эксплуатации и морального износа устройство не подлежит восстановлению. Ремонт экономически нецелесообразен ввиду высокой стоимости запасных частей и трудозатрат. Срок службы оборудования превысил установленный производителем период эксплуатации. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)</p>	
10	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005903	52 500,00	<p>Имеет значительный физический износ: корпус поврежден, в ряде случаев наблюдается нарушение герметичности, что приводит к загрязнению внутренних компонентов. Процесс печати стал нестабильным, изображения часто выходят с полосами и дефектами. Устройство не подлежит восстановлению из-за невозможности устранения повреждений. Морально и физически устарел. Списание производится на</p>	





						основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	
11	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005904	52 500,00		Имеет многочисленные механические повреждения, которые влияют на его функциональность. Шумная работа, неправильное выведение документов и сбои в процессе сканирования делают его эксплуатацию неудобной. Устройство неисправно и не подлежит экономическому восстановлению. Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	
12	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005914	Нет данных		Устройство не функционирует должным образом. Основной узел печатающего механизма (печатающая головка) выработал свой ресурс, что вызывает сбои при печати. Также возникли проблемы с подачей бумаги, что приводит к частым застреваниям и повреждениям. Ремонт устройства невозможен из-за отсутствия запчастей. Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	



13	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005912	52 500,00	<p>В процессе эксплуатации МФУ Canon 4780 возникла поломка, которая не может быть устранена без замены ключевых компонентов, стоимость которых превышает рыночную стоимость нового устройства. Устройство списывается по причине экономической нецелесообразности ремонта. Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)</p>	
14	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005902	52 500,00	<p>Морально устарело и не соответствует современным требованиям к скорости и качеству печати. Устройство работает медленно и не поддерживает современные интерфейсы для подключения. В связи с этим оно подлежит списанию и замене на более современную модель. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)</p>	
15	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005906	52 500,00	<p>В процессе эксплуатации устройства возникли частые сбои, которые негативно сказывались на производительности. Несмотря на попытки ремонта, эффективность устройства остаётся низкой, что делает его использование нецелесообразным. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г.</p>	

16	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005913	52 500,00	Плохое качество сканирования (нечеткость, смазанные участки и пятна (точки, полосы)). Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	
17	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005901	52 500,00	Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	
18	МФУ Canon MF4780W	17.11.2014	9-0005910	52 500,00	Плохое качество сканирования (сканер плохо передает детали оригинала). Морально и физически устарел. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)	

19	МФУ Сапоп MF-4780	03.10.2014	9-0005294	52 500,00	<p>Морально и физически устарел, требует частого технического обслуживания, а также замены расходных материалов (тонеров, картриджей) более чем в два раза чаще, чем аналогичные устройства. Высокие эксплуатационные расходы делают дальнейшую эксплуатацию устройства нецелесообразной. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)</p>	 <p>МФУ Canon MF-4780 9-0005294 9 000000 052949</p>
20	МФУ Сапоп MF-4780	03.10.2014	9-0005274	52 500,00	<p>Морально устарело и не соответствует современным требованиям к скорости и качеству печати. Устройство работает медленно и не поддерживает современные интерфейсы для подключения. В связи с этим оно подлежит списанию и замене на более современную модель. Списание производится на основании служебной записки БҚАН – 26913 от 16.07.2025 г. (Анализ числящегося оборудования за филиалами по статьям, закрепленным за ДРПИ)</p>	 <p>МФУ Canon MF-4780 9-0005274 9 000000 052749</p>
21	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012064	3 333,00	<p>Устройство выработало установленный срок эксплуатации. Компоненты камеры изношены, качество работы снижено. Согласно техническим регламентам и внутренним нормативам, камера подлежит списанию как отслужившая срок эксплуатации.</p>	 <p>Веб-Камера X-Game,XW-70B 9-0012064 9 000000 120648</p>

22	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012068	3 333,00		Во время эксплуатации камеры наблюдаются проблемы: низкое качество видео, задержки сигнала, частые прерывания соединения. Это негативно сказывается на работе. Устройство не обеспечивает стабильную работу видеосвязи. Рекомендуется списание по причине неэффективности использования.	
23	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012069	3 333,00		Устройство выработало установленный срок эксплуатации. Компоненты камеры изношены, качество работы снижено. Согласно техническим регламентам и внутренним нормативам, камера подлежит списанию как отслужившая срок эксплуатации.	
24	Веб-Камера X-Game,XW-70B	25.11.2016	9-0012067	3 333,00		Устройство выработало установленный срок эксплуатации. Компоненты камеры изношены, качество работы снижено. Согласно техническим регламентам и внутренним нормативам, камера подлежит списанию как отслужившая срок эксплуатации.	
25	Картридер	22.06.2018	9-0015833	4 235,84		В процессе эксплуатации наблюдаются регулярные сбои: медленное считывание данных, частичная потеря информации, необходимость многократного подключения удостоверения. Это снижает эффективность рабочих процессов. Устройство признано неэффективным.	

26	Картридер	22.06.2018	9-0015834	4 235,84	Устройство не выполняет свои функции: не считывает данные с удостоверения, не распознается системой, нарушена передача данных по интерфейсу подключения (USB/COM). Попытки восстановления результата не дали. Устройство признано технически неисправным. Рекомендуется списание.	
27	Картридер	22.06.2018	9-0015835	4 235,84	В процессе эксплуатации наблюдаются регулярные сбои: медленное считывание данных, частичная потеря информации, необходимость многократного подключения удостоверения. Это снижает эффективность рабочих процессов. Устройство признано неэффективным.	
28	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010908	11 536,00	Устройство имеет значительные признаки физического износа: поврежден корпус, разъемы расшатаны, стекло сканирующего окна поцарапано или треснуло. Это затрудняет или делает невозможной работу по сканированию. Устройство подлежит списанию по причине физического износа.	
29	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010913	11 536,00	Сканер не работает: не реагирует на включение, не считывает штрих-коды, выдаёт ошибки, не определяется компьютером. Аппаратная диагностика показала неисправность лазерного модуля. Ремонт невозможен или нецелесообразен. Рекомендуется списание по причине технической неисправности.	

30	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010915	11 536,00		<p>Во время эксплуатации сканер демонстрирует нестабильную работу: часто не распознаёт коды, требует повторного наведения, зависает. Это приводит к потерям времени и снижению производительности сотрудников. Устройство признано неэффективным для дальнейшего использования.</p>	 <p>Сканер штрих-кодов 9 0010915 9 000000 109155</p>
31	Сканер штрих-кодов	01.09.2015	9-0010922	11 536,00		<p>Во время эксплуатации сканер демонстрирует нестабильную работу: часто не распознаёт коды, требует повторного наведения, зависает. Это приводит к потерям времени и снижению производительности сотрудников. Устройство признано неэффективным для дальнейшего использования.</p>	 <p>Сканер штрих-кодов 9 0010922 9 000000 109223</p>